



6087691

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvleveien 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 557762



Kjøretøy

Bilmerke	BMW	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	320D XDRIVE	Motoreffekt	135 kW
Type	3K	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BS28350	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WBAUY31030A931190	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	245834	Bruktimportert	Ja
Farge	Svart	Registreringsår	2010
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.10.2010
		Frist for neste EU kontroll	09.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6087691

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.9	Nøkler / Utstyr	Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler	
4.8	Service/ Dokum.	Aktivert serviceindikator	
6.7	Bremsekiver	Bremsekivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
17.7	Lys	Krakerert lyktglass	Venstre baklys
17.19		Feil frekvens på retningslys	Høyre sideblinklys
20.3	Lyd / lyssignaler	Feil med parkeringssensor:	
21.1	Varsellamper	Varsellampe for ABS lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
41.3	Differensial	Ulyd fra:	Bakre differensial
51.8	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vinduspusserarm eller blad er defekt / mangler	Bakrute
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
65.11	Dekk	Mønsterdybde under 1,6 mm for sommerdekk, eller 3,0 mm for vinterdekk:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
82.9	Siderute/bakrute	Ulovlig film eller tape på ruter:	Venstre fordør, Høyre fordør
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm
86.4		Lakkblærer	Høyre bakdør, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
90.3	Tilhengerfeste	Avtagbar kule mangler	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
1.16	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt grunnet diverse feil. Redusert test	
4.16	Service/ Dokum.	* Diverse elektrisk utstyr er ikke funksjons prøvd grunnet feil med bilen	
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Høyre bak
10.3	Bremsevæsknivå	Bremsevæskebeholder ikke tilgjengelig for kontroll	
12.7	Bremserør	Rust på bremserør, bør rengjøres og rustbeskyttes	Venstre bak
27.18	Motor virkemåte	* Starter tungt	
33.14	Eksosanlegg	* uoriginalt eksos deler. Original deler ligger i bagasjen	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* Liten slakk HF	
83.17	Dør-/panseråpner	Feil med utvendig åpner:	Bakluke/-dør
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	



6087691

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt og skitten
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Full systemskann	Skader/avvik som forhindrer vurdering

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Diverse feil



6087691

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	O	44 - Instrument belysning	✓
		45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	R
5 - Bremsbelegg	O	53 - Sentrallås	✓
6 - Bremseskiver	R	56 - Drivrem generator	✓
10 - Bremsvæsknivå	O	59 - Tilhengerkontakt	R
12 - Bremsørør	O	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	R
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	O
15 - Brems pedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
		68 - Hjullager	✓
Lys og signaler		Styring	
17 - Lys	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
20 - Lyd / lyssignaler	R	73 - Styrestag/ledd	✓
21 - Varsellamper	R	74 - Styreservo	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	Hjuloppheng	
e-Diagnose		75 - Støtdempere	✓
23 - Full systemskann		76 - Stabilisator	R
Motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	O	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	O
28 - Utvendig tilstand motor	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	R	Karosseri	
31 - Kjølevifte	✓	81 - Frontrute	✓
32 - Kjølesystem	✓	82 - Siderute/bakrute	R
33 - Eksosanlegg	O	83 - Dør-/panseråpner	O
35 - Motorfester	✓	85 - Takluke/Panoramatak	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
37 - Registerreim	✓	87 - Utvendig speil	✓
Drivverk		88 - Underside	O
40 - Girkasse (automatisk)	✓	89 - Understellsnummer	✓
41 - Differensial	R	90 - Tilhengerfeste	R
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	O		



6087691

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6087691

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	21,20 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	21,20 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	18,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	18,70 mm
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	2,90 mm
65.2		Mønsterdybde HF	4,40 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,90 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,20 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6087691

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6087691

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6087691

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6087691

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Bremsesør



33. Eksosanlegg



34. Lakk / karosseri utvendig



35. Lakk / karosseri utvendig



36. Lakk / karosseri utvendig



6087691

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig




38. Lakk / karosseri utvendig



39. Lakk / karosseri utvendig



40. Lakk / karosseri utvendig



41. Lys



42. Siderute/bakrute



43. Siderute/bakrute




44. Utvendig tilstand motor



45. Utvendig tilstand motor



46. Utvendig tilstand motor



47. Varsellamper



48. Varsellamper