

6088663

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	556802



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	110 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AY27287	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZFE488338	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	195675	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2015
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	14.04.2015
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6088663

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.8		Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
6.10	Bremsekiver	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
17.7	Lys	Krakelert lykteglass	Venstre sideblink
21.3	Varsellamper	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
21.17		* - Diverse varsellamper.(kjølevæske, bremses, SRS ,girkasse etc) må videre feilsøkes.	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
40.15	Girkasse (automatisk)	* - Varsler feil på girkasse og vanskelig og sjalte mellom gir noen ganger.	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.8	Ratt, rattaksel, ledd	* - Feil på Rattmodul.	
77.1	Fjærer / fjærbein	Brudd:	Høyre foran
77.10		* -Skadet topplager på fjær høyre foran.	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør, Høyre baksjerm
86.12		Rustangrep:	Venstre baksjerm, Høyre baksjerm, Panser
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør, Høyre fordør, Høyre bakdør
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
3.18	Nøkler / Utstyr	* - Varsler på lavt batteri på nøkkel.	
5.11	Bremsebelegg	Bremseklosser bør byttes samtidig som bremsekivene	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	



6088663

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.23		Steinsprut:	Tak
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Feil på girkasse.



6088663

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsebelegg	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	55 - Ladespenning generator	✓
10 - Bremsevæsknivå	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremserør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	O
15 - Bremsepedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
Lys og signaler		68 - Hjullager	✓
17 - Lys	R	Styring	
19 - Refleks	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
21 - Varsellamper	R	73 - Styrestag/ledd	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	74 - Styreservo	✓
e-Diagnose		Hjuloppheng	
23 - Full systemskann	R	75 - Støtdempere	✓
Motor		76 - Stabilisator	✓
26 - Avgassanalyse (Diesel)	✓	77 - Fjærer / fjærbein	R
27 - Motor virkemåte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
29 - Oljenivå motor	✓	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	R	Karosseri	
32 - Kjølesystem	✓	81 - Frontrute	O
33 - Eksosanlegg	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
35 - Motorfester	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	84 - Lås	✓
37 - Registerreim	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
Drivverk		87 - Utvendig speil	✓
40 - Girkasse (automatisk)	R	88 - Underside	O
42 - Drivaksler	✓	89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	O



6088663

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	O
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



6088663

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	280,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	170,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
37.2		eller ved, måneder:	0
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,50 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	2,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	2,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	2,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6088663

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6088663

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6088663

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6088663

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



6088663

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6088663


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt




47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6088663

Bilder og vedlegg




52. Generelt




53. Generelt




54. Generelt




55. Generelt




56. Generelt




57. Generelt




58. Generelt




59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
AY27287	WVWZZZ3CZFE488338
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	Passat 2.0 16V TDI BlueMotion Variant
Motorkode	Km
CRLB	Ukjent

Utført med feil (35)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B109071	Defroster flap actuator — Function faulty.
Airbag	B10001B	Driver airbag ignition circuit — Resistor in electrical circuit too high
Brake electronics	C102D00 C10CE29 U112100	Tyre-pressure warning — Warning message active Auto Hold tip switch — Signal implausible Data bus — Missing message!
Diagn. interface bus	U104500 U108E00 U120200	Lane change assist ECU — No communication Steering-wheel-mounted controls — No communication Data bus — Faulty system diagnosis!
Engine electronics I	P034100 P164700 P26F800 U021200 U042800 U112300	Camshaft sensor — Signal implausible Powertrain control modules — Version coding faulty Coolant pump 3 — Hard to operate/blocked CAN bus connection of steering column ECU — Communication disturbed Steering-angle sensor — Signal implausible Data bus — Message faulty
Front camera system	C110400 U112300	Camera — Function faulty. Data bus — Message faulty
Information electronics	B126CF0 B156401 U111100	Navigation system ECU — Missing-/ incorrect data for navigation Phone holder aerial — Function faulty. CAN bus — Missing message
Instrument cluster	U111000 U112100	Functional restriction due to communication disturbance — Function faulty. Data bus — Missing message!
Lane change assist 2	U10BA00	Local data bus — Communication disturbed
Parking assist	U112100	Data bus — Missing message!



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Transmission electronics	U021200	CAN bus connection of steering column ECU — Communication disturbed
Vehicle electrics 1	B147A18	Remote key 2 — Voltage too low
	U10F500	Air humidity sensor — Communication faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	