

6091317

NAF Bruktbiltest

Testdato
17.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	559388



Kjøretøy

Bilmerke	Jaguar Land Rover Limited	Motorstørrelse	2993 cm ³
Modell	Range Rover	Motoreffekt	190 kW
Type	LG	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP47728	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	SALGA2KF4EA171093	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	206040	Bruktimportert	Nei
Farge	Brun	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	02.07.2014
		Frist for neste EU kontroll	13.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6091317

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.4	Sentrallås/nøkler.	Fjernbetjening virker ikke	på 1 av 2 nøkler
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
6.2		Varselmelding aktivert, se bilde	
6.3		Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
6.4		Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
6.5		Varsellampe for ABS lyser	
6.6		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
6.8		Varsellampe for bremsesystemet lyser	
6.10		Varsellampe for lading lyser	
6.11		Feil med dødinkelsensor:	
6.12		Varsellampe for parkeringsbrems lyser	
9.1	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
9.2		Feil på fartsholder (cruise control)	
9.4		Ryggekamera virker ikke	
9.13		* - Varsler på vann i drivstoff.	
13.1	Lyd / lyssignaler.	Feil med parkeringssensor:	
13.3		Feil med dødinkelsensor:	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
24.2		Ulyd/feil på turbo	
27.9	Girkasse. (automatisk)	* - Varsler feil på girkasse.	
30.2	Parkeringsbrems.	Virker ikke	Begge sider
33.3	Avgassanalyse. (Diesel)	* - Ryker veldig av bilen må videre feilsøkes.	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre nærlys, venstre fjernlys, Venstre parklys, Venstre blinklys foran, Venstre tåkelys, Høyre tåkelys, Venstre kjørellys
42.9	Batteri 12 volt.	Bør skifte batteri!	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
48.8	Dører.	Dørautomatikk virker ikke	Bakluke/-dør
57.3	Tilhengerfeste.	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	
62.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Panser
62.10		Skadet:	Høyre forskjerm, Høyre fordør, Høyre bakdør
62.12		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Panser
71.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
79.5	Eksosanlegg.	Lekkasje:	Midtre eksosrør
84.4	Fjærer / fjærbein.	Luftfjærer virker ikke:	Venstre bak, Høyre bak
85.8	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
87.7	Dekk.	Dekk har lite luft/ punktert	Høyre bak
90.1	Kommentarer:	* - Diverse varsellamper og lite strøm på bilen flere komponenter ikke kontrollert. (ryker også voldsomt av bilen) Nedsatt test!	



6091317

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
20.7	Taktrekk.	Skittent taktrekk	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.8	Oljenivå motor.	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
44.7	Utvendig tilstand motor.	Motorvask anbefales	
44.8		Oljesvetting	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	Venstre bakdør, Høyre bakdør
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	Midten bak, Venstre bak, Høyre bak
54.8		Slitasje/sprekker på sete	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.23		Lakkriper:	Venstre speil, Høyre speil
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
76.5	Lekkasjer.	Svetting ved:	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper.	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
Sommerhjul + diverse feil.



6091317

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O	50 - Døråpning.	✓
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	R
9 - Instrumenter.	R	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	R	Underside.	
14 - Glassruter.	R	63 - Vognbunn/understell.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	66 - Differensial.	✓
20 - Taktrekk.	O	67 - Drivaksler.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	69 - Bremsesør.	✓
23 - Interiør generelt.	R	70 - Bremseslanger.	✓
Prøvekjøring.		71 - Bremsbelegg innvendig.	R
24 - Motor virkemåte.	R	72 - Bremseskiver innvendig.	O
25 - Kjøreegenskaper.	I	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	76 - Lekkasje.	O
31 - Bremsvirkning.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
33 - Avgassanalyse. (Diesel)	R	79 - Eksosanlegg.	R
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	84 - Fjærer / fjærbein.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
41 - Kjølesystem.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
42 - Batteri 12 volt.	R	86 - Hjullager.	✓
43 - Oljenivå motor.	O	87 - Dekk.	R
44 - Utvendig tilstand motor.	O	88 - Felg.	O
45 - Motorfester.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
46 - Registerreim.	R	Kommentarer	
47 - Drivreim generator.	✓	90 - Kommentarer:	R



6091317

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	300,00
31.2		Bremsevirkning, HF	300,00
31.3		Bremsevirkning, VB	350,00
31.4		Bremsevirkning, HB	350,00
33	Avgassanalyse. (Diesel)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	182000
46.2		eller ved, måneder:	84
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
87.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	3,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6091317

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6091317

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6091317

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6091317

Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




6091317

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6091317

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt




48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



6091317

Bilder og vedlegg



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP47728	SALGA2KF4EA171093
Årsmodell	Merke/Modell
13-22	Range Rover 3.0 24V TD-V6 (GA)
Motorkode	Km
306DT (TDV6)	Ukjent

Utført med feil (79)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM body control module	U0121	CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
	B100D	Ignition lock — Function faulty.
	B1219	Switch for hatchback unlocking — Function faulty.
	B123A	Turn signal light FL — Fault in electric circuit
CHCM chassis control module	B1C45	Windscreen wiper park switch — Function faulty.
	B1C98	Sideward blinker left — Fault in electric circuit
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
DEMS engine control unit diesel CAN	U3000	ECU — Function faulty.
	P0102	Air mass meter 1 — Short circuit to ground
	P0105	MAP sensor — Fault in electric circuit
	P0107	MAP sensor — Signal too low
	P0480	Radiator fan 1 — Fault in electric circuit
	P0481	Radiator fan actuation 2 — Fault in electric circuit
	P0627	Fuel pump — Interruption in electric circuit
	P0658	Voltage supply of actuators A — Voltage supply/power supply low
	P0659	Voltage supply of actuators A — Voltage/power supply too high
	P0700	Transmission ECU — MIL requested
	P162F	Starter actuation — Critical limit of control duration reached
	P2269	Fuel system — Water in fuel
	P242A	Exhaust temperature sensor 3 bank 1 — Signal too high
	P25A2	Brake ECU — Function faulty.
	U0104	CAN bus connection to cruise control ECU — No communication
	U0121	CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed
	U0138	CAN bus from AWD ECU — Communication disturbed
	U0140	CAN bus to body control module — Communication disturbed
	U0151	CAN bus connection to airbag ECU — Communication disturbed
	U0167	CAN bus connection to immobilizer ECU — No communication
	U0402	CAN bus connection to transmission ECU — Received invalid data
	U0415	CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data
	U0416	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
	U0452	CAN bus connection to airbag ECU — Received invalid data
	U2108	Adaptive speed control — Incorrect DATA



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
GSM gearswitch module CAN	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
GWM central gateway module	B1412 B1479 P065B U0121	Relay box — Function faulty. Power distribution box — Function faulty. Alternator — Fault in electric circuit CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed
HCM headlamp control module	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
IPC instrument panel cluster ECU	B100D B1A14 B1A85 U0001 U0011	Ignition lock — Function faulty. Airbag warning light — Fault in electric circuit Light sensor — Function faulty. High-speed CAN bus — Function faulty. Medium-speed CAN bus — Power decrease
PAS parking aid module	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
PBM ECU electric parking brake CAN	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
PSCM power steering ECU	B1304 U0121 U2005 U3001	Electron. power steering — Function faulty. CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed Vehicle speed — Signal faulty ECU — Incorrect shutdown!
RCM safety restraint system ECU	B00D2 U0001 U3003	Airbag system fault light 1 — Function faulty. High-speed CAN bus — Function faulty. Battery voltage — Voltage/current supply faulty
SPMA seat belt tensioner driver side	U0001 U3006	High-speed CAN bus — Function faulty. ECU — Input electric circuit A faulty
SPMB seat belt tensioner passenger side	U0001 U3006	High-speed CAN bus — Function faulty. ECU — Input electric circuit A faulty
TCCM transfer case	U0001 U3000	High-speed CAN bus — Function faulty. ECU — Function faulty.
Transmission ECU	P1707 U0001 U0121 U0415	Transfer case neutral indication — Function faulty. High-speed CAN bus — Function faulty. CAN bus connection to ABS control unit — Communication disturbed CAN bus connection from ABS control unit — Received invalid data



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (2)

System

Steering

Beskrivelse

SASM steering angle sensor ECU

Suspension

ATCM adaptive suspension control ECU