



6097786

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	557907



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	PR64841	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7JZNX026712	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	52470	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Separat førerhus	Registrert første gang	19.05.2022
		Frist for neste EU kontroll	18.05.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6097786

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
21.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Ingen kjøling (kan være på grunn av lav utetemperatur)	
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Midten foran
54.3		Misfarget/skittent:	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Panser
62.17		* Mangler emblem grill	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.9	Oljenivå motor.	* Etter fylt 2 liter	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.24		Bulk(er)	Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre speil

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Dato	Km.stand
08.01.2025	43224
25.04.2024	31577

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-15 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;lsete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6097786

Generell informasjon.	Karosseri.
1 - Bildeserie	✓ 48 - Dører. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	○ 50 - Døråpning. ✓
	52 - Bilbelte. ✓
Interiør.	54 - Seter. R
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	57 - Tilhengerfeste. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	59 - Laste-/bagasjerom. ✓
7 - Brems pedal.	60 - Bagasjeromstildekning/rollo ✓
8 - Bremskraftforsterker.	62 - Lakk / karosseri utvendig. R
9 - Instrumenter.	
10 - Dashbord /midtkonsoll.	Underside.
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 63 - Vognbunn/understell. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
14 - Glassruter.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
15 - Setevarmer.	✓ 66 - Differensial. ✓
16 - Innvendig speil.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
17 - Utvendig speil.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
21 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC).	R 70 - Bremseslanger. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
	72 - Bremseskiver innvendig. ✓
Prøvekjøring.	73 - Parkbrems. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 76 - Lekkasje. ✓
30 - Parkeringsbrems.	✓ 78 - Mellomaksel. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 79 - Eksosanlegg. ✓
	80 - Travers. ✓
Motor.	✓ 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
34 - Panser.	✓ 82 - Styrestag/ledd. ✓
35 - Understellsnummer.	○ 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	Hjul,dekk.
39 - Oppvarmet rute/speil.	R 85 - Bremseskive/klosser utvendig ✓
41 - Kjølesystem.	✓ 86 - Hjullager. ✓
43 - Oljenivå motor.	○ 87 - Dekk. ✓
44 - Utvendig tilstand motor.	✓ 88 - Felg. ✓
45 - Motorfester.	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. ✓
46 - Registerreim.	✓
47 - Drivreim generator.	✓



6097786

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	4 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	320,00
31.2		Bremsevirkning, HF	320,00
31.3		Bremsevirkning, VB	250,00
31.4		Bremsevirkning, HB	250,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,50 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,50 mm
89.2		Mønsterdybde	6,50 mm
89.3		Mønsterdybde	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde	6,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6097786

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6097786

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6097786

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



6097786

Bilder og vedlegg



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6097786

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

PR64841

Årsmodell

20-24

Motorkode

DNAA

VIN

WV1ZZZ7JZNX026712

Merke/Modell

Transp.T6.1 2.0 16V TDI Fahrgestell
4Motion

Km

Ukjent

Utført med feil (8)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

Diagn. interface bus

B1802F1

U120200

12 V battery management — Warning released
Data bus — Faulty system diagnosis!

Emergency call system/telematics system

B1915F1

Mobile online services — Functional restriction due to battery state of charge

Instrument cluster

B104C29

U112100

Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Data bus — Missing message!

Radar sensor of adaptive cruise control

C110BF0

U140000

Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Vehicle electrics 1

B12BF15

Rear light right — Interruption/short circuit to plus

Utført uten feil (1)

System**Beskrivelse**

OBD