

6098427

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563108



Kjøretøy

Bilmerke	Renault	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZOE	Motoreffekt	80 kW
Type	AG	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB50499	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VF1AG000661580209	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	62708	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	12.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	15.06.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6098427

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	2 felger
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran, Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
86.3		Lakkriper:	Høyre fordør
86.6		Bulk(er):	Høyre fordør
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
45.19	Instrumenter	Instrumentspråk er annet enn skandinavisk/engelsk/tysk	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
65.22	Dekk	Noe skjevlitt dekk	
65.24		* - Sprekker i gummien i dekk(eldre dekk)	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	2 felger
78.8	Opphengs- / bærearmer foraksel	* - Liten slakk i begge bærekuler foran.	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.28		Bulk(er)	Høyre forskjerm

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen har feil dekk i forhold til årstid/føreforhold


Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold


Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Nei
Feil dekk iht
årstid.



6098427

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	O
Generell informasjon		47 - Elektrisk vindusheis	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	48 - Oppvarmet bakrute	✓
4 - Service/ Dokum.	R	49 - Kupevifte	✓
Bremser		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	✓	53 - Sentrallås	✓
7 - Bremsetromler	✓	54 - Setevarmer	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	55 - Ladespenning generator	✓
9 - Bremsvirkning	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
10 - Bremsvæskennivå	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
12 - Bremserør	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	O
17 - Lys	✓	66 - Felg	R
19 - Refleks	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	68 - Hjullager	✓
21 - Varsellamper	✓	Styring	
e-Diagnose		71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
23 - Full systemskann	O	72 - Styresnekke, tannstang	✓
Motor		73 - Styrestag/ledd	✓
27 - Motor virkemåte	✓	74 - Styreservo	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	Hjuloppheng	
30 - Kjølevæske	✓	75 - Støtdempere	✓
32 - Kjølesystem	✓	76 - Stabilisator	R
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
Drivverk		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	O
40 - Girkasse (automatisk)	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
42 - Drivaksler	✓	80 - Travers	✓




6098427

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	✓
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6098427

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	100,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	13,50 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	13,50 volt
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	3,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	3,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	3,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	3,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6098427

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6098427

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6098427

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



6098427


Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6098427

Bilder og vedlegg




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



6098427


Bilder og vedlegg




40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6098427

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB50499	VF1AG000661580209
Årsmodell	Merke/Modell
18-19	Zoe R110
Motorkode	Km
5AQ-607 (5AQ-60)	Ukjent

Utført med feil (43)

System	Feilkoder og Beskrivelse
Communication unit CAN	DTC 933C11 Mono audio output — Function faulty. DTC 93D98F USB port — Function faulty.
Electro BCB CAN	DTC 061263 Relay of electric drive-/vehicle electrical system battery charger — Function faulty. DTC 062647 Electric drive/vehicle electrical system battery charger — Function faulty. DTC 066263 Charging socket cover flap — Function faulty. DTC 066277 Charging socket cover flap — Function faulty. DTC 06631B Ground resistance — Fault in electric circuit DTC 066864 Ground resistance — Fault in electric circuit DTC 066931 Charging station — Communication disturbed DTC 066B49 Electronic filter of high-voltage battery module charger — Function faulty. DTC 069024 Charging station — Voltage/charging faulty DTC 069094 Charging station — Voltage/charging faulty
Electro EVC CAN	DTC 006273 Charging socket cover flap — Function faulty. DTC 007164 Selector lever position switch — Fault in electric circuit DTC 0080F7 Traction battery charging connector — Function faulty. DTC 0510F1 12 V battery — Function faulty. DTC 051108 Battery current strength sensor — Function/range of electric circuit faulty DTC 060192 Electric drive motor — Performance faulty DTC 1525F3 CAN bus connection to cruise control ECU — Signals implausible
Electro PEB CAN	DTC 0852F2 DC-DC converter — Function/range faulty. DTC 086162 ECU — Defective ECU
High-voltage battery module management (BMS) CAN	DTC D00008 CAN bus — Communication disturbed
Instrument panel CAN	DTC 941213 Temperature sensor — Fault in electric circuit DTC C10087 Powertrain control module — No multiplex signals present/invalid values DTC C11187 CAN bus connection to fuse and switch unit — Signal faulty DTC C13487 CAN bus to telematic control unit — Signal faulty DTC C14087 CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse
Power steering CAN	DTC 560522 Steering-angle sensor — Function faulty.
Telematics	DTC 93D98F USB port — Function faulty.
	DTC AE0155 Telematics ECU — Faulty communication protocol
	DTC AE01F0 Telematics ECU — Faulty communication protocol
	DTC AE02F0 Server communication — Communication faulty
UCH CAN	DTC 5A607B Tire pressure monitoring system — Tire pressure too low at min. 1 wheel
	DTC 5A8231 Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	DTC 5A8331 Tyre pressure sensor FR — Function faulty.
	DTC 5A8431 Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	DTC 5A8531 Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	DTC 956301 Brake pedal switch — Fault in electric circuit
	DTC 957015 Brake light — Fault in electric circuit
	DTC 95E393 Chip card — Function/signal faulty
UPC CAN	DTC 921215 Dipped beam left — Fault in electric circuit
	DTC 921315 Dipped beam right — Fault in electric circuit
	DTC 925213 Ground supply ECU — Faulty ground connection

Utført uten feil (4)

System	Beskrivelse
Air conditioning	Air conditioning
Airbag	Airbag (CAN)
Audio/Video	Radio CAN
Safety	Parking assist CAN