



6095590

NAF Bruktbiltest

Testdato
18.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563119



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	3200 cm ³
Modell	PAJERO	Motoreffekt	125 kW
Type	V98WLYXZL6	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JD45242	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMBLYV98W7J004894	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	274208	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2007
		Registrert første gang	24.05.2007
		Frist for neste EU kontroll	08.09.2024



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6095590

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga starter ikke	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle serviceer fulgt	Tid mellom serviceer er overskredet, Kjørelengde mellom serviceer er overskredet
8.6	Parkeringsbrems	For stor dødgang	
27.16	Motor virkemåte	* Starter ikke.	
28.6	Utvendig tilstand motor	* Mangler masse deler	
46.1	Radio / Multimedia	Radio / musikkanlegg virker ikke	
57.4	Batteri ytre tilstand	* Mangler batterier	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
71.8		* Rattaksel mangler deler, ikke koblet til tannstang.	
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Høyre forskjerm, Støtfanger bak
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
91.2	Dashbord / midtkonsoll	Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
97.3		Rust:	Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.6	Seter	* Sete mangler høyre foran	
100.4	Gulvmatter/-teppe	Skittent/misfarget gulvteppe:	Midtre bakerst
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
103.2	Interiør generelt	Rens utover normal vask og klargjøring	
104.2	Varseltrekant	Mangler.	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	4 felger
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten, isete
94.6	Solskjerm	* Misfarget	
96.5	Dørtrekk	Skittent/misfarget dørtrekk	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør



6095590

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Bremsevirkning	Bilen er ikke prøvekjørt
Full systemskann	Ikke tilgjengelig for kontroll
Eksosanlegg	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivstofftank, rør, slange	Ikke tilgjengelig for kontroll
Registerreim	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Differensial	Ikke tilgjengelig for kontroll
Drivaksler	Ikke tilgjengelig for kontroll
Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styresnekke, tannstang	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styrestag/ledd	Ikke tilgjengelig for kontroll
Styreservo	Bilen er ikke prøvekjørt
Støtdempere	Ikke tilgjengelig for kontroll
Stabilisator	Ikke tilgjengelig for kontroll
Fjærer / fjærbein	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer foraksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Opphengs- / bærearmer bakaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll
Travers	Ikke tilgjengelig for kontroll
Underside	Ikke tilgjengelig for kontroll
Oppvarmet bakrute	Ikke tilgjengelig for kontroll
Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Lyktespyler / Visker	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Elektrisk vindusheis	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Sentrallås	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Setevarmer	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Tilstand 12 volt batteri	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerkontakt	Ikke tilgjengelig for kontroll
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt
Laste-/bagasjerom	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerfeste	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsevæskens kokepunkt	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Bremserør	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremseslanger	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsekraftforsterker	Ikke tilgjengelig for kontroll
Bremsepedal	Bilen er ikke prøvekjørt
Varsellamper	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Varsellamper utvidet	Skader/avvik som forhindrer vurdering
Kjølevifte	Skader/avvik som forhindrer vurdering



6095590

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt
pga:

Ja
starter ikke



6095590

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	
Generell informasjon		41 - Differensial	
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	
4 - Service/ Dokum.	R	43 - Mellomaksel	
Bremses		Elektriske anlegg	
5 - Bremsbelegg	✓	44 - Instrument belysning	✓
6 - Bremseskiver	O	45 - Instrumenter	✓
8 - Parkeringsbrems	R	46 - Radio / Multimedia	R
9 - Bremsvirkning		47 - Elektrisk vindusheis	
10 - Bremsvæsknivå	✓	48 - Oppvarmet bakrute	
11 - Bremsvæskens kokepunkt		49 - Kupevifte	✓
12 - Bremsørør		50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	
13 - Bremseslanger		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
14 - Bremskraftforsterker		52 - Lyktespyler / Visker	
15 - Brems pedal		53 - Sentrallås	
Lys og signaler		54 - Setevarmer	
17 - Lys	✓	56 - Drivrem generator	✓
19 - Refleks	✓	57 - Batteri ytre tilstand	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	
21 - Varsellamper		59 - Tilhengerkontakt	
22 - Varsellamper utvidet		Hjul, dekk, felg	
e-Diagnose		65 - Dekk	✓
23 - Full systemskann		66 - Felg	O
Motor		67 - Ekstra hjulsett	R
27 - Motor virkemåte	R	68 - Hjullager	
28 - Utvendig tilstand motor	R	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	✓
29 - Oljenivå motor	O	70 - Hjul kapsler/navkopper	✓
30 - Kjølevæske	✓	Styring	
31 - Kjølevifte		71 - Ratt, rattaksel, ledd	R
32 - Kjølesystem	✓	72 - Styresnekke, tannstang	
33 - Eksosanlegg		73 - Styrestag/ledd	
35 - Motorfester	✓	74 - Styreservo	
36 - Drivstofftank, rør, slange			
37 - Registerreim			



6095590

Hjuloppheng

75 - Støtdempere	
76 - Stabilisator	
77 - Fjærer / fjærbein	
78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	
79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	
80 - Travers	

Karosseri

81 - Frontrute	✓
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	R
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	O
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	R



6095590

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Bilen er ikke prøvekjørt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37	Registerreim		Skader/avvik som forhindrer vurdering
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Skader/avvik som forhindrer vurdering
58	Tilstand 12 volt batteri		Ikke tilgjengelig for kontroll
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Sommerdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6095590

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6095590

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6095590

Bilder og vedlegg



13. Dashbord / midtkonsoll

R



14. Døråpning

R



15. Døråpning

R



16. Døråpning

R



17. Høyre forskjerm

R




18. Panser

R



19. Ratt, rattaksel, ledd

R



20. Seter

R




21. Solskjerm

O



22. Støtfanger bak



23. Utvendig tilstand motor

R




24. Utvendig tilstand motor

R




6095590

Bilder og vedlegg



25. Utvendig tilstand motor



R 26. Venstre speil

R