



6098133

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	564094



Kjøretøy

Bilmerke	Mitsubishi	Motorstørrelse	2268 cm ³
Modell	Outlander	Motoreffekt	110 kW
Type	CW0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DP78101	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JMBXLGF6WEZD02487	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	214146	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2015
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	02.10.2015
		Frist for neste EU kontroll	22.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6098133

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.1	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.3	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
10.1	Dashbord /midtkonsoll.	Manglende/løse deler eller deksler:	Midtkonsoll
12.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
18.6	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
21.2	Interiør generelt.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
26.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Høyre baklys
30.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
30.6		Løst batteri	
32.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
36.1	Dører.	Slitt / skade på gummlist:	Bakluke/-dør
38.2	Døråpning.	Sår eller skade:	Høyre bakdør, Venstre bakdør, Venstre fordør
42.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
47.1	Laste-/bagasjerom.	Skadet gulvteppe	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre bakdør
50.3		Steinsprut/lakksår	Venstre bakskjerm
50.8		Bulk (er):	Høyre bakskjerm, Høyre fordør, Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre forskjerm, Venstre bakskjerm
50.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Støtfanger bak
50.12		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Venstre bakdør, Bakluke, Tak, Panser, Venstre bakskjerm, Støtfanger bak
59.1	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
64.1	Lekkasjer.	Type lekkasje:	Olje
73.8	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
80.1	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
31.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
39.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	



6098133

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.35		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
54.6	Differensial.	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
62.11	Støtdempere.	Skadet støvmansjett	Høyre foran, Venstre foran
70.5	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran, Høyre indre foran
73.20	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
77.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -10 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6098133

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	R
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	38 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	O
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	42 - Seter.	R
7 - Brems pedal.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	R
9 - Instrumenter.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	R	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
12 - Glassruter.	R	51 - Vognbunn/understell.	O
13 - Setevarmer.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
14 - Innvendig speil.	✓	53 - Stabilisator.	✓
15 - Utvendig speil.	✓	54 - Differensial.	O
16 - Solskjerm.	✓	55 - Drivaksler.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	57 - Bremsørør.	✓
19 - Taktrekk.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
21 - Interiør generelt.	R	59 - Bremsbelegg innvendig.	R
Motor.		60 - Bremseskiver innvendig.	✓
22 - Panser.	✓	61 - Parkbrems.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	62 - Støtdempere.	O
24 - Feilkodeutlesing.	R	63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	64 - Lekkasje.	R
26 - Lykter/lys - tilstand.	R	66 - Mellomaksel.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	67 - Eksosanlegg.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	68 - Travers.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
30 - Batteri 12 volt.	R	70 - Styrestag/ledd.	O
31 - Oljenivå motor.	O	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	R	72 - Fjærer / fjærbein.	✓
33 - Motorfester.	✓	Hjul,dekk.	
34 - Registerreim.	✓	73 - Bremseskive/klosser utvendig	R
35 - Drivreim generator.	✓	74 - Hjullager.	✓
		75 - Dekk.	✓
		76 - Felg.	O
		77 - Ekstra hjulsett..	O



6098133

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	✓



6098133

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
18	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34	Registerreim.		Bilen har registerkjede
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	22,40 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	23,00 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	23,00 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	9,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	9,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	3,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6098133

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6098133

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6098133


Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Dashbord /midtkonsoll.



R 24. Differensial.

O



6098133

Bilder og vedlegg



25. Dører.

R



26. Døråpning.




27. Døråpning.

R




28. Døråpning.

R



29. Glassruter.



30. Glassruter.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.

R



32. Lakk / karosseri utvendig.

R




33. Lakk / karosseri utvendig.

R




34. Lakk / karosseri utvendig.

R



35. Lakk / karosseri utvendig.

R



36. Lakk / karosseri utvendig.

R



6098133

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.




R 41. Lakk / karosseri utvendig.



R 42. Lakk / karosseri utvendig.




43. Lakk / karosseri utvendig.




R 44. Lakk / karosseri utvendig.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.



46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.



R 48. Laste-/bagasjerom.



6098133

Bilder og vedlegg



49. Lykter/lys - tilstand.



R 50. Ratt, rattaksel, ledd.



R 51. Seter.

R



52. Seter.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DP78101	JMBXLGF6WEZD02487
Årsmodell	Merke/Modell
12-21	Outlander-III 2.2 DI-D 4x4
Motorkode	Km
4 N 14	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Automatic distance control ACC/ FCM CAN	C1753	Radar sensor unit of active cruise control — Function faulty.
	C1776	CAN bus connection to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
Immobiliser	C1911	Tire pressure sensor 1 — No sensor recognition
	C1912	Tire pressure warning of tire 1 — Tyre pressure too low
	C1921	Tyre pressure sensor 2 — No sensor recognition
	C1922	Tire pressure warning of tire 2 — Tyre pressure too low
	C1931	Tyre pressure sensor 3 — No sensor recognition
	C1941	Tyre pressure sensor 4 — No sensor recognition
	C1942	Tire pressure warning of tire 4 — Tyre pressure too low
TPMS tire pressure monitoring system	C1911	Tire pressure sensor 1 — No sensor recognition
	C1912	Tire pressure warning of tire 1 — Tyre pressure too low
	C1921	Tyre pressure sensor 2 — No sensor recognition
	C1922	Tire pressure warning of tire 2 — Tyre pressure too low
	C1931	Tyre pressure sensor 3 — No sensor recognition
	C1941	Tyre pressure sensor 4 — No sensor recognition
	C1942	Tire pressure warning of tire 4 — Tyre pressure too low

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor
	TCS/ESP
Air conditioning	Automatic air conditioning
Airbag	Airbag
Audio/Video	Navigation
Comfort	Access system OSS



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Electric trunk opener CAN

ETACS

Instrument cluster

LDW lane changing assistant CAN

Engine

Diesel

OBD

Steering

Power steering

Transmission

Automatic gearbox

AWD gearbox