

SKODA KODIAQ 190 HK AUTOMAT 4X4
TESTDATO: 20.02.2026
KODE: 1954491
 **YF12424**
 **95 054 KM**
 **26.09.2017**
Førstegang registrert

 **Diesel**
CHASSISNR: TMBLK9NS9J8023592

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 09.05.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

IDENTITET

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

EKSTERIØR

LYS

MOTOR




HJULOPPHENG/STYRING

BREMSER

GIR OG DRIVLINJE

INTERIØR

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

Gjennomført service	Neste service
Dato: 5/11-24 Kilometer: 31457	Dato: 5/11-25 Kilometer: 36761
Sattet / utført: Ja Nei Motorolje: ☒ Registrert: ☐ Merke/viskositet: 5W-30 Drivrem: ☐ Oljefilter: ☒ Kjølevæske: ☐ Drivstofffilter: ☒ Bremseskiver, foran: ☐ Luftfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Kjøpfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Transmisjonsolje: ☐ Bremseskiver, bak: ☐ Tennplugg: ☐ Rustkontroll: ☐ Kontrollert for feil: ☐ Vekst inkludert: ☐ Funktionstest AC-anlegg: ☒	
Kommentar: 	
Service utført av: BILNORD Signatur og stempel: M=CA	

Gjennomført service	Neste service
Dato: 06.06.21 Kilometer: 62572	Dato: _____ Kilometer: _____
Sattet / utført: Ja Nei Motorolje: ☒ Registrert: ☐ Merke/viskositet: 5W-30 Drivrem: ☐ Oljefilter: ☒ Kjølevæske: ☐ Drivstofffilter: ☒ Bremseskiver, foran: ☐ Luftfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Kjøpfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Transmisjonsolje: ☐ Rustkontroll: ☐ Tennplugg: ☐ Vekst inkludert: ☐ Kontrollert for feil: ☐ Vekst inkludert: ☐ Funktionstest AC-anlegg: ☒	
Kommentar: 	
Service utført av: BIL & Anlegg AS Signatur og stempel: M=CA	

Gjennomført service	Neste service
Dato: 18/11/11 Kilometer: 32381	Dato: 3/12/11 Kilometer: _____
Sattet / utført: Ja Nei Motorolje: ☒ Registrert: ☐ Merke/viskositet: 5W-30 Drivrem: ☐ Oljefilter: ☒ Kjølevæske: ☐ Drivstofffilter: ☒ Bremseskiver, foran: ☐ Luftfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Kjøpfilter: ☒ Bremseskiver, bak: ☐ Transmisjonsolje: ☐ Rustkontroll: ☐ Tennplugg: ☐ Vekst inkludert: ☐ Kontrollert for feil: ☒ Vekst inkludert: ☐ Funktionstest AC-anlegg: ☒	
Kommentar: 	
Service utført av: BIL & Anlegg AS Signatur og stempel: M=CA	

← 28. august 2019
Service

Servicepunkter

- Inspeksjonsservice med oljeskift (fleksibel)
- Tilleggsarbeid: Skifte pollenfilter
- Vaskerblad bak
- Vindusdelerbader foran

📍 23 369 km 📄 Faktura #6873284

Sulland Bodø AS
 ☎ 75507300
 ✉ KUNDESERVICE.185@MOLLER.NO
 📍 Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø

21. juli 2020
Service

Servicepunkter

- Inspeksjon
- Bremsevæskeskift
- Skifte olje på Haldex-kobling
- Derbeskytter høyre bak falt av

📍 35 605 km

Sulland Bodø AS
 ☎ 75507300
 ✉ KUNDESERVICE.185@MOLLER.NO
 📍 Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø

← 29. juni 2022
Service

Servicepunkter

- Utvidet service omfang
- Inspeksjonsservice med oljeskift (fleksibel)
- Skifte DSG-olje 60 000 km
- Skifte pollenfilter 60 000 km / 24 måneder
- Bremsevæskeskift 24 måneder
- Verktøymateriell og kildesortering

📍 57 432 km 📄 Faktura #6901838

Sulland Bodø AS
 ☎ 75507300
 ✉ KUNDESERVICE.185@MOLLER.NO
 📍 Gamle Riksvei 15, 8008 Bodø



HUNTER
Engineering Company

2/19/2026 9:31:42 AM

Wheel Alignment

FAILED

☒ Front Total Toe

☒ Front Camber

☐ Rear Total Toe

☒ Rear Camber

☐ Recommend a comprehensive alignment check for added tire life, fuel economy and safety

Tire Health

MARGINAL

☒ Left Front

☐ Right Front

1.8 5.3 5.5

☒ Left Rear

☐ Right Rear

4.9 5.2 4.5 2.2

☐ Recommend a Tire Rotation for Even Tire Wear

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	30	Snø

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 12, 2025	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 9, 2016
----------------------------	--------------	----------------------------	-------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	6,5	6,5	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	5,5	5,5	5,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
20.01.2026	94371

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSE

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasjer
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.