

# Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

## Grunnleggende informasjon

Dokument nr: -	Dato: 25.2.2026
Verksted: Mobile Sørlandsparken	Utføres innen: -
Merke/modell: BMW i3	Reg.nr: EK52055
VIN: WBY1Z6106H7A12010	Km-stand: 93209

## Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt                      Brukt som: Privat

## Prøvekjøring

5	Ulyder	✓ Ok	-
6	Prøvekjørt	✓ Ok	-
7	Vibrasjoner	✓ Ok	-
9	Vinduspussere / -spyler	Anmerk.	Noe slitte viskere foran
10	Setevarmer	✓ Ok	-
11	Klima	✓ Ok	-
12	Kamera	✓ Ok	-
13	Systemfunksjoner	✓ Ok	-
15	Trekraft	✓ Ok	-
16	Retningsstabilitet / selvoppretting	✓ Ok	-
17	Bremsefunksjon	✓ Ok	-
18	Parkeringsbrems	✓ Ok	-

## Tilstand under bil

---

59

Tilstand under bil

✓ Ok

-

---

## Bil på bakken

20	Identitet	✓ Ok	-
21	Understellsnummer	✓ Ok	-
22	Dokumentasjon utstyr / godkjenning	✓ Ok	-
23	Service	✓ Ok	-
25	Lakk	Anmerk.	Noe lakkskade/riper venstre side foran og venstre bakskjerm. Diverse bruksmerker/ riper rundt om på bilen.
26	Speil	✓ Ok	-
27	Karosseriskader / rust	✓ Ok	-
28	Verktøy / nødutstyr	✓ Ok	-
30	Terskler / innlastningszone	✓ Ok	-
31	Frontvindu	✓ Ok	-
32	Vinduer	✓ Ok	-
33	Lys foran	✓ Ok	-
34	Lys bak	✓ Ok	-
35	Refleks	✓ Ok	-
36	Andre lys	✓ Ok	-
38	Batteri(er)	✓ Ok	-
40	Dynamo / lading	✓ Ok	-
42	Bremsevæske	✓ Ok	-
43	Dashbord	✓ Ok	-
44	Instrumenter og brytere	✓ Ok	-
45	Midtkonsoll / midtarmleene	✓ Ok	-
46	Dørtrekk	✓ Ok	-
47	Seter	✓ Ok	-
48	Taktrekk	✓ Ok	-

49	Tepper / bekledning	✓ Ok	-
50	Vindusheiser	✓ Ok	-
51	Bilbelte	✓ Ok	-
52	Varme / AC / Klima	✓ Ok	-
53	Signalhorn / Lydsignal	✓ Ok	-
54	Multimedia	✓ Ok	-
55	Multifunksjonsratt	✓ Ok	-
58	Bremsekiver og klosser	✓ Ok	-

### Sommerhjul - Mønsterdybde (mm)

VF: 4.5

HF: 4.5

VB: 4.5

HB: 4.5

### Vinterhjul - Mønsterdybde (mm)

VF: 5.5

HF: 5.5

VB: 5.5

HB: 5.5

### Øvrige feil

100	Øvrige feil	✓ Ok	-
-----	-------------	------	---

### Elektrisk drivlinje

Ladeport: Ok

### Elektrisk system

90	Høyspenningssystem	✓ Ok	-
91	Ladekabler	✓ Ok	-
92	Elektrisk motor	✓ Ok	-
93	Inverter	✓ Ok	-
94	DC/DC-konverter	✓ Ok	-
95	Kjølebatteri	✓ Ok	-

## Signatur og godkjenning

---

**Utført av:** Lukasz Rokicki

**Dato:** 25.2.2026

---

© 2025 Bilselgeren.no - Opprettet 25.2.2026