



6100640

NAF Bruktbiltest

Testdato
20.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	566023



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	125 kW
Type	3C	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BD82050	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZDE080826	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	279155	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	07.05.2013
		Frist for neste EU kontroll	11.05.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6100640

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga kjølevæske lekkasje.	
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
2.12		Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
17.1	Lys	Virker ikke:	venstre fjernlys, Høyre fjernlys
21.17	Varsellamper	* Flere varsellamper lyser, se bilde.	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.2	Kjølevæske	Lavt væsknivå	
32.5	Kjølesystem	Lekkasje ved kjølevannslange:	Fremre
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
46.9	Radio / Multimedia	* Mangler radio	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre bak
66.8		Vesentlig ripe / hakk:	1 felg
69.7	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
86.6		Bulk (er):	Bakluke
86.12		Rustangrep:	Bakluke, Tak, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
87.5	Utvendig speil	Skade på speilramme / -hus	Venstre side, Høyre side
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Høyre foran, Venstre foran
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo
103.4	Interiør generelt	* Fjerne resterende politi utstyr	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
6.18		Ikke tilgjengelig for kontroll uten demontering:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	



6100640

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
86.36		* Div. merker etter montert politi utstyr. Div. limrester etter dekor	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	
103.6	Interiør generelt	* Div. merker etter montert politi utstyr.	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Girkasse (automatisk)	Bilen er ikke prøvekjørt
Hjullager	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
kjølevæske
lekkasje.



6100640

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	40 - Girkasse (automatisk)	
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	✓	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	R
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	O
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		52 - Lyktespyler / Visker	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	R
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	R	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	✓
21 - Varsellamper	R	68 - Hjullager	
22 - Varsellamper utvidet	✓	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
		70 - Hjulcapsler/navkopper	✓
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
			R
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	R
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	R	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	R		



6100640

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R
104 - Varseltrekant	✓



6100640

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Ikke mulig å måle uten demontering
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30	Kjølevæske		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	9,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	5,50 mm
67.2		Mønsterdybde	5,00 mm
67.3		Mønsterdybde	5,50 mm
67.4		Mønsterdybde	5,50 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6100640

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6100640


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6100640

Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6100640

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Bakluke



R 32. Bakluke



R 33. Døråpning

R



34. Døråpning



R 35. Døråpning



R 36. Felg

R



6100640

Bilder og vedlegg



37. Felg



R 38. Høyre bakdør




R 39. Høyre baksjerm



40. Høyre fordør



R 41. Høyre speil




R 42. Interiør generelt



43. Interiør generelt




O 44. Panser



R 45. Radio / Multimedia



46. Seter



R 47. Seter



R 48. Støtfanger bak



6100640

Bilder og vedlegg



49. Støtfanger foran

R



50. Støtfanger foran

R




51. Støtfanger foran

R



52. Tak

R



53. Tak

R



54. Utvendig speil

R




55. Varsellamper

R



56. Venstre bakdør

R



57. Venstre bakdør

R



58. Venstre baksjerm

R



59. Venstre fordør

R



60. Venstre fordør

R



6100640

Bilder og vedlegg



61. Venstre speil

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BD82050	WVWZZZ3CZDE080826
Årsmodell	Merke/Modell
11-14	Passat 2.0 16V TDI BlueMotion Variant 4Motion
Motorkode	Km
CFGB	Ukjent

Utført med feil (78)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	P0562	System voltage — Voltage too low
	B109171	Air distribution flap actuator front — Function faulty.
	B10A115	Fresh-air blower front — Faulty diagnostic cable
	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	B10AD17	Reference voltage — Fault in electric circuit
	B10AE14	High-pressure sensor — Interruption or short circuit to ground
	B10BE07	Fresh-air blower front — Mechanical fault
	U111100	CAN bus — Missing message
Airbag	1222	Crash sensor of side airbag passenger side G180 — Crash sensor of side airbag passenger side G180
All-wheel electronics	1155	Clutch — faulty clutch function
	625	Speed signal — Signal implausible
Battery control	1598	Battery monitoring — Voltage too low
Brake electronics	1325	CAN bus connection to tire pressure monitoring ECU — Communication disturbed
	287	Wheel speed sensor RR not OK — Wheel speed sensor RR not OK
	3842	RPM signal RR implausible — Function faulty.
	576	Voltage supply through "ignition ON" — Voltage supply/power supply low
Central comfort module	1134	Alarm horn — Fault of alarm horn
	1321	Airbag ECU — Function faulty.
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	625	Speed signal — Signal implausible
	896	Locking unit for hatchback — Function faulty.
Diagn. interface bus	1207	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
	1304	CAN bus to radio ECU — Communication disturbed
	469	Infotainment data bus — System in single-wire operation



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Driver door electronics	B11EC54 B11EE54 U101100	Power window actuator front — Basic setting missing/incorrect Power window actuator rear — Basic setting missing/incorrect Voltage supply — Voltage too low
Engine electronics I	P256400 U041700 U140A00	Positon Sensor OF Boost Pressure Actuator — Signal too low CAN bus connection from parking brake ECU — Signal implausible Terminal clamp 30 — Interruption in electric circuit
Headlight levelling	U112300	Data bus — Message faulty
Immobiliser	2812 2827	Steering column locking — Fault in electric circuit Electronic traction control — Wake-up request active
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking brake	1315 1316 1321 2844 576	Transmission ECU — Function faulty. Brake ECU — Function faulty. Airbag ECU — Function faulty. Automatic parking brake indicator lamp — Function faulty. Voltage supply through "ignition ON" — Voltage supply/power supply low
Parking heater/auxiliary heater	1321 1408 2085	Airbag ECU — Function faulty. Shutdown through undervoltage — Shutdown through undervoltage ECU — Wrong ECU installed
Passenger door electronics	B11EE54 U101100 U111100	Power window actuator rear — Basic setting missing/incorrect Voltage supply — Voltage too low CAN bus — Missing message
Power steering	1288 1316 446 668	Power supply of terminal 30 — Voltage incorrect Brake ECU — Function faulty. ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
Steering column module	B114829 U101100 U140000	Power supply of terminal 15 — Signal implausible Voltage supply — Voltage too low Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Telephone/cellphone preparation	B104EF0 B104F13 U106600 U140100	Audio channel for voice/telephone right — Short circuit among components Audio channel for voice/telephone left — Interruption/short circuit in electric circuit. CAN bus/connection to radio — No communication Functional restriction — Function restricted due to undervoltage



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Feilkoder og Beskrivelse

Transmission electronics	18255	ABS system — Read out trouble code memory.
Vehicle electrics 1	1207	Auxiliary heater ECU — Function faulty.
	1309	Power-assisted steering ECU — Function faulty.
	1314	Engine ECU — Function faulty.
	1315	Transmission ECU — Function faulty.
	1316	Brake ECU — Function faulty.
	1321	Airbag ECU — Function faulty.
	185	Relay for power supply term. 15 — Incorrect actuation. Missing message
	3678	Start/Stop operation coordinator — Function faulty.
	446	ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low
	473	Electric parking brake ECU — Function faulty.
	526	Brake light switch — Signal faulty
	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
	778	Steering-angle sensor — Function faulty.
	924	Headlight cleaning system relay — Function faulty.
Vehicle electrics 2	2174	Analogue-/digital clock — Function faulty.
Wheel damping electronics	141	Chassis acceleration sensor rear — Function faulty.
	3262	Comfort restriction — Function faulty.

Utført uten feil (0)

Ingen uten feil funnet