



6103767

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563962



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LJ67060	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZHH124241	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	264991	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	03.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6103767

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel skadet 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.7	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for SRS (airbag) lyser	
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Foran
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd ved oppstart og litt på tomgang.	
28.11	Girkasse. (manuell)	* Hull i trekk på girspak.	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.14	Lykter/lys - virkemåte.	* Noen dioder i øvre bremselys defekt. Varsler for pære feil i display.	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
50.5	Døråpning.	* Slitt / defekt dørpakning se bildet.	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Bakluke, Tak, Høyre bakskjerm, Høyre sidekanal
62.8		Bulk (er):	Venstre bakskjerm, Støtfanger bak, Bakluke
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.17		* Skade bakluke med rust se bilder. Noe lakk flass og lakk blærer og rust. Tatt bilder av noen av avvikene.	
81.3	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Høyre nedre
82.1	Styrestag/ledd.	Slakk i styreledd:	Venstre indre foran
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.6	Service/Dokumentasjon.	Aktivert serviceindikator	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
41.11	Kjølesystem.	* Nivå er på min merket.	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.22		Steinsprut:	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremsekive/klosser utvendig	* Overflate rust.	
87.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	



6103767

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
89.15	Ekstra hjulsett..	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
89.18		Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6103767

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. R
2 - Skilter.	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	R 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	R 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
14 - Glassruter.	R 59 - Laste-/bagasjerom. O
15 - Setevarmer.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
16 - Innvendig speil.	R
17 - Utvendig speil.	Underside.
18 - Solskjerm.	✓ 63 - Vognbunn/understell. O
20 - Taktrekk.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
Prøvekjøring.	✓ 66 - Differensial. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	O 69 - Bremsørør. ✓
26 - Unormal lyd.	70 - Bremseslanger. ✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓ 71 - Bremsbelegg innvendig. ✓
29 - Clutch.	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. O
30 - Parkeringsbrems.	R 73 - Parkbrems. ✓
31 - Bremsvirkning.	R 74 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	✓ 78 - Mellomaksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓ 79 - Eksosanlegg. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	80 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. R
39 - Oppvarmet rute/speil.	R 82 - Styrestag/ledd. R
41 - Kjølesystem.	R 83 - Styresnekke, tannstang. O
42 - Batteri 12 volt.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
43 - Oljenivå motor.	Hjul,dekk.
44 - Utvendig tilstand motor.	O 85 - Bremseskive/klosser utvendig O
45 - Motorfester.	R 86 - Hjullager. ✓
	✓ 87 - Dekk. O
	R 88 - Felg. O
	✓ 89 - Ekstra hjulsett.. O



6103767

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	3 stk
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	250,00
31.3		Bremsevirkning, VB	190,00
31.4		Bremsevirkning, HB	190,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	580 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	4,00 mm
89.4		Mønsterdybde	4,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6103767

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6103767

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6103767

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6103767

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6103767

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Døråpning.

R



46. Girkasse. (manuell)



R 47. Glassruter.




R 48. Sentrallås/nøkler.

R



6103767

Bilder og vedlegg



49. Seter.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ67060	WV1ZZZ7HZHH124241
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Multivan 4Motion
Motorkode	Km
CXFA	Ukjent

Utført med feil (22)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Airbag	B10021A	Passenger airbag ignition circuit — Resistor in electrical circuit too low
Display/control module roof	16347	ECU — Defective ECU
Engine electronics I	P010100	Air-mass sensor — Signal implausible
	P010300	Air mass meter 1 — Short circuit to plus
	P010500	MAP sensor — Fault in electric circuit
	P010600	Air pressure sensor and/or MAP sensor — Signals faulty/implausible among one another
	P012100	Throttle position sensor — Signal implausible
	P040200	EGR system — Exhaust gas flow rate too high
	P062B00	Fuel injection ECU — Function faulty.
	P068400	Glow time ECU 1 — Signal implausible
	P157000	Engine ECU locked — No/wrong activation signal from immobilizer
	P169A00	Transport mode — Function activated
	P204F00	Additive supply system bank 1 — Function faulty.
	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	U101900	Can connection with instrument cluster ECU — Signal for oil level/-temperature missing or incorrect
Information electronics	B110231	Rearview camera — Signal faulty
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
	U001100	Comfort CAN bus — Communication disturbed
	U10BA00	Local data bus — Communication disturbed
Vehicle electrics 1	1520	Rain/light sensor — Function faulty.
	2745	Daytime driving lights — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (1)

System

OBD

Beskrivelse