

6096056

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
18.02.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 564103          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Ford              | Motorstørrelse              | 1997 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | KUGA              | Motoreffekt                 | 100 kW               |
| Type             | DM2               | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | AJ69426           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WFORXXGCDR9K26645 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 186313            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Grå               | Registreringsår             | 2009                 |
| Karosseritype    | Flerbruksbil      | Registrert første gang      | 09.11.2009           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 03.04.2027           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6096056

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                         | Resultat                                                                                                                   | Beskrivelse                                                                                        |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1    | Service/ Dokum.                   | Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt                                                         |                                                                                                    |
| 22.2   | Varsellamper utvidet              | Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser                                                                                     |                                                                                                    |
| 23.1   | Full systemskann                  | Det finnes feilkoder, se rapport                                                                                           |                                                                                                    |
| 36.1   | Drivstofftank, rør, slange        | Tanklokk mangler                                                                                                           |                                                                                                    |
| 37.3   | Registerreim                      | Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales |                                                                                                    |
| 50.4   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | Svak eller ingen kjølevirkning fra AC                                                                                      |                                                                                                    |
| 58.5   | Tilstand 12 volt batteri          | Bør skifte batteri!                                                                                                        |                                                                                                    |
| 69.7   | Reservehjul / dekkreparasjonssett | Dekkreparasjonssett mangler                                                                                                |                                                                                                    |
| 86.3   | Lakk / karosseri utvendig         | Lakkriper:                                                                                                                 | Støtfanger foran, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak |
| 86.6   |                                   | Bulk (er):                                                                                                                 | Venstre fordør, Venstre bakskjerm                                                                  |
| 86.14  |                                   | Steinsprut/lakksår                                                                                                         | Panser                                                                                             |
| 87.10  | Utvendig speil                    | * Mangler glass på innstigningslys venstre side                                                                            |                                                                                                    |
| 97.1   | Døråpning                         | Sår eller skade:                                                                                                           | Venstre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør                                                       |
| 98.2   | Seter                             | Misfarget/skittent:                                                                                                        | Venstre foran, Høyre foran                                                                         |
| 103.4  | Interiør generelt                 | * Fjerning av resterende utstyr etter politi utstyr                                                                        |                                                                                                    |

| Ref.Id | Opplysning                | Resultat                                                | Beskrivelse              |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 6.16   | Bremseskiver              | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet | Begge sider foran        |
| 6.17   |                           | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet | Begge sider bak          |
| 23.7   | Full systemskann          | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                   |                          |
| 28.8   | Utvendig tilstand motor   | Liten oljelekkasje                                      | Bakkant motor, Bunnpanne |
| 48.6   | Oppvarmet bakrute         | Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur           |                          |
| 66.10  | Felg                      | Ripe/slitasje på felg                                   | 2 felger                 |
| 81.9   | Frontrute                 | Noe steinsprut                                          |                          |
| 86.21  | Lakk / karosseri utvendig | Diverse småbulker/lakkriper                             |                          |
| 86.35  |                           | Lakkrens ut over normal klargjøring:                    |                          |
| 88.13  | Underside                 | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell             |                          |
| 90.11  | Tilhengerfeste            | Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd                    |                          |
| 102.9  | Laste-/bagasjerom         | * Div. merker etter montert utstyr                      |                          |
| 103.6  | Interiør generelt         | * Div. merker etter montert utstyr                      |                          |



6096056

## Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| <b>Maks hastighet ved prøvekjøring</b> | 50 km/t     |
| <b>Utetemperatur ved prøvekjøring</b>  | -8 °C       |
| <b>Føreforhold ved prøvekjøring</b>    | Glatt;Isete |
| <b>Er bilen skitten eller nediset:</b> | Nei         |



6096056

| Prøvekjøring                    |   | Drivverk                               |   |
|---------------------------------|---|----------------------------------------|---|
| 1 - Kjøreegenskaper             | ✓ | 38 - Clutch                            | ✓ |
| Generell informasjon            |   | 39 - Girkasse (manuell)                | ✓ |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | ✓ | 41 - Differensial                      | ✓ |
| 4 - Service/ Dokum.             | R | 42 - Drivaksler                        | ✓ |
|                                 |   | 43 - Mellomaksel                       | ✓ |
| Bremser                         |   | Elektriske anlegg                      |   |
| 5 - Bremsbelegg                 | ✓ | 44 - Instrument belysning              | ✓ |
| 6 - Bremseskiver                | O | 45 - Instrumenter                      | ✓ |
| 8 - Parkeringsbrems             | ✓ | 46 - Radio / Multimedia                | ✓ |
| 9 - Bremsvirkning               | ✓ | 47 - Elektrisk vindusheis              | ✓ |
| 10 - Bremsvæsknivå              | ✓ | 48 - Oppvarmet bakrute                 | O |
| 11 - Bremsvæskens kokepunkt     | ✓ | 49 - Kupevifte                         | ✓ |
| 12 - Bremserør                  | ✓ | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)   | R |
| 13 - Bremseslanger              | ✓ | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)  | ✓ |
| 14 - Bremskraftforsterker       | ✓ | 52 - Lyktespyler / Visker              | ✓ |
| 15 - Brems pedal                | ✓ | 53 - Sentrallås                        | ✓ |
| Lys og signaler                 |   | 54 - Setevarmer                        | ✓ |
| 17 - Lys                        | ✓ | 56 - Drivrem generator                 | ✓ |
| 19 - Refleks                    | ✓ | 57 - Batteri ytre tilstand             | ✓ |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | ✓ | 58 - Tilstand 12 volt batteri          | R |
| 21 - Varsellamper               | ✓ | 59 - Tilhengerkontakt                  | ✓ |
| 22 - Varsellamper utvidet       | R | Hjul, dekk, felg                       |   |
| e-Diagnose                      |   | 65 - Dekk                              | ✓ |
| 23 - Full systemskann           | R | 66 - Felg                              | O |
| Motor                           |   | 67 - Ekstra hjulsett                   | ✓ |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ | 68 - Hjullager                         | ✓ |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | O | 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett | R |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ | 70 - Hjul kapsler/navkopper            | ✓ |
| 30 - Kjølevæske                 | ✓ | Styring                                |   |
| 31 - Kjølevifte                 | ✓ | 71 - Ratt, rattaksel, ledd             | ✓ |
| 32 - Kjølesystem                | ✓ | 72 - Styresnekke, tannstang            | ✓ |
| 33 - Eksosanlegg                | ✓ | 73 - Styrestag/ledd                    | ✓ |
| 35 - Motorfester                | ✓ | 74 - Styreservo                        | ✓ |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange | R |                                        |   |
| 37 - Registerreim               | R |                                        |   |



6096056

## Hjuloppheng

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 75 - Støtdempere                    | ✓ |
| 76 - Stabilisator                   | ✓ |
| 77 - Fjærer / fjærbein              | ✓ |
| 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel | ✓ |
| 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel | ✓ |
| 80 - Travers                        | ✓ |

## Karosseri

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | O |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | O |

## Interiør

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | R |
| 98 - Seter                  | R |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | O |
| 103 - Interiør generelt     | R |
| 104 - Varseltrekant         | ✓ |



6096056

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                           | Frage                                                         | Måleverdi                                         |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk                                             |
| 6.1    | Bremsekiver                     | Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:                 | 23,00 mm                                          |
| 6.2    |                                 | Bremsekivetykkelse VF                                         | 24,50 mm                                          |
| 6.3    |                                 | Bremsekivetykkelse HF                                         | 24,50 mm                                          |
| 6.4    |                                 | Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:                   | 9,00 mm                                           |
| 6.5    |                                 | Bremsekivetykkelse VB                                         | 10,00 mm                                          |
| 6.6    |                                 | Bremsekivetykkelse HB                                         | 10,00 mm                                          |
| 9      | Bremsevirkning                  |                                                               | Kontrollert visuelt                               |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 35 °C                                             |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 200000                                            |
| 37.2   |                                 | eller ved, måneder:                                           | 120                                               |
| 50     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) |                                                               | Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling |
| 58     | Tilstand 12 volt batteri        |                                                               | Kontrollert visuelt                               |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 7,50 mm                                           |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 7,00 mm                                           |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 7,00 mm                                           |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 7,00 mm                                           |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Piggfrie vinterdekk                               |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg                                    |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 6,50 mm                                           |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,50 mm                                           |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                           |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm                                           |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk                                        |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg                                    |



6096056

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.


Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





6096056


## Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt






6096056

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Drivstofftank, rør, slange

R





6096056

## Bilder og vedlegg



25. Døråpning



**R** 26. Døråpning



**R** 27. Døråpning



28. Høyre bakdør



**R** 29. Høyre baksjerm




**R** 30. Seter



31. Støtfanger bak



**R** 32. Støtfanger bak



**R** 33. Støtfanger bak




34. Støtfanger foran



**R** 35. Utvendig speil



**R** 36. Venstre baksjerm



6096056

## Bilder og vedlegg



37. Venstre fordør

R





# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>          |
| AJ69426          | WFORXXGCDR9K26645   |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b> |
| 08-12            | Kuga 2.0 16V TDCi   |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>           |
| G6DG             | Ukjent              |

## Utført med feil (34)

| System                         | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABS/ESP (CAN)                  | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                                | C1093                    | Traction control button — Traction control button faulty                                 |
|                                | U0401                    | CAN bus connection to engine ECU — Signal implausible                                    |
| Airbag (CAN)                   | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                                |                          |                                                                                          |
| Audio module CAN               | U0140                    | CAN bus connection to body control module — No communication                             |
|                                | U0238                    | CAN bus connection to digital audio ECU D — Communication faulty                         |
| Automatic air conditioning CAN | B1676                    | Battery voltage — Outside nominal value                                                  |
|                                |                          |                                                                                          |
| AWD transfer case/AWD ECU      | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                                | P0562                    | System voltage — Voltage too low                                                         |
| Central module GEM CAN         | B1320                    | Control switch for driver door — Interruption in electric circuit                        |
|                                | B2976                    | Auxiliary heater — Fault in electric circuit                                             |
| Diesel Duratorq TDCi           | P0490                    | EGR system — Signal too high                                                             |
|                                | P0562                    | System voltage — Voltage too low                                                         |
|                                | P0625                    | Alternator — Signal voltage of term. F too low                                           |
|                                | P2454                    | Differential pressure sensor of soot particulate filter Bank 1 — Short circuit to ground |
| Driver door module CAN         | B2089                    | Corner marker light — Fault in electric circuit                                          |
|                                | C198F                    | Trouble codes — Trouble code is not defined by manufacturer.                             |
|                                | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                                        |
| Electr. steering CAN           | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                                | U0129                    | CAN bus connection from brake system ECU — No communication                              |
|                                | U261B                    | ECU — The programme has been aborted.                                                    |
| Immobiliser (CAN)              | P0490                    | EGR system — Signal too high                                                             |
|                                | P0562                    | System voltage — Voltage too low                                                         |

Reg.nr: **AJ69426**, VIN: **WFORXXGCDR9K26645**



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

| System                      | Feilkoder og Beskrivelse |                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | P0625                    | Alternator — Signal voltage of term. F too low                                           |
|                             | P2454                    | Differential pressure sensor of soot particulate filter Bank 1 — Short circuit to ground |
| Instrument cluster CAN      | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                             | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                                        |
| Parking assist CAN          | C1719                    | Parking aid sensor front inside left — Defective sensor                                  |
|                             | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                                        |
| Passenger door module (CAN) | B1773                    | Mirror adjustment driver side "upwards" — Fault in electric circuit                      |
|                             | U1900                    | CAN bus — Communication disturbed                                                        |
| Xenon light CAN             | 9318                     | System voltage — Voltage supply/power supply low                                         |
|                             | B2623                    | Automatic height adjustment ECU — Lowbeam command missing or incorrect!                  |

## Utført uten feil (1)

| System | Beskrivelse |
|--------|-------------|
| OB     |             |