



6104511

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
23.02.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvleveien 23   |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 559057          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                      |
|------------------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| Bilmerke         | Volkswagen        | Motorstørrelse              | 1968 cm <sup>3</sup> |
| Modell           | TIGUAN            | Motoreffekt                 | 110 kW               |
| Type             | 5N                | Aksler i drift              | 2                    |
| Registreringsnr. | KJ38718           | Drivstofftype               | Diesel               |
| Understellsnr.   | WVGZZZ5NZJW411187 | Kjøretøygruppe              | 101                  |
| Km.stand.        | 170243            | Bruktimportert              | Nei                  |
| Farge            | Blå               | Registreringsår             | 2018                 |
| Karosseritype    | Stasjonsvogn      | Registrert første gang      | 22.08.2018           |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 30.08.2026           |



## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6104511

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                 | Resultat                                                                                                                       | Beskrivelse    |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2.12   | Unormal lyd               | Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted                                                                         |                |
| 3.9    | Nøkler / Utstyr           | Bilens display eller systemscann indikerer at det er svakt/tomt batteri på en eller flere nøkler                               |                |
| 27.10  | Motor virkemåte           | Ulyd fra svinghjul, Pris for nærmere feilsøk                                                                                   |                |
| 81.2   | Frontrute                 | En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret <ul style="list-style-type: none"><li>Reparasjonsmetode:Skift</li></ul> |                |
| 86.2   | Lakk / karosseri utvendig | Lakkriper:                                                                                                                     | Støtfanger bak |
| 86.14  |                           | Steinsprut/lakksår                                                                                                             | Panser         |
| 87.7   | Utvendig speil            | Innfelling av speil virker ikke:                                                                                               | Høyre side     |

| Ref.Id | Opplysning                        | Resultat                                                                                              | Beskrivelse                                    |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1.16   | Kjøreegenskaper                   | * Ratt noe ut av midtstilling                                                                         |                                                |
| 4.13   | Service/ Dokum.                   | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |                                                |
| 6.16   | Bremsekiver                       | Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet                                               | Begge sider foran                              |
| 6.17   |                                   | Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet                                               | Begge sider bak                                |
| 17.31  | Lys                               | Krakerert lykteglass                                                                                  | Venstre baklys, Høyre baklys, Midtre bremselys |
| 23.6   | Full systemskann                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                                                |
| 60.7   | Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer | Ikke funksjonsprøvd                                                                                   |                                                |
| 67.28  | Ekstra hjulsett                   | Ripe/slitasje                                                                                         |                                                |
| 86.21  | Lakk / karosseri utvendig         | Diverse småbulker/lakkriper                                                                           |                                                |
| 86.22  |                                   | Diverse lakkrust                                                                                      |                                                |
| 86.30  |                                   | Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:                                                | skitten                                        |
| 86.36  |                                   | * Diverse steinsprut/lakksår<br>Tak ikke kontrollert grunnet skiboks                                  |                                                |
| 88.13  | Underside                         | Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell                                                           |                                                |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Servicehistorikk er vedlagt

## Testforhold

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 60 km/t

**Utetemperatur ved prøvekjøring** 0 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Vått

**Er bilen skitten eller nediset:** Ja



6104511

| Prøvekjøring                    | Drivverk                                                       |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 - Kjøreegenskaper             | <input type="radio"/> 40 - Girkasse (automatisk) ✓             |
| 2 - Unormal lyd                 | <input checked="" type="radio"/> 41 - Differensial ✓           |
|                                 | 42 - Drivaksler ✓                                              |
|                                 | 43 - Mellomaksel ✓                                             |
| Generell informasjon            | Elektriske anlegg                                              |
| 3 - Nøkler / Utstyr             | 44 - Instrument belysning ✓                                    |
| 4 - Service/ Dokum.             | 45 - Instrumenter ✓                                            |
|                                 | 46 - Radio / Multimedia ✓                                      |
|                                 | 47 - Elektrisk vindusheis ✓                                    |
|                                 | 48 - Oppvarmet bakrute ✓                                       |
|                                 | 49 - Kupevifte ✓                                               |
|                                 | 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓                         |
|                                 | 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓                        |
|                                 | 52 - Lyktespyler / Visker ✓                                    |
|                                 | 53 - Sentrallås ✓                                              |
|                                 | 54 - Setevarmer ✓                                              |
|                                 | 55 - Ladespenning generator ✓                                  |
|                                 | <input type="radio"/> 56 - Drivrem generator ✓                 |
|                                 | ✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓                                 |
|                                 | ✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri ✓                              |
|                                 | ✓ 60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer <input type="radio"/> |
| Lys og signaler                 | Hjul, dekk, felg                                               |
| 17 - Lys                        | 65 - Dekk ✓                                                    |
| 19 - Refleks                    | <input type="radio"/> 66 - Felg ✓                              |
| 20 - Lyd / lyssignaler          | 67 - Ekstra hjulsett <input type="radio"/>                     |
| 21 - Varsellamper               | 68 - Hjullager ✓                                               |
| 22 - Varsellamper utvidet       |                                                                |
| e-Diagnose                      | Styring                                                        |
| 23 - Full systemskann           | ✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓                                 |
|                                 | ✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓                                |
|                                 | ✓ 73 - Styrestag/ledd ✓                                        |
|                                 | ✓ 74 - Styreservo ✓                                            |
| Motor                           | Hjuloppheng                                                    |
| 27 - Motor virkemåte            | ✓ 75 - Støtdempere ✓                                           |
| 28 - Utvendig tilstand motor    | ✓ 76 - Stabilisator ✓                                          |
| 29 - Oljenivå motor             | ✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓                                     |
| 30 - Kjølevæske                 | 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓                          |
| 31 - Kjølevifte                 | 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓                          |
| 32 - Kjølesystem                | 80 - Travers ✓                                                 |
| 33 - Eksosanlegg                |                                                                |
| 35 - Motorfester                |                                                                |
| 36 - Drivstofftank, rør, slange |                                                                |
| 37 - Registerreim               |                                                                |



6104511

**Karosseri**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 81 - Frontrute                 | R |
| 82 - Siderute/bakrute          | ✓ |
| 83 - Dør-/panseråpner          | ✓ |
| 84 - Lås                       | ✓ |
| 86 - Lakk / karosseri utvendig | R |
| 87 - Utvendig speil            | R |
| 88 - Underside                 | O |
| 89 - Understellsnummer         | ✓ |
| 90 - Tilhengerfeste            | ✓ |

**Interiør**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 91 - Dashbord / midtkonsoll | ✓ |
| 92 - Luftdyse kupé          | ✓ |
| 93 - Taktrekk               | ✓ |
| 94 - Solskjerm              | ✓ |
| 95 - Innvendig speil        | ✓ |
| 96 - Dørtrekk               | ✓ |
| 97 - Døråpning              | ✓ |
| 98 - Seter                  | ✓ |
| 99 - Bilbelte               | ✓ |
| 100 - Gulvmatter/-teppe     | ✓ |
| 101 - Bagasjeromstildekning | ✓ |
| 102 - Laste-/bagasjerom     | ✓ |
| 103 - Interiør generelt     | ✓ |



6104511

## Måleverdier

| Ref.Id | Punkt                           | Fråse                                                         | Måleverdi           |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 3.1    | Nøkler / Utstyr                 | Antall nøkler:                                                | 2 stk               |
| 6      | Bremseskiver                    |                                                               | Kontrollert visuelt |
| 9.1    | Bremsevirkning                  | Bremsevirkning, VF                                            | 250,00              |
| 9.2    |                                 | Bremsevirkning, HF                                            | 250,00              |
| 9.3    |                                 | Bremsevirkning, VB                                            | 200,00              |
| 9.4    |                                 | Bremsevirkning, HB                                            | 200,00              |
| 30.1   | Kjølevæske                      | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:           | 40 °C               |
| 37.1   | Registerreim                    | Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km: | 210000              |
| 50.1   | Varmeapparat / klimaanlegg (AC) | Temperatur på luft inn i klimaanlegg                          | 20 °C               |
| 50.2   |                                 | Temperatur på luft ut av klimaanlegg                          | 5 °C                |
| 55.1   | Ladespenning generator          | Ladespenning med last (V)                                     | 13,90 volt          |
| 55.2   |                                 | Ladespenning uten last (V)                                    | 14,10 volt          |
| 58.1   | Tilstand 12 volt batteri        | Referanseverdi norm:                                          | EN                  |
| 58.2   |                                 | Referanseverdi kaldstart-kapasitet:                           | 680 ampere          |
| 58.3   |                                 | Målt kaldstart-kapasitet:                                     | 338 ampere          |
| 65.1   | Dekk                            | Mønsterdybde VF                                               | 7,00 mm             |
| 65.2   |                                 | Mønsterdybde HF                                               | 6,50 mm             |
| 65.3   |                                 | Mønsterdybde VB                                               | 6,50 mm             |
| 65.4   |                                 | Mønsterdybde HB                                               | 4,50 mm             |
| 65.5   |                                 | Bilen er utrustet med:                                        | Vinterdekk m/pigg   |
| 66.1   | Felg                            | Felg montert på bilen:                                        | Lettmetallfelg      |
| 67.1   | Ekstra hjulsett                 | Mønsterdybde                                                  | 4,50 mm             |
| 67.2   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 5,50 mm             |
| 67.3   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,00 mm             |
| 67.4   |                                 | Mønsterdybde                                                  | 6,50 mm             |
| 67.5   |                                 | Ekstra hjulsett er utrustet med:                              | Sommerdekk          |
| 67.6   |                                 | Felg på ekstra hjulsett:                                      | Lettmetallfelg      |



6104511

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.





6104511


## Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt






6104511

## Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt





6104511

## Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt




27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





6104511

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt

NAF SEM  
Døvleveien 23  
3170 SEM  
Telefon:  
Fax:  
E-mail:  
Website:



23. feb. 2026

Køretøj: Volkswagen Tiguan 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion  
Motorkode: DFGA  
Produktionsår: 16-20  
Kilometerstand: 170243 (udlæst fra styreenhed)  
Registrering Nr: KJ 38718  
VIN: WVGZZZ5NZJW411187 (udlæst fra styreenhed)  
Testet: 23. feb. 2026 11:31:22

---

Fejlkode

---

|            |            |               |
|------------|------------|---------------|
| <b>OBD</b> | <b>OBD</b> | <b>0 Fejl</b> |
|------------|------------|---------------|

|                  |                          |               |
|------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Drivlinje</b> | <b>Motorelektronik 1</b> | <b>3 Fejl</b> |
|------------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: 7144  
Gatewaystyreenhed  
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 7158  
Gatewaystyreenhed  
Udlæs fejlkodehukommelsen.

Fejlkode: 25221  
EGR-system  
Udstødningsgennemløb for stort.

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>bremsesystem</b> | <b>Bremseelektronik</b> | <b>1 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 16401  
Dæktrykadvarsel  
Advarselsmeddelelse aktiv.

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Airbag</b> | <b>0 Fejl</b> |
|-------------------------|---------------|---------------|

|                         |                                         |                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Passiv sikkerhed</b> | <b>Nødopkaldssystem/telematiksystem</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Varme/klimaanlæg</b> | <b>2 Fejl</b> |
|---------------------|-------------------------|---------------|

Fejlkode: 263425  
Luftkvalitetsføler  
Funktion ukorrekt.



Fejlkode: 1048838  
 Funktionsbegrænsning pga. styreenhed for batteriovervågning  
 System aktivt.

|                     |                                   |               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| <b>Termostyring</b> | <b>Parkerings-/tilskudsvarmer</b> | <b>2 Fejl</b> |
|---------------------|-----------------------------------|---------------|

Fejlkode: 40  
 Komfortvarmer  
 Funktion deaktiveret på grund af afbrydelse ved forbruger.

Fejlkode: 36  
 Brændstofstand  
 For lavt påfyldningsniveau.

|                             |                          |               |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Frontkamarasystem</b> | <b>1 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------|---------------|

Fejlkode: 1123202  
 Databus  
 Meddelelse ukorrekt.

|                             |                                      |               |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Radarsensor adaptiv fartpilot</b> | <b>2 Fejl</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|

Fejlkode: 196741  
 Sensor autom. afstandsregulering  
 Synsfelt delvist/helt begrænset.

Fejlkode: 1389  
 Funktionsbegrænsning  
 Funktion begrænset grundet underspænding.

|                             |                               |                         |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|

|                             |                                 |                         |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Vognbaneskiftassistent 2</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|

|                             |                         |          |
|-----------------------------|-------------------------|----------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Parkeringssensor</b> | <b>0</b> |
|-----------------------------|-------------------------|----------|

|                             |                          |                         |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Førerassistentsystem</b> | <b>Fjernlysassistent</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Gateway-elektronik 1</b> | <b>6 Fejl</b> |
|----------------|-----------------------------|---------------|

Fejlkode: 197132  
 Lukkeenhed i centrallås VB  
 Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 202506  
 Centrallås-servomotor bagklap  
 Afbrydelse/kortslutning til plus

Fejlkode: 204290  
 Trådløs nøgle 1  
 Strømværdi for lav.

Fejlkode: 204546  
 Funkschlüssel 2 - Strom zu klein  
 Funkschlüssel 2 - Strom zu klein

Fejlkode: 558356  
Databus  
Meddelelse ukorrekt.

Fejlkode: 934149  
Regn-/lyssensor  
Monteringsposition forkert.

|                |                           |                         |
|----------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Kombiinstrument</b>    | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b> | <b>Head up-display</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Lygtenivellering</b>   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring venstre</b> | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: 33  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

|                |                             |               |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring venstre 2</b> | <b>0</b>      |
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring højre</b>     | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 33  
Spændingsforsyning  
Spænding for lav.

|                |                           |               |
|----------------|---------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Lysstyring højre 2</b> | <b>0</b>      |
| <b>Komfort</b> | <b>Førerørselektronik</b> | <b>1 Fejl</b> |

Fejlkode: 589829  
Rudehejs bag førerside  
Over-/underspænding registreret.

|                |                              |               |
|----------------|------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Passagerørselektronik</b> | <b>1 Fejl</b> |
|----------------|------------------------------|---------------|

Fejlkode: 589845  
Rudehejs bag passagerside  
Over-/underspænding registreret.

|                |                                       |                         |
|----------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik førerside bag</b>    | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Dørelektronik passagerside bag</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering fører</b>            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Sædejustering passager</b>         | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Skydetag</b>                       | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b> | <b>Bagklapselektronik</b>             | <b>ikke tilgængelig</b> |

|                |                               |               |
|----------------|-------------------------------|---------------|
| <b>Komfort</b> | <b>Diagnose-interface-bus</b> | <b>6 Fejl</b> |
|----------------|-------------------------------|---------------|

Fejlkode: 66567  
Lokal data-bus  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 197687  
Kommunikation med batteriovervågnings-styreenhed  
Uplausibelt signal.

Fejlkode: 197737  
Inverter 12V/230V  
Meddelelse uplausibel.

Fejlkode: 66565  
Diagnose-CAN-bus  
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: 8526354  
Generator  
Strømkreds med fejl.

Fejlkode: 8526355  
Generator  
Spændingsfald for stort.

|                           |                                          |                         |
|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Komfort</b>            | <b>Anhængerfunktion</b>                  | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b>            | <b>Specialfunktion</b>                   | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Multifunktionsmodul</b>               | <b>0</b>                |
| <b>Komfort</b>            | <b>Aktuator for karosseristøj</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Komfort</b>            | <b>Motorlydssimulator</b>                | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Gearelektronik</b>                    | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Firhjulselektronik</b>                | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Gearkasse</b>          | <b>Differentialespærreelektronik</b>     | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Tyverisikring</b>      | <b>Interface adgangs- og startsystem</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Undervogn</b>          | <b>Hjuldæmpningselektronik</b>           | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Servostyring</b>                      | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Styreenhed til ratstamme</b>          | <b>0 Fejl</b>           |
| <b>Styretøj</b>           | <b>Elektron. Ratstammelåsning</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b> | <b>Informationselektronik</b>            | <b>1 Fejl</b>           |

Fejlkode: 1556  
Styreenhed defekt  
Budskab mangler.



|                            |                            |                         |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Sound-system</b>        | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Infotainmentsystem</b>  | <b>Tv-tuner</b>            | <b>ikke tilgængelig</b> |
| <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>Dæktryksovervågning</b> | <b>ikke tilgængelig</b> |