



6103898

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565349



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2298 cm ³
Modell	X-KLASSE	Motoreffekt	140 kW
Type	4701	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KB48410	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDF4702311G008871	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	111571	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	06.06.2018
		Frist for neste EU kontroll	02.01.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6103898

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke prøvekjørt grunnet lite bremsebelegg foran, brems henger på, redusert test	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre sideblink
38.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Høyre sideblink
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Støtfanger bak
62.5		Lakkslipp/flassing	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Høyre bakskjerm
62.8		Bulk (er):	Bakluke, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak
62.10		Skadet:	Støtfanger foran
62.12		Mangelfull kvalitet på replakkering:	Bakluke
85.8	Bremseskive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Høyre foran, Venstre foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.5	Service/Dokumentasjon.	Bilder er vedlagt.	
4.7		Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.15	Varsellamper/ meldinger.	* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyste under innkjøring, ble borte etter slettete feilkoder	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	Panser, Venstre fordør, Venstre bakdør
62.35		Tidligere utført penselflekking på steinsprut og riper.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.8	Bremsebelegg innvendig.	Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:	
72.9	Bremseskiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.22	Bremseskive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6103898

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:

Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Lite
bremsebelegg
foran, brems
henger på.



6103898

Generell informasjon.	Motor.
1 - Bildeserie	✓ 46 - Registerreim. ✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓ 47 - Drivreim generator. ✓
4 - Service/Dokumentasjon.	O
Interiør.	Karosseri.
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	48 - Dører. ✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓ 49 - Elektrisk vindusheis. ✓
7 - Brems pedal.	O 50 - Døråpning. R
8 - Bremskraftforsterker.	✓ 51 - Dørtrekk. ✓
9 - Instrumenter.	✓ 52 - Bilbelte. ✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓ 53 - Gulvmatter/-teppe. ✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓ 54 - Seter. ✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓ 57 - Tilhengerfeste. ✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓ 59 - Laste-/bagasjerom. ✓
14 - Glassruter.	✓ 62 - Lakk / karosseri utvendig. R
15 - Setevarmer.	O
16 - Innvendig speil.	Underside.
17 - Utvendig speil.	✓ 63 - Vognbunn/understell. O
18 - Solskjerm.	✓ 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel. ✓
20 - Taktrekk.	✓ 65 - Stabilisator. ✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓ 66 - Differensial. ✓
23 - Interiør generelt.	✓ 67 - Drivaksler. ✓
Prøvekjøring.	✓ 69 - Bremsørør. ✓
24 - Motor virkemåte.	✓ 70 - Bremseslanger. ✓
25 - Kjøreegenskaper.	71 - Bremsbelegg innvendig. O
27 - Girkasse. (automatisk)	✓ 72 - Bremseskiver innvendig. O
30 - Parkeringsbrems.	R 73 - Parkbrems. ✓
31 - Bremsvirkning.	✓ 74 - Støtdempere. ✓
Motor.	✓ 75 - Drivstofftank, rør, slange. ✓
34 - Panser.	R 76 - Lekkasjer. ✓
35 - Understellsnummer.	78 - Mellomaksel. ✓
36 - Feilkodeutlesing.	79 - Eksosanlegg. ✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	80 - Travers. ✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel. ✓
39 - Oppvarmet rute/speil.	R 82 - Styrestag/ledd. ✓
41 - Kjølesystem.	R 83 - Styresnekke, tannstang. ✓
42 - Batteri 12 volt.	✓ 84 - Fjærer / fjærbein. ✓
43 - Oljenivå motor.	
44 - Utvendig tilstand motor.	
45 - Motorfester.	



6103898

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig

R

86 - Hjullager.

✓

87 - Dekk.

✓

88 - Felg.

✓

89 - Ekstra hjulsett..

O



6103898

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Åpenbar kjøleeffekt
31	Bremsevirkning.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	760 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	559 ampere
46	Registerreim.		Bilen har registerkjede
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	9,00 mm
89.2		Mønsterdybde	9,00 mm
89.3		Mønsterdybde	9,00 mm
89.4		Mønsterdybde	9,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6103898

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6103898

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6103898

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6103898

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6103898

Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6103898

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt

NAF SEM
Døvleveien 23
3170 SEM
Telefon:
Fax:
E-mail:
Website:



23. feb. 2026

Køretøj: Mercedes X 250 d (W470) 4Matic
Motorkode: OM 699.301
Produktionsår: 17-18
Kilometerstand: 111571 (udlæst fra styreenhed)
Registrering Nr: KB 48410
VIN: WDF4702311G008871 (udlæst fra styreenhed)
Testet: 23. feb. 2026 09:42:49

Fejlkode

OBD

OBD

5 Fejl

Fejlkode: P1022

Fejlkode: P3203

Fejlkode: U059E
NOx-sensor A
Modtaget ugyldige data.

Fejlkode: P3203

Fejlkode: U059E
NOx-sensor A
Modtaget ugyldige data.

Drivlinje

Dieselmotor

3 Fejl

Fejlkode: P0226F1
Gaspedalsmodul
Funktion ukorrekt, systemfunktion nedsat.

Fejlkode: P019024
Brændstofhøjtryksføler
Ingen signalændring, spændingsniveau for højt.

Fejlkode: P102287
CAN-bus/forbindelse til styreenhed for urea-additiv-system
Kommunikation forstyrret.

Drivlinje

SCR: Udstødningsgasreduktion

10 Fejl

Fejlkode: U007388
CAN-bus drev
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U040187
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Uplausibelt signal.

Fejlkode: U059E87

Fejlkode: U059E87

Fejlkode: P320312

Drivlinje	FSCU brændstofpumpe	ikke tilgængelig
Drivlinje	PTCU: Drivlinje	ikke tilgængelig
bremsesystem	ESP: elektronisk stabiliseringsprogram	1 Fejl

Fejlkode: C113000
CAN-bus-forbindelse til motorstyreenhed
Signal med fejl.

Passiv sikkerhed	SRS: Supplemental Restraint System	0 Fejl
Termostyring	KLA Klimaanlæg	1 Fejl

Fejlkode: B263100
Solsensor
Afbrydelse/kortslutning til plus

Førerassistentsystem	SGR: Styreenhed for radarsensorer	2 Fejl
-----------------------------	--	---------------

Fejlkode: C1A1749
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Intern fejl.

Fejlkode: C1A1697
Kollisionsadvarselssystem-styreenhed
Funktion ukorrekt.

Førerassistentsystem	360°-kamera	0 Fejl
Førerassistentsystem	MFK: Multifunktionskamera	0 Fejl
Komfort	ADAS førerassistentsystemer	3 Fejl

Fejlkode: C1A2600
CAN-bus-forbindelse til styreenhed for antispinsystem
Ikke-plausible data modtaget.

Fejlkode: C1A1400
Forbrændingsmotor
Funktion ukorrekt.

Fejlkode: C1A0100
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Komfort	KI: Kombiinstrument	1 Fejl
----------------	----------------------------	---------------

Fejlkode: B226629
Kørselsautoriseringsdata
Modtagne data ugyldige.

Komfort	TPAD: Touchpad	0 Fejl
Komfort	SRM: Sikrings- og relæmodul	0 Fejl
Komfort	PTS OBD	ikke tilgængelig
Komfort	SAM (signalregistrerings- + aktiveringsmodul)	0 Fejl
Komfort	LWS OBD	0 Fejl
Komfort	BMS: batterimanagementsystem	0 Fejl
Komfort	SAM (karosseristyreenhed) OBD	0 Fejl
Komfort	ZGW OBD	4 Fejl

Fejlkode: B00DF12
Kontakt for frakobling af passagerairbag
Kortslutning til plus.

Fejlkode: B210A00
Spændingsforsyning
Spænding for lav.

Fejlkode: U021287
CAN-bus-forbindelse til ratstammemodul

CAN-meddelelse mangler.

Fejlkode: U103888
Diagnose-CAN-bus
CAN-bus slået fra.

Gearkasse	HAQ 164	ikke tilgængelig
------------------	----------------	-------------------------

Gearkasse	VG 164	0 Fejl
------------------	---------------	---------------

Gearkasse	EGS 3 fra '08 CAN	1 Fejl
------------------	--------------------------	---------------

Fejlkode: P170500
Gaspedalsføler 1
Elektr. fejl/signal ukorrekt.

Styretøj	MRM styreenhed til ratstamme	0 Fejl
-----------------	-------------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	Telematik HERMES	2 Fejl
---------------------------	-------------------------	---------------

Fejlkode: U010000
CAN-bus/forbindelse til motorstyreenhed
Kommunikation forstyrret.

Fejlkode: U140D00
Hjulomdrejningssignal
Signal fra 1/flere hjul ikke plausibelt.

Infotainmentsystem	HU: Head Unit	3 Fejl
---------------------------	----------------------	---------------

Fejlkode: U111000

Fejlkode: B165100

Fejlkode: B15A100

Infotainmentsystem	ZBE: Centralt betjeningspanel	0 Fejl
---------------------------	--------------------------------------	---------------

Infotainmentsystem	ZAN OBD	0 Fejl
---------------------------	----------------	---------------

Dæktryksovervågning	RDK fra 01.10.00 OBD	0 Fejl
----------------------------	-----------------------------	---------------