

HYUNDAI I20 99 HK MANUELL FORHJULSDRIFT
TESTDATO: 24.02.2026
KODE: 1957155


RL31765


114 643 KM


26.04.2018
Førstegang registrert


Bensin

CHASSISNR: NLHB351AAJZ430475	BRUKTIMPORT: Nei
KJØRETØY: Personbil	FRIST FOR PKK: 31.05.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.


OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY
 Ingen anmerkning

 Anmerkning(er)

 IDENTITET 	 ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE 
 EKSTERIØR 	 LYS 
 MOTOR 	 HJULOPPHENG/STYRING 
 BREMSER 	 GIR OG DRIVLINJE 
 INTERIØR 	 OPPLYSNINGER/KLARGJØRING 

Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. HJULOPPHENG/STYRING		
2.1 Forstilling	Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves	
3. INTERIØR		
3.1 Bilbelte	Noe merker på bilbelte venstre side bak, dette av ubetydelig karakter	



1.1 Noe steinsprut på frontvindu



1.1 Noe steinsprut på frontvindu




1.1 Noe steinsprut på frontvindu



1.1 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



2.1 Overflaterust i forstilling, ingen tiltak kreves



3.1 Noe merker på bilbelte venstre side bak, dette av ubetydelig karakter

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☐ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 13.03.14 Kartversjon:	Dato: 8.5-20 Kartversjon:
Kilometerstand: 14806	Kilometerstand: 38687
Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted	Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted
Arbeidsordrenummer: 19760 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: Signatur: JH
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato:	Dato:
Kilometerstand:	Kilometerstand:

Service- og garantihefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☐ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☒ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☒ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 11.5.22 Kartversjon: 2022 #1	Dato: 12/06/23 Kartversjon: OPPdatert
Kilometerstand: 58506	Kilometerstand: 74181
Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted	Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted
Arbeidsordrenummer: 6047670 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: 6069669 Signatur: [Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: Mai 23	Dato: 12/06/2024
Kilometerstand: 78506	Kilometerstand: 89000

28 Service- og garantihefte

Service og vedlikehold

Hyundai originalservice	Hyundai originalservice
Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer	Service utført i henhold til Hyundais serviceprogram. ☒ Kilometerbasert service ☒ Tidsbasert service ☐ MAP CARE™ - (Biler med fabrikkmontert navigasjon) ☐ Service- og sikkerhetskampanjer
Dato: 15/4-24 Kartversjon:	Dato: 09/04.25 Kartversjon:
Kilometerstand: 87791	Kilometerstand: 101213
Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted	Hyundai kvalitetsstempel: 64 88 88 Mekanomen Bilverksted Mek-ID: 6041-150 Auto finans AS Avd Verksted
Arbeidsordrenummer: 19760 Signatur: [Signature]	Arbeidsordrenummer: 101213 Signatur: [Signature]
Neste service (Hva som inntreffer først)	Neste service (Hva som inntreffer først)
Dato: 04-2025	Dato: 04-2026
Kilometerstand: 113000	Kilometerstand:

Service- og garantihefte

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei		

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 25, 2024	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 37, 2024
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6,5	7	6,5	6,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,5	6,5	7	7

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Nei	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
03.03.2026	114650

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennermerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Avgass
- ☒ Batteri(er)
- ☒ Tenningsanlegg
- ☒ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ☒ Dynamo/lading
- ☒ Eksosanlegg
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Kjølesystem/vannpumpe
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Oljenivå/røykutvikling
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft
- ☒ Turbo
- ☒ Ladeluftkjøler
- ☒ Kompressor
- ☒ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Clutch/kobling/svinghjul
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.