



6105841

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565007



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	Proace	Motoreffekt	85 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	KU11894	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YARVABHXHGZ107268	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	93471	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	17.10.2017
		Frist for neste EU kontroll	02.08.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6105841

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd hjuloppheng foran.	
34.5	Panser.	Feil ved panserlås.	
44.5	Utvendig tilstand motor.	* Panser lar seg ikke åpne, derfor blir flere punkter ikke kontrollert og fjernet fra testen. Ikke kontrollert motor utvendig eller noe annet i motor rom.	
46.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
48.10	Dører.	* Vanskelig å lukke høyre bakdør.	
51.5	Dørtrekk.	* Sprekk i plast innside bakluke.	
62.11	Lakk / karosseri utvendig.	Rust/rusthull:	Høyre sidekanal
62.17		* Skade kanal	
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
74.3	Støtdempere.	For svak virkning:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
54.11	Seter.	* Ikke kontrollert grunnet er setetrekk.	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.38		* Tatt bilder av noen av avvikene. Mye steinsprut med lakk flass og rust. Noe skader se bilder.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Overflate rust	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.24	Bremsekive/klosser utvendig	* Noe rust, mest overflate rust.	
87.20	Dekk.	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6105841

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6105841

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
2 - Skilter.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	50 - Døråpning.	O
4 - Service/Dokumentasjon.	R	51 - Dørtrekk.	R
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	54 - Seter.	O
7 - Brems pedal.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
9 - Instrumenter.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
14 - Glassruter.	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	R
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	R
26 - Unormal lyd.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
29 - Clutch.	✓	76 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	Hjul,dekk.	
44 - Utvendig tilstand motor.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
46 - Registerreim.	R	86 - Hjullager.	✓
		87 - Dekk.	O
		88 - Felg.	O
		89 - Ekstra hjulsett..	O



6105841

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
31.1	Bremsevirking.	Bremsevirking, VF	220,00
31.2		Bremsevirking, HF	220,00
31.3		Bremsevirking, VB	200,00
31.4		Bremsevirking, HB	200,00
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
46.2		eller ved, måneder:	60
85.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
85.2		Bremsekivetykkelse VF	27,40 mm
85.3		Bremsekivetykkelse HF	27,40 mm
85.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
85.5		Bremsekivetykkelse VB	21,70 mm
85.6		Bremsekivetykkelse HB	21,70 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	8,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6105841

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6105841

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt




6105841

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6105841

Bilder og vedlegg




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6105841


Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt




35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6105841


Bilder og vedlegg




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt




51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




6105841


Bilder og vedlegg



55. Generelt




56. Generelt




57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KU11894	YARVABHXHGZ107268
Årsmodell	Merke/Modell
16-19	Proace 1.6 D-4D 8V Turbo FAP
Motorkode	Km
3WZ-HV (BHX/DV6FCU)	Ukjent

Utført med feil (104)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	P0560	ABS/ESP ECU — Fault in electric circuit
Central switching unit	B1004	ECU — Internal fault
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B115B	Motor for rear-window wiper — Function faulty.
	B1209	Distance assist — Signal faulty
	B120A	Forward collision warning system — Function faulty.
	B120D	Cruise control — Distance regulation function faulty
	B1326	Heater element 1 electric auxiliary heater — Faulty control
	B1327	Heater element 3 electric auxiliary heater — Faulty control
	B132A	REFRIGANT PRESSURE — Faulty low-pressure system
	B1418	Buckle switch driver side — Signal implausible
	B1627	Battery charge condition ECU — Function faulty.
	B162C	Relay 1 accessories — Function faulty.
	B1709	"Open/close boot lid" exterior switch — Function faulty.
	B1715	Door lock contact FR — Implausible CONDITION
	B1716	Door lock contact FL — Implausible CONDITION
	B1723	Door handle sensor FL — Function faulty.
	B1727	Door handle sensor FL — Function faulty.
	B1729	Door handle sensor RL — Function faulty.
	B172A	Door handle sensor RR — Function faulty.
	B1734	Door handle sensor FL — Function faulty.
	B173A	Door lock switch driver door — Implausible CONDITION
	B1808	Immobiliser — Activation signal disturbed/multiplexed
	B1811	Additive pump — Function faulty.
	B1818	Oil level control — Function faulty.
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F39	Sensor for rain-/light recognition — Communication faulty
	U1F3C	Regeneration additive pump — Communication faulty
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
	U1F40	Battery monitoring ECU — Communication disturbed
	U1F42	Air conditioning ECU — Communication faulty
	U1F43	Communication with airbag ECU — Communication disturbed
	U1F53	Steering lock module — Communication faulty
	U1F6A	Vehicle electrics voltage — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Diesel engine	P13C1	STARTER — Starter control signal faulty
	P2635	Fuel presupply pump — Signal faulty
	U1218	CAN bus/connection to body control module — No communication possible
Engine switch unit	B1002	ECU — Unexpected reset
	B1137	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	B1138	Dipped beam left — Fault in electric circuit
	B1154	WINDSCREEN WIPER — Fault in electric circuit
	B1155	WINDSCREEN WIPER — Fault in electric circuit
	B1302	Fuel burning heater — Fault in electric circuit
	B1622	Switched positive relay — Function/electric circuit faulty
	B1623	Relay of term. 15 — Function faulty.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
HUD Head-up display	B1004	ECU — Internal fault
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Hydraulic power steering	C1178	ECU — Internal fault
Multi-function camera	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	B1238	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	U1218	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1502	Audio outlet FR — Function faulty.
	B1503	Audio outlet RL — Function faulty.
	B1504	Audio outlet RR — Function faulty.
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	B154E	Microphone 2 — Function faulty.
	B1591	Rear camera system — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F6D	Multifunction display — No communication
Parking assist	B121A	Body control module — Configuration faulty
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
	U1802	Vehicle speed signal — Signal faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
SRS airbag	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Steering wheel switch module	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Trailer switching unit	B1002	ECU — Unexpected reset
	B117D	Rear light/ turn signal indicator of trailer — Fault in electric circuit
	B117E	Trailer rear fog light bulb/trailer back-up light/trailer brake light — Fault in electric circuit
	B1600	CAN bus — Faulty power supply
	B2EC0	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	B2EC1	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	B2EC2	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	B2EC3	Trailer turn indicator left — Function faulty.
	B2ECE	Rear fog light trailer — Fault in electric circuit
	B2ECF	Trailer reverse light — Fault in electric circuit
	B2ED0	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Vehicle distance assistance	B1217	Adaptive cruise control — Signal faulty
	B12AA	Brake pedal switch — Function faulty.
	U1213	CAN communication with ABS ECU — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Voltage retention	B1004	ECU — Internal fault
	P13C5	Vehicle electrics voltage — Faulty power supply
	P1B73	ECU of start/stop capacitor — Internal fault

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	ASR switch
Air conditioning	Air conditioning
Comfort	Instrument cluster
	Multiplex controls
	Seat belt display
	Sensor for rain-/light recognition
	Steering wheel buttons
Engine	Additive, Diesel
OBD	