



6106633

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	558159



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	90 kW
Type	2KN	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	LY85470	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZLX055012	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	148917	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2019
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.12.2019
		Frist for neste EU kontroll	26.12.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6106633

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
14.2	Glassruter.	Sprukket/skadet rute	Frontrute
17.1	Utvendig speil.	Skade på speilramme / -hus	Venstre side
17.4		Skade på speilglass:	Venstre side
18.2	Solskjerm.	Løs/skadet/mangler	Venstre side
25.8	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
25.11		* Ulyd ved brems.	
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd området motor.	
42.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
43.5	Oljenivå motor.	* Olje nivå er på min merket.	
44.5	Utvendig tilstand motor.	* Mangler motor deksel.	
59.2	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.8	Lakk / karosseri utvendig.	Bulk (er):	Venstre sidekanal
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.17		* Mangler deksel på takrails.mangler lokk til tauekrok støtfanger foran. Skadet skvettlapp fester venstre foran.	
63.11	Vognbunn/understell.	* Mangler deksel under motor. Løst deksel under foran venstre.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
46.8	Registerreim.	* Ikke kontrollert grunnet elektronisk service historikk	
50.9	Døråpning.	* Bruksmerker	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
54.7	Seter.	Misfarget/skittent:	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.38		* Lakk blærer. Mindre rustflekker. Tatt bilder av noen av avvikene.	
71.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Overflate rust.	
78.8	Mellomaksel.	Ikke tilgjengelig for kontroll	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
85.24		* Overflate rust.	
86.5	Hjullager.	* Noe ulyd men mulig dette kommer av overflate rust fra skiver anbefaler nærmere kontroll.	
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	



6106633

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6106633

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.		R 49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		O 50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
14 - Glassruter.		R 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Differensial.	✓
17 - Utvendig speil.		R 67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.		R 69 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	74 - Støtdempere.	✓
26 - Unormal lyd.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	✓	76 - Lekkasje.	✓
29 - Clutch.	✓	78 - Mellomaksel.	O
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	O	82 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	Hjul,dekk.	
42 - Batteri 12 volt.		85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
43 - Oljenivå motor.	R	86 - Hjullager.	O
44 - Utvendig tilstand motor.	R	87 - Dekk.	✓
45 - Motorfester.	✓	88 - Felg.	O
46 - Registerreim.	O	89 - Ekstra hjulsett..	O
47 - Drivreim generator.	✓		



6106633

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	370 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	760 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6106633

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6106633

Bilder og vedlegg




1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6106633

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6106633

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6106633

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt




44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6106633


Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Solskjerm.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LY85470	WV1ZZZ2KZLX055012
Årsmodell	Merke/Modell
15-20	Caddy 2.0 16V TDI BlueMotion 4Motion
Motorkode	Km
DFSE	Ukjent

Utført med feil (16)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Engine electronics I	U3501	ECU voltage supply 1 — Faulty electric circuit/too low voltage
	P048C00 U350100	Exhaust gas flap position sensor — Signal implausible ECU voltage supply 1 — Voltage too low
Information electronics	B111913	Radio aerial 1 — Interruption/short circuit in electric circuit.
	B111A13	Radio aerial 2 — Interruption/short circuit in electric circuit.
Radar sensor of adaptive cruise control	U112100	Data bus — Missing message!
	U112300	Data bus — Message faulty
Vehicle electrics 1	907	Load management intervention — ---

Utført uten feil (15)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Air conditioning	A/C/heater
	Parking heater/auxiliary heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Battery control
	Diagn. interface bus
	Driver door electronics
	Instrument cluster



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Passenger door electronics

Trailer function

Safety

Parking assist system 2

Steering

Power steering

Steering column module

Transmission

All-wheel electronics