



6112351

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561177



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Ampera-e	Motoreffekt	150 kW
Type	1G0F	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EV89196	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	W0VF86E06K4137024	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	112660	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2019
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	18.09.2019
		Frist for neste EU kontroll	28.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6112351

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
45.13	Instrumenter	Ryggekamera har uklart bilde	
57.4	Batteri ytre tilstand	* Ledningsnett til abax ikke tilstrekkelig festet, se bilde	
58.8	Tilstand 12 volt batteri	* Brukt booster. Var helt tom, bør lades fullt og testes på nytt	
69.6	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Dekkreparasjonssett, holdbarhetsdato har utløpt	
70.4	Hjulkapsler/navkopper	Navkopp er skadet eller mangler, skift: 4 navkopper	
80.5	Travers	Deformert travers:	Høyre foran
83.6	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Midten foran

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
2.24	Unormal lyd	* Drivverkslyd, mistenker dekkstøy. Nærmere kontroll anbefales	
6.16	Bremseskiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
17.28	Lys	Mindre ripe(r) i lampeglass	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
42.10	Drivaksler	* liten slakk i innfestning/ledd begge sider	
58.9	Tilstand 12 volt batteri	Svekket batteri, kan gi kaldstartproblemer	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.31		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6112351

Prøvekjøring	Elektriske anlegg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 44 - Instrument belysning ✓
2 - Unormal lyd	○ 45 - Instrumenter R
Generell informasjon	46 - Radio / Multimedia ✓
3 - Nøkler / Utstyr	47 - Elektrisk vindusheis ✓
4 - Service/ Dokum.	48 - Oppvarmet bakrute ✓
Bremser	49 - Kupevifte ✓
5 - Bremsebelegg	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
6 - Bremseskiver	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) ✓
8 - Parkeringsbrems	○ 53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsevirkning	✓ 54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsevæsknivå	✓ 57 - Batteri ytre tilstand R
12 - Bremserør	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
13 - Bremseslanger	✓ 61 - Ladekontakt elbil/hybrid ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 62 - Ladekabel elbil/hybrid ✓
15 - Bremsepedal	✓ 63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid ✓
Lys og signaler	Hjul, dekk, felg
17 - Lys	○ 65 - Dekk ✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓ 66 - Felg ✓
19 - Refleks	✓ 67 - Ekstra hjulsett ○
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 68 - Hjullager ✓
21 - Varsellamper	✓ 69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett R
22 - Varsellamper utvidet	✓ 70 - Hjulcapsler/navkopper R
e-Diagnose	Styring
23 - Full systemskann	○ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
Motor	72 - Styresnekke, tannstang ○
27 - Motor virkemåte	73 - Styrestag/ledd ✓
28 - Utvendig tilstand motor	○ 74 - Styreservo ✓
30 - Kjølevæske	Hjuloppheng
31 - Kjølevifte	✓ 75 - Støtdempere ✓
32 - Kjølesystem	✓ 76 - Stabilisator ✓
Drivverk	77 - Fjærer / fjærbein ✓
42 - Drivaksler	○ 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
	80 - Travers R



6112351

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6112351

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,50 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	9,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	9,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	32 °C
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	329 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	210 ampere
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	1 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6112351

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6112351

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6112351

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




6112351

Bilder og vedlegg




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6112351

Bilder og vedlegg



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt




35. Generelt




36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



6112351

Bilder og vedlegg




40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6112351


Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt




52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt




60. Generelt



6112351

Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Instrumenter

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EV89196	W0VF86E06K4137024
Årsmodell	Merke/Modell
16-19	Ampera-e
Motorkode	Km
ENO - kein Motor	Ukjent

Utført med feil (24)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C0800	ECU — Function/electric circuit faulty
Body control module	B1325	ECU — Function/electric circuit faulty
	B1395	Reference voltage — Fault in electric circuit
	B1517	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
	B1527	No-load current — No-load current too high
	B3006	Engine hood contact switch — Opened during driving
	B3110	Transponder key 2 — BATTERY VOLTAGE TOO LOW
	B3600	Dimmer for cabin light — Fault in electric circuit
	B370A	Rain sensor — Function faulty.
	C0277	Brake-pedal travel sensor — Fault in electric circuit
	C0750	Tyre pressure sensor FL — Function faulty.
	C0755	Tyre pressure sensor FR — Function faulty.
	C0760	Tyre pressure sensor RL — Function faulty.
	C0765	Tyre pressure sensor RR — Function faulty.
	C0890	Sensor reference voltage circuit 3 — Fault in electric circuit
Brake booster	P0603	ECU — Memory chips KAM defective (internal)
	U3501	ECU voltage supply 1 — Faulty electric circuit/too low voltage
	U3505	ECU voltage supply 2 — Faulty electric circuit/too low voltage
Front camera system	B1011	Infotainment ECU — System deactivated.
Fuel pump	P17B0	Gear shift module — Voltage supply low
	U0121	CAN bus connection to ABS control unit — No communication
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Telematics
Comfort	Central gateway ECU
Engine	Electric motor control 1
	Electric motor control 2
	Gasoline engine
Safety	Pedestrian warning system
Steering	Electr. power steering