



6107409

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560322



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1499 cm ³
Modell	Transit Connect	Motoreffekt	88 kW
Type	PU2	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	RL37916	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0SXXWPGSJB63964	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	201970	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.12.2018
		Frist for neste EU kontroll	06.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6107409

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
6.2		Varselmelding aktivert, se bilde	
6.14		* Mulig flere meldinger enn det jeg fikk bildet av. Mye elektronisk feil og display som lever sitt eget liv. Ikke kontrollert alt av elektronikken.	
23.1	Interiør generelt.	Rens utover normal vask og klargjøring	
25.11	Kjøreegenskaper.	* Ikke mulig å prøvekjøre, derfor vil flere punkter på testen bli fjernet.	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
48.10	Dører.	* Trege dører.	
50.2	Døråpning.	Sår eller skade:	
50.4		Rust:	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
59.1	Laste-/bagasjerom.	Skadet gulvteppe	
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	
62.8		Bulk (er):	
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.10		Skadet:	
62.17		* Rust. Støtfanger foran ute av stilling. Malt eller gjort noe innside panser ser ikke bra ut. Knust refleks høyre bak.	
63.11	Vognbunn/understell.	* Deksel under knekt og løse.	
72.7	Bremsekiver innvendig.	* Rust og slitte bremsar anbefaler bytte.	
81.2	Opphengs- / bærearmer foraksel.	Slakk i opphengskule:	Høyre nedre
87.10	Dekk.	Feil rotasjonsretning:	Høyre foran, Venstre foran
88.4	Felg.	Mangler hjulbolt / mutter:	Venstre foran
89.14	Ekstra hjulsett..	* Mangler ekstra hjulsett.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
46.8	Registerreim.	* Ikke kontrollert grunnet elektronisk service dokumentasjon	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.38		* Se bilder for oversikt over avvikene. Tatt bilder av noen av avvikene.	



6107409

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.20	Bremseskive/klosser utvendig	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 0 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga: Ikke kjørbart uten booster.



6107409

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	50 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	O	51 - Dørtrekk.	O
Interiør.		52 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	54 - Seter.	R
7 - Brems pedal.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	R
9 - Instrumenter.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	Underside.	
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
14 - Glassruter.	O	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	69 - Bremsørør.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
18 - Solskjermer.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	R
20 - Taktrekk.	✓	73 - Parkbrems.	✓
23 - Interiør generelt.	R	74 - Støtdempere.	✓
Prøvekjøring.		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	76 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
Motor.		80 - Travers.	✓
34 - Panser.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	R
36 - Feilkodeutlesing.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	83 - Styresnekke, tannstang.	O
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
44 - Utvendig tilstand motor.	R	87 - Dekk.	R
45 - Motorfester.	✓	88 - Felg.	R
46 - Registerreim.	O	89 - Ekstra hjulsett..	R
47 - Drivreim generator.	✓		



6107409

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
46	Registerreim.		Målepunkt ikke aktuelt på gjeldende kjøretøy
85.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
85.2		Bremsekivetykkelse VF	24,80 mm
85.3		Bremsekivetykkelse HF	24,80 mm
85.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
85.5		Bremsekivetykkelse VB	9,20 mm
85.6		Bremsekivetykkelse HB	9,20 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	8,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	8,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6107409

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6107409

Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6107409

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6107409

Bilder og vedlegg



22. Generelt




23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




6107409

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



6107409


Bilder og vedlegg



46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt



56. Generelt



57. Generelt



6107409

Bilder og vedlegg




58. Generelt




59. Generelt



60. Generelt




61. Generelt



62. Generelt



63. Generelt




64. Generelt



65. Generelt



66. Generelt



67. Generelt



68. Generelt



69. Generelt



6107409

Bilder og vedlegg



70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



73. Generelt



74. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
RL37916	WF0SXXWPGSJB63964
Årsmodell	Merke/Modell
18-	Transit Connect 1.5 16V TDCi EcoBlue
Motorkode	Km
ZTGA	Ukjent

Utført med feil (18)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C003A	Wheel rpm sensor RR — Signal/function faulty
	U0212	LIN bus connection to steering column switch — No communication possible
	U0429	CAN bus connection of steering column ECU — Signal implausible
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Autom. climate control HVAC OBD	9315	Battery saver relay — Electric circuit has short circuit to plus
	B1083	Recirculation air flap actuator — Function faulty.
	B1A69	Air humidity sensor — Function faulty.
Cruise control CCMii CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Electr. steering CAN	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Image processing module (A)	C1001	Camera/light/viewing system — Function faulty.
	U0418	CAN bus connection from brake system ECU — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
IPC instrument cluster CAN	P1534	Airbag warning light — Function faulty.
	U0233	Connection to ECU of lateral object recognition right — Communication faulty
	U0534	Connection to ECU of lateral object recognition right — Received invalid data
Passenger door module (CAN)	U0233	Connection to ECU of lateral object recognition right — Communication faulty
SCCM steering column module	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (7)

System	Beskrivelse
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	RTM radio CAN
Comfort	Driver door module CAN
	Gateway module A CAN
	Telematics (CAN)
Safety	Lateral obstacle recogn. module left