

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 150 HK AUTOMAT 4X4

TESTDATO: 19.02.2026

KODE: 1953323



JD89904



70 252 KM



21.06.2021

Førstegang registrert



Diesel

CHASSISNR: WV1ZZZ7HZMX021069

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Varebil


FRIST FOR PKK: 04.04.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. MOTOR		
1.1 Service	bilen leveres med ny service + nye bremses foran	
2. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
2.1 Opplysninger	dokumentert service, se bilde	

BIL.NR BILTYPE REGDATO KMSTAND CHASSINR
JD89904 SHA1F9 2021-06-21 35905 WV1ZZZ7HZMX021069
TRA KORT 150 TDI 4M/DSG*

Inspeksjon . 01340015
Olje f firehjulskobling byttes 01575550
Bremsevæskeservice . 01400050
Støv- og pollenfilter byttes 85185550
Viskerblad f rwa ut- og innmonteres 92431950
HALDEXOLJE G 060 175 A2
ALLERGI POLLENF 7E0 819 631
BREMSEVÆSKE B 000 750 M3
VISKERBLAD 7E0 955 425 C
SKRUE N 910 827 01

Gjennomført service
Date: 13.03.2025
Km stand: 59838

Neste service
Date: _____
Km stand: _____
Ved melding i instrumentpanel: ☒

Skiftet/utført Ja Nei
Motorolje Total ☒
Merke/viskositet 5-80 LL ☒
Oljefilter ☒
Drivstoffilter ☒
Lufthiter ☒
Kupfilter ☒
Transjonsolje DSG ☒
Templugger ☒
Kontrollert for feilkode HALDEKS ☒
Kontrollert for feilkode HALDEKS ☒
Kommentar

Neste service
Ja Nei
Registerreim ☒
Drivveim ☒
Bremsevæske ☒
Kjølervæske 4.5 ☒
Bremsekiver, foran ☒
Bremsekiver, bak ☒
Bremseklosser, foran ☒
Bremseklosser, bak ☒
Rustkontroll ☒
Mobilitetsavtale vedlagt ☒

Rustkontroll
Kontroller bilen og merk eventuelt i respektive områder av kontrollskjemaet
1. Kontroller venstre side med tank
2. Kontroller høyre side med tank
3. Kontroller front med tank på ly
4. Kontroller bilen bak med tank på ly
5. Kontroller understell med tank
6. Kontroller taket med tank på ly

Kommentar

Verkstedstempel ved godkjenning

Verkstedsunderskrift

Signatur og stempel

Model AS
Sensitivitet
Reg. nr. 950 223 243

BilXtra
Ditt lokale verksted

2.1 Dokumentert service, se bilde

2.1 Dokumentert service, se bilde

SERVICEHEFTE

Servicepunktliste

SERVICE

Gjennomført service
Date: 23/03-22
Km stand: 16792

Neste service
Date: _____
Km stand: _____
Ved melding i instrumentpanel: ☒

Skiftet/utført Ja Nei
Motorolje ☒
Merke/viskositet Total 5w-30 ☒
Oljefilter ☒
Drivstoffilter ☒
Lufthiter ☒
Kupfilter ☒
Girrolje ☒
Templugger ☒
Kontrollert for feilkode ☒
Bremsekiver, foran ☒
Bremsekiver, bak ☒
Bremseklosser, foran ☒
Bremseklosser, bak ☒
Registerreim ☒
Drivveim ☒
Bremsevæske ☒
Kjølervæske ☒
Rustkontroll ☒
Mobilitetsavtale ☒
Kommentar

Neste service
Date: _____
Km stand: _____
Ved melding i instrumentpanel: ☒

2.1 Dokumentert service, se bilde

SERVICEHEFTE

Servicepunktliste

OPPLYSNINGER OM KJØRETØYET

Bilmerke VW
Reg. nr. JD 89904
Motortype
Første gang registrert
Girkasse
Chassissnummer (VIN)
Serviceintervall

OPPLYSNINGER OM EIEREN

Eiers navn og adresse
Telefon arbeid
Adresse-endering / ny eiers navn og adresse
Telefon arbeid
Dato for overtagelse
Adresse-endering / ny eiers navn og adresse
Telefon arbeid

Date 23/03-22
Signatur

2.1 Dokumentert service, se bilde

SERVICEHEFTE

Servicepunktliste

SERVICE

Gjennomført service
Date: 23/03-22
Km stand: 16792

Neste service
Date: _____
Km stand: _____
Ved melding i instrumentpanel: ☒

Skiftet/utført Ja Nei
Motorolje ☒
Merke/viskositet Total 5w-30 ☒
Oljefilter ☒
Drivstoffilter ☒
Lufthiter ☒
Kupfilter ☒
Girrolje ☒
Templugger ☒
Kontrollert for feilkode ☒
Bremsekiver, foran ☒
Bremsekiver, bak ☒
Bremseklosser, foran ☒
Bremseklosser, bak ☒
Registerreim ☒
Drivveim ☒
Bremsevæske ☒
Kjølervæske ☒
Rustkontroll ☒
Mobilitetsavtale ☒
Kommentar

Neste service
Date: _____
Km stand: _____
Ved melding i instrumentpanel: ☒

2.1 Dokumentert service, se bilde

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	0
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Næring

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	80	Glatt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 43, 2023	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 40, 2020
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	7,3	7,2	7,5	7,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6,8	6,7	7,2	6,8

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei

SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.03.2022	16072
06.02.2023	31079
13.03.2025	59838
31.05.2023	35905

KOMMENTAR

- * Bilen har gått i næring - selges med bruksmerker og slitasje - i henhold til alder og/eller kjørelengde
- * Generell info: 2G-baserte tjenester vil slutte å fungere ved nedstengning av 2G-nettet (2027)

✔ **Kontrollert** /
 ○ **Ikke kontrollert** /
 ✖ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ✔ Kjennemerke
- ✔ Understellsnummer
- ✔ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✔ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ✔ Kamera
- ✔ Sensor
- ✔ Systemfunksjoner
- ✔ Diagnose
- ✔ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ✔ Lakk
- ✔ Antirustbehandling
- ✔ Under bil
- ✔ Panser
- ✔ Dører
- ✔ Bakluke
- ✔ Låser/tyverisikring
- ✔ Skjermer
- ✔ Skap/påbygg
- ✔ Speil
- ✔ Tilhengerfeste
- ✔ Korrosjon
- ✔ Vinduspussere/-spyler
- ✔ Verktøy/nødutstyr
- ✔ Dekk/Felger
- ✔ Hjulmuttere/-bolter
- ✔ Rails
- ✔ Døråpning
- ✔ Terskler/innlastningssone
- ✔ Støtfanger
- ✔ Grill
- ✔ Tak
- ✔ Panoramatak/takluke
- ✔ Frontvindu
- ✔ Vinduer
- ✔ Kanal
- ✔ Stolpe
- ✔ Alle flater
- ✔ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ✔ Lys foran
- ✔ Lys bak
- ✔ Markeringslys
- ✔ Retningslys
- ✔ Nødsignallys
- ✔ Parkeringslys
- ✔ Refleks
- ✔ Andre lys

MOTOR

- ✔ Avgass
- ✔ Batteri(er)
- ✔ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✔ Dynamo/lading
- ✔ Eksosanlegg
- ✔ Elektroniske styresystemer
- ✔ Kjølesystem/vannpumpe
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Motorfester/-demper
- ✔ Oljenivå/røykutvikling
- ✖ Service
- ✔ Startmotor
- ✔ Trekkraft
- ✔ Turbo
- ✔ Ladeluftkjøler
- ✔ Kompressor
- ✔ Dieselpumpe/dyser/gløding
- ✔ Motor

HJULOPPHENG/STYRING

- ✔ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✔ Ratt/styringsmekanisme
- ✔ Hjullager
- ✔ Luftbelger
- ✔ Fjærer/støtdemper
- ✔ Ledd
- ✔ Stabilisatorer/stag
- ✔ Forstilling
- ✔ Bakstilling

BREMSER

- ✔ Bremsfunksjon
- ✔ Parkeringsbrems
- ✔ Bremskraftforsterker
- ✔ Bremsvæske
- ✔ Lekkasjer
- ✔ Rør/slanger
- ✔ Lasteavhengig ventil
- ✔ Skiver
- ✔ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ✔ Girkasse
- ✔ Differensial
- ✔ Clutch/kobling/svinghjul
- ✔ Aksler
- ✔ Fordelingskasse

INTERIØR

- ✔ Dashbord
- ✔ Instrumenter og brytere
- ✔ Midtkonsoll/midtarmene
- ✔ Dørtrekk
- ✔ Seter
- ✔ Taktrekk
- ✔ Teppet/bekledning
- ✔ Bagasjeromskjuler
- ✔ Vindusheiser
- ✔ Bilbelte
- ✔ Varme/AC/Klima
- ✔ Signalhorn/Lydsignal
- ✔ Multimedia
- ✔ Varerom
- ✔ Solblending panoramatak
- ✔ Multifunksjonsratt
- ✔ Ratt
- ✔ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ✖ Opplysninger
- ✔ Interiør
- ✔ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✔ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Ansvar for utsteder av tilstandsrapporten

Tilstandsrapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Oppdragsgiveren. Den konkrete tilstandsrapporten tilhører Oppdragsgiveren og vil ikke bli utlevert til tredjemenn uten samtykke fra Oppdragsgiveren

Utsteder av tilstandsrapporten har ikke ansvar for feil gjort ved alminnelig uaktsomhet. For feil gjort ved grov uaktsomhet eller forsett har utsteder av tilstandsrapporten ansvar for dokumentert direkte, påregnelig økonomisk tap forårsaket av feilen.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.