



6109842

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	562384



Kjøretøy

Bilmerke	Opel	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	ZAFIRA LIFE	Motoreffekt	100 kW
Type	V	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	ED40284	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	VXEVZZKXZMZ114243	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	85377	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2022
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	29.04.2022
		Frist for neste EU kontroll	28.04.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6109842

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd hjuloppheng	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
21.17	Varsellamper	* Lampe lyser se bilde	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre bak, Høyre bak
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
86.17	Lakk / karosseri utvendig	* Div bruksmerker og skader se bilder.	
88.11	Underside	* Skade jekkfeste begge sider.	
94.5	Solskjermer	* Lys defekt.	
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre fordør
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Tatt bilder av noen av avvikene	
103.6	Interiør generelt	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Mørkt
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6109842

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
2 - Unormal lyd	R	45 - Instrumenter	✓
Generell informasjon		46 - Radio / Multimedia	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
4 - Service/ Dokum.	R	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremseser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsebelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	R	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓
10 - Bremsevæskeniå	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓
12 - Bremserør	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
13 - Bremseslanger	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Bremsepedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	R
17 - Lys	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
18 - Markeringslys/-lykter	✓	68 - Hjullager	✓
19 - Refleks	✓	Styring	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
21 - Varsellamper	R	72 - Styresnekke, tannstang	O
22 - Varsellamper utvidet	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
e-Diagnose		74 - Styreservo	✓
23 - Full systemskann	O	Hjuloppheng	
Motor		75 - Støtdempere	✓
27 - Motor virkemåte	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølevæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
31 - Kjølevifte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
Drivverk		80 - Travers	✓
42 - Drivaksler	✓	Karosseri	
		81 - Frontrute	R
		82 - Siderute/bakrute	✓
		83 - Dør-/panseråpner	✓
		84 - Lås	✓
		86 - Lakk / karosseri utvendig	R
		87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	R



6109842

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6109842

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	26,80 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	26,80 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	20,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	21,70 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	21,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	250,00
9.4		Bremsevirkning, HB	250,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6109842

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6109842

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6109842

Bilder og vedlegg



10. Generelt




11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6109842

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




6109842

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



6109842


Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Bakluke



R 54. Bakluke

R



6109842

Bilder og vedlegg



55. Bakluke



R 56. Bakluke



R 57. Bremseskiver



58. Døråpning



R 59. Døråpning



R 60. Døråpning



61. Døråpning



R 62. Felg



R 63. Felg



64. Felg



R 65. Felg



R 66. Frontrute



6109842

Bilder og vedlegg



67. Høyre fordør



R 68. Høyre kanal



R 69. Høyre kanal



70. Høyre kanal



71. Solskjerm



R 72. Underside



73. Underside




R 74. Venstre bakskjerm



R 75. Venstre bakskjerm



76. Venstre fordør



R 77. Venstre fordør



R 78. Venstre kanal



6109842

Bilder og vedlegg



79. Venstre kanal



R 80. Venstre kanal



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
ED40284	VXEZZKXZMZ114243
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Zafira-Life E
Motorkode	Km
ZKX (ZK01)	Ukjent

Utført med feil (81)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP	C162A	Brake booster pressure sensor — Signal implausible
Airbag	B00DF	Key-operated switch for passenger airbag deactivation — Function faulty.
	B1400	CAN bus — Faulty power supply
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Central ECU of electric drive chain/ hybrid drive chain	P16E6	Engine ECU — Run-on time faulty
	P2299	Accelerator sensor — Signal faulty
Central switching unit	B1003	ECU remote coding — Remote coding faulty (NOTICE: This fault can be a phantom fault).
	B1153	WINDSCREEN WIPER — Function faulty.
	B115B	Motor for rear-window wiper — Function faulty.
	B1728	Door handle sensor FR — Function faulty.
	B1784	ECU of gesture-controlled access system left — Communication on LIN bus 2 faulty
	B181A	Electronic ignition lock — Communication faulty
	B1865	Engine startup release signal from engine start button and body control module — Signals implausible among one another
	B2EA0	ECU remote coding — Servicing parameter incorrect.
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F1F	CAN communication with A/C compressor — Communication faulty
	U1F3E	Telematics ECU — Communication faulty
Contact switch of vehicle electrical system battery 1	U1108	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — No communication
Instrument cluster	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Internal drive battery charging device	P0562	DC-DC converter — 12 V side of voltage value incorrect.
	P12F3	Traction battery current sensor/vehicle electrical system battery charging device — Fault in electric circuit
	P13D2	DC-DC converter — Current value faulty
	P13F2	High voltage charging cable — Voltage value not within nominal range



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P166C	Locking actuator of high-voltage charge terminal — Function faulty.
	U1187	CAN bus connection to powertrain control module — Communication disturbed
Multi-function camera	B1238	Multi-function camera — Field of view partly/entirely restricted
	U1208	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Multifunction touch screen	B1574	Touch screen — Voltage supply circuit faulty
	U1FA0	Audio-/ video connections — Communication disturbed
Multiplex control board	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	U1F03	CAN bus connection to body control module — No communication
Navigation	B100C	ECU voltage supply — Faulty power supply
	B1505	Microphone input — Function faulty.
	B1506	Telematics ECU — Communication faulty
	U18A1	CAN bus connection to telematic control unit — Communication faulty
	U1F03	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
Parking assist	B1223	Parking aid sensor rear inside left — Function faulty.
	B1226	Distance sensor FR outside — Function faulty.
	B1228	Distance sensor rear outside right — Function faulty.
	B1244	Distance sensor RL lateral — Function faulty.
	B1245	Distance sensor rear right — Function faulty.
	B1250	Distance sensor front left — Function faulty.
	B1251	Distance sensor front right — Function faulty.
Sliding door left	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
	B1761	Door lock contact of sliding door — Short circuit in electric circuit
	B1767	Sliding door anti-pinch protection — Learned values not initialized.
	B176A	C/locking actuator sliding door additional lock — Fault in electric circuit
	B176B	Sliding door coupling actuator — Function faulty.
	B176D	Sliding door servo drive — Fault in electric circuit
	B176E	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
	B176F	Central output stage — Fault in electric circuit
	B1770	Electrical sliding door position sensor — Fault in electric circuit
	B1771	Anti-pinch sensor in sliding door — Fault in electric circuit
	B1773	Electrical sliding door position sensor — Fault in electric circuit
	B1774	Door lock contact of sliding door — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Sliding door right	B1761	Door lock contact of sliding door — Short circuit in electric circuit
	B1767	Sliding door anti-pinch protection — Learned values not initialized.
	B176B	Sliding door coupling actuator — Function faulty.
	B176E	Voltage supply of steady plus (term. 30) — Voltage/current supply faulty
	B176F	Central output stage — Fault in electric circuit
	B1770	Electrical sliding door position sensor — Fault in electric circuit
	B1771	Anti-pinch sensor in sliding door — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1773	Electrical sliding door position sensor — Fault in electric circuit
	B1774	Door lock contact of sliding door — Fault in electric circuit
	B1776	Inner door handle switch "opening right sliding door" — Fault in electric circuit
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log
Steering-wheel switch module CAN	B100C	ECU — Supply voltage faulty
	U1F00	Diagnostic module — Error not recorded in error log

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
Air conditioning	A/C/heater
	Rear A/C control module
	Rear air conditioning control panel
Comfort	Head-up display
	Multifunction steering wheel
	Sensor for rain-/light recognition
	Service module (automatic emergency call)
Engine	Electric motor
	Traction battery
Steering	Power steering