

NISSAN LEAF FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 04.03.2026

KODE: 1964092



ED63821



49 105 KM



19.01.2022

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: SJNFAAZE1U0151402

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 19.01.2028

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt		Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR			
1.1	Lakk	Bruksmerker rundt på bil, deriblant noe riper på begge sider av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje	
1.2	Panser	Noe steinsprut på panser	
1.3	Tak	Noe steinsprut på tak	



1.1 Bruksmerker rundt på bil, deriblant noe riper på begge sider av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Bruksmerker rundt på bil, deriblant noe riper på begge sider av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Bruksmerker rundt på bil, deriblant noe riper på begge sider av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.1 Bruksmerker rundt på bil, deriblant noe riper på begge sider av bakfanger, dette anses som normal bruksslitasje



1.2 Noe steinsprut på panser



1.2 Noe steinsprut på panser



1.3 Noe steinsprut på tak

8. VEDLIKEHOLDSHISTORIKK

Det er for å bekrefte at arbeidet som er spesifisert i vedlikeholdsskjemaet / garantiheftet, er utført. Periodisk vedlikehold skal utføres ved enten tidspunktene eller kjørelengdene som står spesifisert på vedlikeholdsskjemaet. I heftet, det som kommer først. Alle kvitteringer for vedlikehold skal overleveres til eventuelle senere ette av kjøper.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
1 år	19194	25 1 23	2 år	27577	13 02 24	3 år	37686	15 01 25

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED

Witro Bil AS
Hornbergv. 2
7038 Trondheim
Tlf: 73 83 20 00
www.witro.no
NO 838 525 172 MVA

NESTE SERVICE

KM-STAND VED SERVICE

DATE FOR SERVICE

44194

25 1 24

57577

13 02 25

67686

15 01 26

BILENS UNDERSTELLSNR.

TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE	TYPE SERVICE	KM-STAND VED SERVICE	DATE FOR SERVICE
4 år	48342	23 01 26						

FORHANDLERSTEMPEL FRA UTFØRENDE VERKSTED

NAT DRIVE
Dette Heston 70
7075 TILLER

NESTE SERVICE

KM-STAND VED SERVICE

DATE FOR SERVICE

48342

23 01 27

BILENS UNDERSTELLSNR.

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	2
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 12, 2021	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 32, 2021
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	6	5,5	5,5	5,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	6	5	5,5	6

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Nei
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	48342
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
23.01.2026	48342

☒ **Kontrollert** |
 ☐ **Ikke kontrollert** |
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.