



6041555

NAF Bruktbiltest

Testdato
05.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	FOCUS	Motoreffekt	85 kW
Type	DYB	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	TV85469	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0LXXGCBCL41912	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	242835	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2013
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	29.08.2013
		Frist for neste EU kontroll	10.02.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6041555

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	Tid mellom servicer er overskredet, Kjørelengde mellom servicer er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre bak, Høyre bak
6.12		Stor rustskade på bremseskjold:	Venstre bak
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	
9.8		Vesentlig pulserende bremsevirkning:	Høyre bak
20.1	Lyd / lyssignaler	Feil ved horn	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
48.1	Oppvarmet bakrute	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/ bak)	* Mangler lokk på spylerbeholder.	
56.2	Drivrem generator	Slitt/morken/sprekt drivrem	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
78.1	Opphengs- / bærearmer foraksel	Slakk i opphengskule:	Venstre nedre
78.5		Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Bakre høyre nedre
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre nedre, Fremre høyre nedre
80.6	Travers	Rustskade i travers:	Midten bak
83.11	Dør-/panseråpner	Slitt / skade på gummilist:	Høyre foran
86.3	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Venstre forskjerm, Støtfanger foran, Panser, Venstre fordør
86.12		Rustangrep:	Bakluke, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Høyre fordør, Bakluke
97.1	Døråpning	Sår eller skade:	Venstre bakdør
98.5	Seter	Feil med seteregulering/lås:	Venstre foran
99.3	Bilbelte	Slitt / skadet belte:	Venstre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
11.4	Bremsevæskens kokepunkt	Kokepunkt er under 180 grader. Anbefaler bremsevæskeskift.	
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.17	Motor virkemåte	Ingen ulyd fra svinghjul ved testtidspunkt	
27.18		* Noe unormal motorgange/vibrasjon.	
28.7	Utvendig tilstand motor	Oljesvetting	
33.13	Eksosanlegg	Betydelig rust i eksosanlegg	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.31	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	4 dekk



6041555

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
82.14	Siderute/bakrute	Slitt rute:	
82.17		Enkelte slitasjeriper på bakrute etter bruk av bakrutevisker	
86.20	Lakk / karosseri utvendig	Matt lakk:	
86.21		Diverse småbulker/lakkriper	
86.23		Steinsprut:	
86.30		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	skitten
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
93.5	Taktrekk	Skittent taktrekk	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
102.7	Laste-/bagasjerom	Småskader i gulvteppe	

Servicehistorikk

Bilen har elektronisk servicedokumentasjon. Bilde er vedlagt.

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring -6 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Tørt

Bilen ble prøvekjørt: Driftsvarm motor

Er bilen skitten eller nediset: Ja



6041555

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
Generell informasjon	39 - Girkasse (manuell) ✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 42 - Drivaksler ✓
4 - Service/ Dokum.	R Elektriske anlegg
Bremser	44 - Instrument belysning ✓
5 - Bremsbelegg	✓ 45 - Instrumenter ✓
6 - Bremseskiver	R 46 - Radio / Multimedia ✓
8 - Parkeringsbrems	✓ 47 - Elektrisk vindusheis ✓
9 - Bremsvirkning	R 48 - Oppvarmet bakrute R
10 - Bremsvæsknivå	✓ 49 - Kupevifte ✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	O 50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC) ✓
12 - Bremserør	✓ 51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
13 - Bremseslanger	✓ 52 - Lyktespyler / Visker ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 53 - Sentrallås ✓
15 - Brems pedal	✓ 54 - Setevarmer ✓
Lys og signaler	55 - Ladespenning generator ✓
17 - Lys	56 - Drivrem generator R
19 - Refleks	✓ 57 - Batteri ytre tilstand ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 58 - Tilstand 12 volt batteri R
21 - Varsellamper	R Hjul, dekk, felg
22 - Varsellamper utvidet	✓ 65 - Dekk ✓
e-Diagnose	✓ 66 - Felg O
23 - Full systemskann	67 - Ekstra hjulsett O
Motor	O 68 - Hjullager R
26 - Avgassanalyse (Diesel)	69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett ✓
27 - Motor virkemåte	70 - Hjul kapsler/navkopper ✓
28 - Utvendig tilstand motor	O Styring
29 - Oljenivå motor	O 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
30 - Kjølevæske	✓ 72 - Styresnekke, tannstang ✓
31 - Kjølevifte	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
32 - Kjølesystem	✓ 74 - Styreservo ✓
33 - Eksosanlegg	✓ Hjuloppheng
35 - Motorfester	O 75 - Støtdempere ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 76 - Stabilisator ✓
37 - Registerreim	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
	R 78 - Opphengs- / bærearmer foraksel R
	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
	80 - Travers R



6041555

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	O
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	O
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	R
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6041555

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	205,00
9.2		Bremsevirkning, HF	225,00
9.3		Bremsevirkning, VB	275,00
9.4		Bremsevirkning, HB	230,00
26	Avgassanalyse (Diesel)		Euro 5 eller høyere uten feilkoder
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	43 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	3 °C
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	604 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	2,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6041555

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6041555

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6041555

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6041555

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Bakluke



31. Bakluke



32. Bakluke



33. Bilbelte



34. Bremseskiver



35. Døråpning



36. Døråpning



6041555

Bilder og vedlegg



37. Høyre bakskjerm



38. Høyre bakskjerm



39. Høyre fordør



40. Høyre fordør




41. Panser



42. Panser



43. Service/ Dokum.



44. Seter



45. Støtfanger foran




46. Travers



47. Venstre bakskjerm



48. Venstre bakskjerm



6041555


Bilder og vedlegg



49. Venstre fordør



50. Venstre fordør



51. Venstre forskjerm



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
TV85469	WF0LXXGCBCLCL41912
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	Focus 1.6 TDCI Turnier
Motorkode	Km
T1DB	242 835

Utført med feil (9)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
BCMii body control module CAN	B1D01	Dipped beam right — Fault in electric circuit
	U0214	Radio remote control ECU — No communication possible
Distance warning system FDSM CAN	U0415	CAN bus connection to ABS/traction control — Communication/signal implausible
Driver door module CAN	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
IPC instrument cluster CAN	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0214	Radio remote control ECU — No communication possible
Passenger door module (CAN)	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0199	Can communication with door ECU A — Communication disturbed

Utført uten feil (9)

System	Beskrivelse
ABS	Steering-angle sensor SASM CAN
Air conditioning	Automatic air conditioningCAN
Airbag	RCM airbag CAN
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	Front control elements/display (FCDIM)
Comfort	LightingHCM CAN
Engine	Engine PCM Diesel-TDCI



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

OBD

Beskrivelse

Steering

Electr. steering CAN