



6112320

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561636



Kjøretøy

Bilmerke	KIA	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	SOUL	Motoreffekt	150 kW
Type	SK3	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	EB52004	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	KNAJ3811FL7009439	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	275316	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Kombikupé	Registrert første gang	03.07.2020
		Frist for neste EU kontroll	30.07.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6112320

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	
6.7	Bremseskiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Høyre foran, Venstre foran
21.17	Varsellamper	* Varsel meldinger og lamper se bilder. Varsler elektrisk feil.	
61.2	Ladekontakt elbil/hybrid	Lokk/beskyttelse for ladekontakt skadet/virker ikke	
62.2	Ladekabel elbil/hybrid	Ladekabel mangler	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
73.2	Styrestag/ledd	Slakk i styreledd:	Venstre ytre foran
81.4	Frontrute	Sprekk i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
103.4	Interiør generelt	* Slitt start knapp. Emblem bak flasser.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe rust anbefaler en langtur og kontrollere skiver etter dette om rust går bort mulig bremses bak må byttes.	
17.31	Lys	Krakerert lykteglass	Høyre sideblink, Venstre sideblink
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksmerker se bilder	
96.7	Dørtrekk	* Bruksslitasje	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
98.9	Seter	* Bruksslitasje. Ned sittet.	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6112320

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		48 - Oppvarmet bakrute	✓
5 - Bremsbelegg	✓	49 - Kupevifte	✓
6 - Bremseskiver	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	✓	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæskennivå	✓	61 - Ladekontakt elbil/hybrid	R
12 - Bremserør	✓	62 - Ladekabel elbil/hybrid	R
13 - Bremseslanger	✓	63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓
15 - Brems pedal	✓	Hjul, dekk, felg	
Lys og signaler		65 - Dekk	✓
17 - Lys	O	66 - Felg	R
18 - Markeringslys/-lykter	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
e-Diagnose		73 - Styrestag/ledd	R
23 - Full systemskann	O	74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
30 - Kjølevæske	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
31 - Kjølevifte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
35 - Motorfester	✓	80 - Travers	✓
Drivverk		Karosseri	
42 - Drivaksler	✓	81 - Frontrute	R
		82 - Siderute/bakrute	✓
		83 - Dør-/panseråpner	✓
		84 - Lås	✓
		86 - Lakk / karosseri utvendig	✓
		87 - Utvendig speil	✓
		88 - Underside	✓



6112320

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	O
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
103 - Interiør generelt	R



6112320

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,40 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	23,30 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	23,30 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	10,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	10,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	150,00
9.2		Bremsevirkning, HF	150,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
62	Ladekabel elbil/hybrid		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6112320

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6112320

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6112320

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



6112320

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6112320

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6112320

Bilder og vedlegg



49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt



53. Generelt



54. Generelt




55. Generelt




56. Generelt




57. Generelt



58. Generelt



59. Generelt



60. Generelt



6112320

Bilder og vedlegg



61. Generelt




62. Generelt



63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt



66. Bakluke

R



67. Bakluke



R 68. Døråpning



R 69. Døråpning

R



70. Døråpning



R 71. Døråpning



R 72. Døråpning

R



6112320

Bilder og vedlegg



73. Felg

R



74. Felg



75. Felg

R



76. Frontrute

R



77. Høyre bakdør



78. Interiør generelt

R



79. Nøkler / Utstyr


R



80. Panser


81. Panser

R



82. Seter

R



83. Støtfanger bak



84. Støtfanger bak

R



6112320

Bilder og vedlegg



85. Støtfanger foran



R 86. Støtfanger foran



R 87. Støtfanger foran



88. Varsellamper



R 89. Venstre bakdør



R 90. Venstre fordør



91. Venstre fordør



R 92. Venstre fordør



R 93. Venstre fordør



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
EB52004	KNAJ3811FL7009439
Årsmodell	Merke/Modell
20-	Soul (SK) EV
Motorkode	Km
EM16	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS	C110213	Battery voltage — Voltage too low
BS Battery module	P0AA600	Monitoring of high-voltage vehicle electrical system insulation — Insulation fault in high voltage circuit
CCM Charge Control Module	C182C00	High-voltage battery module charger — Function faulty.

Utført uten feil (20)

System	Beskrivelse
ABS	AEB Emergency brake assistant
Air conditioning	AC air conditioning
Airbag	Airbag (CAN)
Audio/Video	AMP Amplifier
Comfort	BCM body control module
	CGW Central gateway module
	CM Instrument cluster
	Emergency call system
	SMK Keyless entry and start system
	VESS Driving noise simulator
	WPC Wireless Power Charger
	AAF Variable air flap
Engine	LDC battery management system/voltage transformer



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

MCS engine timing electric drive

OBC Charge management

Safety

LDWS Lane keeping assist

RVM rearview camera

Steering

EPS Electromechanical Power Steering

Tire pressure monitoring

TPMS tire pressure monitoring system

Transmission

E-shifter selector lever module