



6113156

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn Auksjonen.no As
Medlemsnummer 94448735
Adresse Døvlevei 23
Postnummer og -sted 3170 SEM
Telefon 33300540
Ekstern referanse 562449



Kjøretøy

Bilmerke	Ford	Motorstørrelse	1995 cm ³
Modell	TRANSIT CUSTOM	Motoreffekt	96 kW
Type	FCC	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	LJ82345	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WF0YXXTTGYMC01788	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	124871	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2021
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	30.11.2021
		Frist for neste EU kontroll	02.12.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6113156

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Ulyd framkant anbefaler nærmere kontroll. Svidd / ubehagelig lukt i bilen etter endt prøvetur anbefaler nærmere kontroll.	
17.1	Lys	Virker ikke:	Midtre bremselys
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
29.4	Oljenivå motor	Oljenivå for høyt	
51.3	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	Vindusspyler virker ikke:	
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	
94.2	Solskjerm	Skade på solskjerm:	Venstre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.8	Registerreim	* Ikke kontrollert om reg reim er byttet.	
65.20	Dekk	Piggdekk med slitte og/eller lite pigger	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.31		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Div bruksslitasje se bilder.	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Forventet bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6113156

Prøvekjøring	Drivverk
1 - Kjøreegenskaper	✓ 38 - Clutch ✓
2 - Unormal lyd	R 39 - Girkasse (manuell) ✓
	42 - Drivaksler ✓
Generell informasjon	Elektriske anlegg
3 - Nøkler / Utstyr	✓ O 44 - Instrument belysning ✓
4 - Service/ Dokum.	45 - Instrumenter ✓
	46 - Radio / Multimedia ✓
Bremser	47 - Elektrisk vindusheis ✓
5 - Bremsbelegg	49 - Kupevifte ✓
6 - Bremseskiver	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak) R
8 - Parkeringsbrems	53 - Sentrallås ✓
9 - Bremsvirkning	54 - Setevarmer ✓
10 - Bremsvæsknivå	56 - Drivrem generator ✓
12 - Bremserør	
13 - Bremseslanger	Hjul, dekk, felg
14 - Bremskraftforsterker	✓ 65 - Dekk O
15 - Bremsepedal	66 - Felg O
	67 - Ekstra hjulsett O
Lys og signaler	68 - Hjullager ✓
17 - Lys	
18 - Markeringslys/-lykter	Styring
19 - Refleks	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd ✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 72 - Styresnekke, tannstang O
21 - Varsellamper	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
22 - Varsellamper utvidet	74 - Styreservo ✓
e-Diagnose	Hjuloppheng
23 - Full systemskann	R 75 - Støtdempere ✓
	76 - Stabilisator ✓
Motor	77 - Fjærer / fjærbein ✓
27 - Motor virkemåte	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
28 - Utvendig tilstand motor	R 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel ✓
29 - Oljenivå motor	✓ 80 - Travers ✓
30 - Kjølevæske	
31 - Kjølevifte	Karosseri
32 - Kjølesystem	✓ 81 - Frontrute O
33 - Eksosanlegg	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
35 - Motorfester	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓ 84 - Lås ✓
37 - Registerreim	86 - Lakk / karosseri utvendig ✓
	87 - Utvendig speil ✓
	88 - Underside R



6113156

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	R
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	O



6113156

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	34,10 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	34,10 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	13,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	14,70 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	14,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	300,00
9.2		Bremsevirkning, HF	300,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	160000
37.2		eller ved, måneder:	72
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	5,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	9,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	9,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6113156

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6113156

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6113156

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6113156

Bilder og vedlegg




25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6113156

Bilder og vedlegg




37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Bakluke



R 45. Høyre baksjerm

R



46. Solsjerm



R 47. Støtfanger bak



R 48. Tak

R



6113156

Bilder og vedlegg



49. Underside



R 50. Venstre bakskjerm



R 51. Venstre bakskjerm



52. Venstre kanal

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
LJ82345	WF0YXXTTGYMC01788
Årsmodell	Merke/Modell
15-	Tourneo Custom Bus 2.0 EcoBlue
Motorkode	Km
YMFS	Ukjent

Utført med feil (36)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS (CAN)	C0020	ABS hydraulic pump — Function faulty.
	C101F	Solenoid valve — Function faulty.
	U0001	High-speed CAN bus — Function faulty.
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0140	CAN bus connection to body control module — No communication
	U0159	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
	U023A	Image processing module A — Communication faulty
Airbag (CAN)	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0422	CAN bus/connection to body control module — Communication disturbed
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
APIM accessory parts interface module CAN	U0159	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
	U2013	Switch block — Fault in electric circuit
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Automatic air conditioning CAN	B1097	Windscreen heater relay — Function faulty.
	B11E5	Motor-potentiometer for air distribution flap left — Fault in electric circuit
	B11E7	Potentiometer actuator central flap — Function faulty.
	B12CA	Indicator light for Start/Stop operation — Function faulty.
	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
BCMii body control module CAN	B153B	Storage compartment light — Fault in electric circuit
	U023A	Image processing module A — Communication faulty
Cruise control CCMii CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Engine PCM Diesel-TDCI	P0562	System voltage — Voltage too low
Image processing module (A)	C1001	Camera/light/viewing system — Function faulty.
	U0418	CAN bus connection from brake system ECU — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty

Reg.nr: **LJ82345**, VIN: **WF0YXXTTGYMC01788**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
IPC instrument cluster CAN	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
	U0104	CAN bus to adaptive cruise control ECU — Communication disturbed
	U0159	CAN bus connection to parking assist — Communication disturbed
	U023A	Image processing module A — Communication faulty
Lighting HCM CAN	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Telematics (CAN)	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication

Utført uten feil (6)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Airbag ECU audio control module CAN
	RTM radio CAN
Comfort	Gateway module A CAN
	SCCM steering column module
OBD	
Safety	Parking assist PAM CAN