

HYUNDAI IONIQ ELECTRIC FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 27.02.2026

KODE: 1960281



EB50950



58 900 KM



25.06.2020

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: KMH851JFLU058952

BRUKTIMPORT: Nei

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 25.06.2026

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

Ingen anmerkning

Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Frontvindu	Noe steinsprut på frontvindu	
2. INTERIØR		
2.1 Dashbord	Riper/merker på hanskerom	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	Medfølger kun nødlader	



1.1 Noe steinsprut på frontvindu



1.1 Noe steinsprut på frontvindu



2.1 Riper/merker på hanskerom

RSB	30957	10/06/2023	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
RSB - Bremseservice foran og bak.				
DRUST	30957	10/06/2023	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
DRUST - Ruskontroll				
S15K12M	18089	23/05/2022	-	C15AB12002 Mobile Fokkløkken AS Kviteseid N-4621 Norway
S15K12M - Carry out 15,000km/12 month service as per handbook.				
DBR	18089	23/05/2022	-	C15AB12002 Mobile Fokkløkken AS Kviteseid N-4621 Norway
DBR - Bremseservice foran + bak				
DKA	18089	23/05/2022	-	C15AB12002 Mobile Fokkløkken AS Kviteseid N-4621 Norway
DKA - Løkk og karrerserikkontroll				
S15K12M	8677	09/06/2021	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
S15K12M - Carry out 15,000km/12 month service as per handbook.				
RSB	8677	09/06/2021	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
RSB - Bremseservice foran og bak.				
DRUST	8677	09/06/2021	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
DRUST - Ruskontroll				

Next service details: S75K80M - Carry out 75,000km/60 month service as per handbook				
Executed work	Odometer reading	Date	Invoice	Dealer
S60K48M	56194	30/10/2025	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
S60K48M - Carry out 60,000km/48 month service as per handbook.				
RSB	56194	30/10/2025	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
RSB - Bremseservice foran og bak.				
DRUST	56194	30/10/2025	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
DRUST - Ruskontroll				
S45K36M	42692	22/06/2024	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
S45K36M - Carry out 45,000km/36 month service as per handbook.				
RSB	42692	22/06/2024	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
RSB - Bremseservice foran og bak.				
DRUST	42692	22/06/2024	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
DRUST - Ruskontroll				
S30K24M	30957	10/06/2023	-	C15AB12003 Mobile Sørlandsparken AS Kviteseid 4630 Norway
S30K24M - Carry out 30,000km/24 month service as per handbook.				

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Vått

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 28, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 49, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	4,5	4,5	4	4,5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	4	4	4	4

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	56194
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
30.10.2025	56194

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekkraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjulager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Teppet/bekledning
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.