



6106382

NAF Bruktbiltest

Testdato
23.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	563304



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2982 cm ³
Modell	LAND CRUISER LC5A	Motoreffekt	140 kW
Type	KDJ150L-GKAEYW	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KZ60115	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	JTEBH3FJ705046345	Kjøretøygruppe	314
Km.stand.	490514	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	28.08.2012
		Frist for neste EU kontroll	02.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6106382

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
14.1	Glassruter.	Steinsprut med sprekk eller rosett	Frontrute
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd framkant ved oppstart og når man skrur av motor. Ulyd hjuloppheng.	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.4	Lykter/lys - tilstand.	Matte/slitte glass:	Venstre nærlys, Høyre nærlys
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
43.5	Oljenivå motor.	* Olje nivå er på min merket.	
44.3	Utvendig tilstand motor.	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	
62.6		Lakkblærer	
62.8		Bulk(er):	
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.10		Skadet:	Venstre baksjerm
62.12		Mangelfull kvalitet på replakking:	Venstre baksjerm
62.13		Mangelfull oppretting/tilpasning	Venstre baksjerm
62.14		Karosseriskade	Venstre baksjerm
62.17		* Ser ut som det har blitt fikset en skade skjerm venstre bak og nå sprekker dette opp og flasser og ruster se bilder. Skade støtfanger venstre bak.	
87.8	Dekk.	Piggdekk med vesentlig avvik av antall pigger:	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
20.8	Taktrekk.	* Bruksslitasje, skittent.	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
46.6	Registerreim.	Det foreligger dokumentasjon i servicehefte på at registerreim er byttet iht oppgitt intervall	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
50.9		* Rust.	
51.7	Dørtrekk.	Bruksslitasje	
59.10	Laste-/bagasjerom.	* Bruksslitasje	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	



6106382

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
62.38		* Slitt lakk. Tatt bilder av noen av avvikene. Merker / skjolder etter gammel logo.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Overflate rust	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
87.19	Dekk.	Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6106382

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
9 - Instrumenter.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	Underside.	
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
14 - Glassruter.	R	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
15 - Setevarmer.	✓	65 - Stabilisator.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	66 - Differensial.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	67 - Drivaksler.	✓
18 - Solskjerm.	✓	69 - Bremsørør.	✓
20 - Taktrekk.	O	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	✓	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	✓	74 - Støtdempere.	✓
26 - Unormal lyd.	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	76 - Lekkasje.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	78 - Mellomaksel.	✓
Motor.		79 - Eksosanlegg.	✓
34 - Panser.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	Hjul,dekk.	
43 - Oljenivå motor.	R	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
44 - Utvendig tilstand motor.	R	86 - Hjullager.	✓
45 - Motorfester.	R	87 - Dekk.	R
46 - Registerreim.	✓	88 - Felg.	O
47 - Drivreim generator.	O	89 - Ekstra hjulsett..	O
	✓		



6106382

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	150000
85.1	Bremsekive/klosser utvendig	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	29,00 mm
85.2		Bremsekivetykkelse VF	30,20 mm
85.3		Bremsekivetykkelse HF	30,20 mm
85.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	16,00 mm
85.5		Bremsekivetykkelse VB	18,20 mm
85.6		Bremsekivetykkelse HB	18,20 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
87.2		Mønsterdybde VF	5,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6106382

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6106382


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6106382

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6106382

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6106382


Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KZ60115	
Årsmodell	Merke/Modell
10-	Land Cruiser 3.0 16V D-4D
Motorkode	Km
1KD-FTV	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/VSC	C1201	Engine management — Function faulty.
	C1256	Pressure accumulator — Pressure too low
	C1452	Pressure accumulator — Pressure too low

Utført uten feil (3)

System	Beskrivelse
Airbag	SRS ISO/CAN
Engine	D4D CAN
OBD	