

6108147

NAF Bruktbiltest

Testdato
24.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	560540



Kjøretøy

Bilmerke	Hyundai	Motorstørrelse	1685 cm ³
Modell	I40	Motoreffekt	100 kW
Type	VF	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AJ74531	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	KMHLC81UBCU017466	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	178554	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2011
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	19.12.2011
		Frist for neste EU kontroll	14.05.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.




6108147

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
9.4	Instrumenter.	Ryggekamera virker ikke	
9.13		* Mangler knapp se bildet.	
12.2	Lyktespyler / Visker.	Manglende eller skadet deksel:	Høyre side
19.1	Takluke/Panoramatak.	Takluke virker ikke	
19.8		* Takluke åpner men vil ikke lukke seg.	
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
26.11	Unormal lyd.	* Ulyd framkant mulig reim, anbefaler nærmere kontroll. Ulyd når man snurrer på ratt frem og tilbake. Ulyder hjuloppheng.	
27.9	Girkasse. (automatisk)	* Gir spak går tregt og vanskelig å få i gir. Lyser heller ikke om den står i D eller andre valg, anbefaler nærmere kontroll.	
30.8	Parkeringsbrems.	* Varsel lampe lyser.	
31.6	Bremsevirkning.	Bremsene ligger på:	Venstre foran, Høyre bak
31.7		Vesentlig pulserende bremsevirkning:	
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
48.10	Dører.	* Mangler deksel innside bakluke.	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrekk:	
60.3	Bagasjeromstildekning/rollo	Skadet	
63.11	Vognbunn/understell.	* Knekt plate under motor.	
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre bak
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Høyre foran, Venstre foran
79.8	Eksosanlegg.	* Løst eksos deksel.	
86.3	Hjullager.	* Ikke kontrollert grunnet bremses henger på.	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.8	Ratt, rattaksel, ledd.	* Bruksslitasje	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	
54.8	Seter.	Slitasje/sprekker på sete	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.20		Diverse steinsprut/lakksår	
62.21		Diverse lakkrust	
62.28		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.38		* Tatt bilder av noen av avvikene. Støtfanger bak ute av stilling. Lakk blærer/sprekker i lakk støtfanger foran.	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
72.12	Bremsekiver innvendig.	* Noe rust.	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.20	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	



6108147

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
85.24		* Noe rust	
87.18	Dekk.	Dekk er skjevslitt:	
87.19		Mønsterdybde - tillatt, men anbefales byttet:	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
88.12		Oksidering / oksidert felg	
89.18	Ekstra hjulsett..	Ripe/slitasje på felg	

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Kunde- og testforhold


NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 1 °C


Føreforhold ved prøvekjøring Glatt; lsete

Er bilen skitten eller nediset: Nei



6108147


Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	50 - Døråpning.	O
Interiør.		51 - Dørtrekk.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	O	52 - Bilbelte.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
7 - Brems pedal.	✓	54 - Seter.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	60 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
9 - Instrumenter.	R	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
10 - Dashbord / midtkonsoll.	✓	Underside.	
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	63 - Vognbunn/understell.	R
12 - Lyktespyler / Viser.	R	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	65 - Stabilisator.	R
14 - Glassruter.	O	67 - Drivaksler.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	69 - Bremseslanger.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
18 - Solskjermer.	✓	71 - Bremseslanger innvendig.	✓
19 - Takluke/Panoramatak.	R	72 - Bremseslanger innvendig.	R
20 - Taktrekk.	✓	73 - Parkbrems.	✓
23 - Interiør generelt.	O	74 - Støtdempere.	✓
Prøvekjøring.		75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
24 - Motor virkemåte.	✓	76 - Lekkasje.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	79 - Eksosanlegg.	R
26 - Unormal lyd.	R	80 - Travers.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
30 - Parkeringsbrems.	R	82 - Styrestag/ledd.	✓
31 - Bremsvirkning.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	O
Motor.		84 - Fjærer / fjærbein.	✓
34 - Panser.	✓	Hjul, dekk.	
36 - Feilkodeutlesing.	O	85 - Bremseskive/klosser utvendig	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	86 - Hjullager.	R
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	87 - Dekk.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	88 - Felg.	O
41 - Kjølesystem.	R	89 - Ekstra hjulsett..	O
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	✓		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivrem generator.	✓		



6108147

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
31.1	Bremsevirking.	Bremsevirking, VF	200,00
31.2		Bremsevirking, HF	200,00
31.3		Bremsevirking, VB	150,00
31.4		Bremsevirking, HB	150,00
41	Kjølesystem.		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,40 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	26,70 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	26,70 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,40 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	9,90 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	9,90 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	4,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,00 mm
89.2		Mønsterdybde	5,00 mm
89.3		Mønsterdybde	6,00 mm
89.4		Mønsterdybde	6,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6108147

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6108147

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt




9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6108147


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6108147

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt



6108147


Bilder og vedlegg




37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt




40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6108147


Bilder og vedlegg




49. Generelt




50. Generelt



51. Generelt



52. Generelt




53. Generelt



54. Generelt



55. Generelt




56. Generelt



57. Generelt




58. Generelt



59. Generelt




60. Generelt



6108147


Bilder og vedlegg



61. Generelt



62. Generelt




63. Generelt



64. Generelt



65. Generelt




66. Generelt



67. Generelt




68. Generelt



69. Generelt




70. Generelt



71. Generelt



72. Generelt



6108147


Bilder og vedlegg




73. Generelt



74. Generelt




75. Generelt



76. Generelt




77. Generelt



78. Generelt



79. Bremseskiver innvendig.



R 80. Bremseskiver innvendig.

R