



6111566

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	532531



Kjøretøy

Bilmerke	Isuzu	Motorstørrelse	1898 cm ³
Modell	N/A	Motoreffekt	120 kW
Type	BTF	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	JD91176	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	MPATFS87JMT014808	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	109177	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2022
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	14.06.2022
		Frist for neste EU kontroll	13.06.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6111566

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.13	Unormal lyd	* Noe ulyd framkant mulig turbo, anbefaler nærmere kontroll.	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
9.6	Bremsevirkning	Større enn 30% variasjon mellom venstre og høyre hjul:	Bakaksel
21.17	Varsellamper	* Varsel lamper se bilde.	
50.12	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Ulyd fra motor / vifte	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
81.4	Frontrute	Sprekke i frontrute: • Reparasjonsmetode:Skift	
98.3	Seter	Hull/rift gjennom setetrekk:	Venstre foran
100.2	Gulvmatter/-teppe	Skadet gulvteppe:	
103.4	Interiør generelt	* Luke holder seg ikke lukket	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.15	Bremsekiver	Bremseskivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
37.8	Registerreim	* Anbefaler nærmere kontroll av intervall og lignende.	
43.8	Mellomaksel	Ikke tilgjengelig for kontroll	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksslitasje	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.5	Døråpning	Sår eller skade:	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Bruksslitasje	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6111566

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	O
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	45 - Instrumenter	✓
		46 - Radio / Multimedia	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	✓
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	R
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		56 - Drivrem generator	✓
Bremser		Hjul, dekk, felg	
5 - Bremsebelegg	✓	65 - Dekk	✓
6 - Bremseskiver	O	66 - Felg	O
8 - Parkeringsbrems	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
9 - Bremsevirkning	R	68 - Hjullager	✓
10 - Bremsevæskennivå	✓		
12 - Bremserør	✓	Styring	
13 - Bremseslanger	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	72 - Styresnekke, tannstang	O
15 - Brems pedal	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Lys og signaler		Hjuloppheng	
17 - Lys	✓	75 - Støtdempere	✓
18 - Markeringslys/-lykter	✓	76 - Stabilisator	✓
19 - Refleks	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
21 - Varsellamper	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	80 - Travers	✓
e-Diagnose			
23 - Full systemskann	O		
Motor			
27 - Motor virkemåte	✓		
28 - Utvendig tilstand motor	✓		
29 - Oljenivå motor	✓		
30 - Kjølevæske	✓		
31 - Kjølevifte	✓		
32 - Kjølesystem	✓		
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	O		



6111566

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	O
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	O
98 - Seter	R
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	R
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	R



6111566

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	28,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,50 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,50 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	100,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37	Registerreim		Ikke oppgitt av produsent
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	6,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6111566

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6111566


Bilder og vedlegg



1. Generelt




2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6111566

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6111566

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt



32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6111566

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Døråpning




R 39. Døråpning




40. Frontrute



R 41. Gulvmatter/-teppe



R 42. Gulvmatter/-teppe



43. Høyre baksjerm




R 44. Interiør generelt




R 45. Seter



46. Seter



R 47. Støtfanger bak



R 48. Støtfanger bak



6111566

Bilder og vedlegg



49. Støtfanger bak



R 50. Varsellamper



R 51. Venstre bakskjerm

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
JD91176	MPATFS87JMT014808
Årsmodell	Merke/Modell
19-	D-Max 1.9 DDI 4WD
Motorkode	Km
RZ4E-TCX	Ukjent

Utført med feil (11)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
BCM Body Control Module	B1706	Front-/rear wiper — Fault in electric circuit
	C1724	Turn indicator RR — Short circuit to ground
	C1725	Turn indicator RL — Short circuit to ground
Differential lock	P1A02	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
HVAC air conditioning ECU	B1109	CAN communication with outside air temperature sensor — Faulty CAN-bus signal
	U0100	CAN bus connection to engine ECU — Communication disturbed
	U0155	CAN bus connection to instrument cluster — No communication
	U1002	CAN bus connection to start/stop ECU — Communication disturbed
SRR (RL) Radar RL	C1106	Battery voltage — Voltage too low
SRR (RR) Radar RR	C1106	Battery voltage — Voltage too low

Utført uten feil (16)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESC
Airbag	AECS eCall
	Airbag
Comfort	CGW Gateway
	Headlights
	Parking assist
	Telematics
	WAM Radio module



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Engine

Beskrivelse

Diesel engine

ISS Start/stop system

SCR system

OBD

Safety

Front camera system

Steering

EPS Electromechanical Power Steering

Transmission

Automatic gearbox

Transfer case