



6115656

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565029



Kjøretøy

Bilmerke	Tesla	Motorstørrelse	- cm ³
Modell	Model Y	Motoreffekt	158 kW
Type	003	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	EJ27372	Drivstofftype	Elektrisk
Understellsnr.	XP7YGCEK7RB448405	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	63332	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2024
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	24.06.2024
		Frist for neste EU kontroll	23.06.2028



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6115656

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
51.12	Vindusvisker, spyler (foran/bak)	* Hører motor til spyl men kommer ikke noe på rute.	
66.3	Felg	Skadet felg:	Venstre foran, Høyre bak, Høyre foran
67.16	Ekstra hjulsett	Skadet felg:	
71.6	Ratt, rattaksel, ledd	Løs / slitt rattpolstring	
79.7	Opphengs- / bærearmer bakaksel	* Slakk hjuloppheng begge sider bak, anbefaler nærmere kontroll.	
85.1	Takluke/Panoramatak	Skadet glass	Midtre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
6.20	Bremsekiver	* Noe rust	
67.28	Ekstra hjulsett	Ripe/slitasje	
67.31		Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Noe bruksmerker. Tatt bilder av noen av avvikene	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
103.6	Interiør generelt	* Bruksmerker	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Mørkt
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6115656

Prøvekjøring	Hjul, dekk, felg
1 - Kjøreegenskaper	✓ 65 - Dekk ✓
Generell informasjon	66 - Felg R
3 - Nøkler / Utstyr	✓ 67 - Ekstra hjulsett R
4 - Service/ Dokum.	O 68 - Hjullager ✓
Bremser	Styring
5 - Bremsbelegg	✓ 71 - Ratt, rattaksel, ledd R
6 - Bremseskiver	✓ 72 - Styresnekke, tannstang O
8 - Parkeringsbrems	✓ 73 - Styrestag/ledd ✓
9 - Bremsvirkning	✓ 74 - Styreservo ✓
12 - Bremserør	Hjuloppheng
13 - Bremseslanger	✓ 75 - Støtdempere ✓
14 - Bremskraftforsterker	✓ 76 - Stabilisator ✓
15 - Brems pedal	✓ 77 - Fjærer / fjærbein ✓
Lys og signaler	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel ✓
17 - Lys	✓ 79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel R
18 - Markeringslys/-lykter	✓ 80 - Travers ✓
19 - Refleks	Karosseri
20 - Lyd / lyssignaler	✓ 81 - Frontrute O
21 - Varsellamper	✓ 82 - Siderute/bakrute ✓
22 - Varsellamper utvidet	✓ 83 - Dør-/panseråpner ✓
Motor	84 - Lås ✓
27 - Motor virkemåte	✓ 85 - Takluke/Panoramatak R
Drivverk	86 - Lakk / karosseri utvendig ✓
42 - Drivaksler	✓ 87 - Utvendig speil ✓
Elektriske anlegg	✓ 88 - Underside ✓
44 - Instrument belysning	90 - Tilhengerfeste O
45 - Instrumenter	Interiør
46 - Radio / Multimedia	✓ 91 - Dashbord / midtkonsoll ✓
47 - Elektrisk vindusheis	✓ 92 - Luftdyse kupé ✓
48 - Oppvarmet bakrute	✓ 93 - Taktrekk ✓
49 - Kupevifte	✓ 94 - Solskjerm ✓
51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓ 95 - Innvendig speil ✓
53 - Sentrallås	R 96 - Dørtrekk ✓
54 - Setevarmer	✓ 97 - Døråpning ✓
61 - Ladekontakt elbil/hybrid	✓ 98 - Seter ✓
62 - Ladekabel elbil/hybrid	✓ 99 - Bilbelte ✓
63 - Kabler for fremdriftssystem elbil/hybrid	✓ 100 - Gulvmatter/-teppe ✓
64 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid	✓ 101 - Bagasjeromstildekning ✓
	✓ 102 - Laste-/bagasjerom ✓



6115656

Interiør

103 - Interiør generelt





6115656

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	2 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	24,60 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	24,60 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	18,00 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	20,10 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	20,10 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	180,00
9.2		Bremsevirkning, HF	180,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
62.1	Ladekabel elbil/hybrid	Antall ladekabler i bilen:	2 stk
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	4,00 mm
67.4		Mønsterdybde	4,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6115656

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6115656

Bilder og vedlegg



1. Ekstra hjulsett



R 2. Takluke/Panoramatak



R 3. Takluke/Panoramatak

R