



6117164

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	568013



Kjøretøy

Bilmerke	Toyota	Motorstørrelse	2393 cm ³
Modell	HILUX	Motoreffekt	110 kW
Type	AN1P(EU,N)	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	HK17912	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	AHTHB3CD302123702	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	80523	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2017
Karosseritype	Pick-up	Registrert første gang	19.12.2017
		Frist for neste EU kontroll	10.05.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6117164

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.1	Skilter.	Skade/slitasje på skilt	Fremre
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
9.13	Instrumenter.	* Multiskjerm virker ikke	
17.2	Utvendig speil.	Innfelling av speil virker ikke:	Venstre side, Høyre side
17.5		Feil på bryter/mekanisme for speiljustering:	Venstre, Høyre
21.5	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Klimaanlegg virker ikke	
28.9	Girkasse. (manuell)	Ikke mulig å sjalte mellom høy og lavgir på mellomgirkasse	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lykteglass:	
39.3	Oppvarmet rute/speil.	En eller flere varmetråder virker ikke:	Bakrute
44.1	Utvendig tilstand motor.	Manglende / Skadet deksel i motorrom	
50.4	Døråpning.	Rust:	Høyre fordør, Venstre fordør
62.4	Lakk / karosseri utvendig.	Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm, Venstre bakdør, Tak, Venstre fordør, Venstre bakskjerm
62.10		Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke, Tak, Venstre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm, Støtfanger bak, Høyre B-stolpe
62.17		* Forbehold om mer skade bak fanger ved demontering. Skade hytte vegg	
79.4	Eksosanlegg.	Løst varmedeksel:	
85.16	Bremsekive/klosser utvendig	* Rust bremse skjold foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
36.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
36.4		Det finnes feilkoder, se rapport	
36.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Dato
09.08.2019

Km.stand
19187

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Er bilen skitten eller nediset:
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

Nei
skadet lampe bak



6117164

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	48 - Dører.	✓
2 - Skilter.	R	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	50 - Døråpning.	R
4 - Service/Dokumentasjon.	R	52 - Bilbelte.	✓
Interiør.		54 - Seter.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	✓
7 - Brems pedal.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
9 - Instrumenter.	R	Underside.	
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	63 - Vognbunn/understell.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	65 - Stabilisator.	✓
14 - Glassruter.	✓	66 - Differensial.	✓
15 - Setevarmer.	✓	69 - Bremsørør.	✓
16 - Innvendig speil.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
17 - Utvendig speil.	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
21 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC).	R	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	73 - Parkbrems.	✓
Prøvekjøring.		74 - Støtdempere.	✓
28 - Girkasse. (manuell)	R	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	R
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	O	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	86 - Hjullager.	✓
40 - Bremsvæske.	✓	87 - Dekk.	✓
41 - Kjølesystem.	✓	88 - Felg.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	89 - Ekstra hjulsett..	O
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	R		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivreim generator.	✓		



6117164

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. skader/ avvik som forhindrer måling
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	260,00
31.2		Bremsevirkning, HF	260,00
31.3		Bremsevirkning, VB	160,00
31.4		Bremsevirkning, HB	170,00
40.1	Bremsevæske.	Kokepunkt (Skal være over 150°C)	30 °C
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	30 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	776 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
85	Bremseskive/klosser utvendig		Kontrollert visuelt
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	6,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	5,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6117164

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6117164

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6117164

Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6117164

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt




27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



6117164

Bilder og vedlegg



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt




42. Generelt




6117164

Bilder og vedlegg



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
HK17912	AHTHB3CD302123702
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Hilux 2.4 16V D-4D Pick-up 4x4
Motorkode	Km
2GD-FTV	Ukjent

Utført med feil (3)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air conditioning	U0100	CAN bus connection to engine ECU — No communication
FRS Front Radar Sensor	C1A11	Radar sensor front — Incorrect axial gap
Start/stop system	P1603	Engine management — Engine stalls

Utført uten feil (11)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/VSC
Airbag	Occupant detection SRS airbag
Anti-theft device	IM = Immobilizer
Comfort	CC Cruise Control CG = Central Gateway Instrument cluster RL Headlight height adjustment
Engine	Engine and ECT
OBD	
Safety	FRC = Front Camera