



6116378

NAF Bruktbiltest

Testdato
27.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvlevei 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561455



Kjøretøy

Bilmerke	Iveco	Motorstørrelse	2287 cm ³
Modell	35S16	Motoreffekt	115 kW
Type	IS35SC2AA	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BU15754	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	ZCFC735B805322403	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	137226	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2020
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	05.03.2020
		Frist for neste EU kontroll	17.03.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6116378

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
3.7		Feil ved låsesylinder	Bakluke/-dør
4.2	Service/Dokumentasjon.	Servicedokumentasjon mangler	
9.1	Instrumenter.	Ryggekamera har uklart bilde	
11.1	Vindusvisker, spyler.	Dårlig viskerblad:	Begge sider foran
11.9		* Vindus spyler er koblet bort, feilfunksjon	
34.10	Panser.	* Feil med panser demper h/s	
37.4	Lykter/lys - virkemåte.	Lys virker ikke	Venstre skiltlys, Høyre skiltlys
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Venstre sideblink
38.2		Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys
42.10	Batteri 12 volt.	* Batteri må lades før test	
54.1	Seter.	Hull/rift gjennom setetrek:	Venstre foran
54.2		Feil med seteregulering/lås:	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	Panser
62.10		Skadet:	Venstre forskjerm, Bakluke, Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre bak
66.5	Differensial.	* Oljelekkasje v/s	
85.16	Bremsekive/klosser utvendig	* Rust brems skjold foran	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
14.8		Slitt rute	
36.5	Feilkodeutlesing.	Ikke avlest grunnet kommunikasjonsproblemer med styresystemer	
44.8	Utvendig tilstand motor.	Oljesvetting	
59.9	Laste-/bagasjerom.	Lasterom har spesialinnredning	
62.37	Lakk / karosseri utvendig.	Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	
85.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	
90.2	Generelt	* Feil div el feil, må feilsøkes	

Servicehistorikk

Bilen mangler servicebok

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	grunnet bremses ligger på v/f og div el feil



6116378

Generell informasjon.		Underside.	
1 - Bildeserie	✓	63 - Vognbunn/understell.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.		R 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.		R 65 - Stabilisator.	R
Interiør.		66 - Differensial.	R
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	69 - Bremsørør.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	70 - Bremseslanger.	✓
7 - Brems pedal.	✓	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	✓
9 - Instrumenter.		74 - Støtdempere.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.		R 75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
12 - Lyktespyler / Viser.	✓	76 - Lekkasje.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
14 - Glassruter.		80 - Travers.	✓
17 - Utvendig speil.	O	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
23 - Interiør generelt.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	✓
		84 - Fjærer / fjærbein.	✓
Prøvekjøring.		Hjul,dekk.	
31 - Bremsvirkning.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
Motor.		86 - Hjullager.	✓
34 - Panser.	R	87 - Dekk.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	88 - Felg.	✓
36 - Feilkodeutlesing.		O 89 - Ekstra hjulsett..	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	R	Kommentarer	
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	90 - Generelt	O
41 - Kjølesystem.	✓		
42 - Batteri 12 volt.	R		
43 - Oljenivå motor.	✓		
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		
47 - Drivreim generator.	✓		
Karosseri.			
48 - Dører.	✓		
49 - Elektrisk vindusheis.	✓		
50 - Døråpning.	✓		
52 - Bilbelte.	✓		
54 - Seter.	R		
57 - Tilhengerfeste.	✓		
59 - Laste-/bagasjerom.	O		
62 - Lakk / karosseri utvendig.	R		



6116378

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
21.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	18 °C
21.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
31	Bremsevirkning.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
42	Batteri 12 volt.		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
85	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle pga felgens utforming
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	4,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	4,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	6,00 mm
89.2		Mønsterdybde	6,00 mm
89.3		Mønsterdybde	5,00 mm
89.4		Mønsterdybde	5,00 mm
89.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
89.6		Felg på ekstra hjulsett:	Stålfelg



6116378

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6116378

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6116378

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



6116378

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6116378

Bilder og vedlegg



28. Generelt



29. Generelt




30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt



33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6116378

Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt




42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt