



6113534

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	568753



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TIGUAN	Motoreffekt	103 kW
Type	5N	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	DN32634	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVGZZZ5NZAW059121	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	278539	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2009
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	21.12.2009
		Frist for neste EU kontroll	13.07.2027




Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6113534

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.2	Sentrallås/nøkler.	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
18.3	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Luftdyse skadet:	Venstre foran, Midten foran
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
30.4	Batteri 12 volt.	Bør lade batteri	
30.6		Løst batteri	
34.3	Registerreim.	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
35.5	Drivreim generator.	* Drivreim mangler	
42.3	Seter.	Misfarget/skittent:	Venstre foran, Venstre bak, Midten bak, Høyre bak, Høyre foran
45.7	Tilhengerfeste.	Korrosjon / irr.	
48.1	Bagasjeromstildekning/rollo	Mangler.	
49.3	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Dekkreparasjonssett mangler	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Høyre baksjerm, Støtfanger bak, Høyre bakdør, Støtfanger foran
50.3		Steinsprut/lakksår	Venstre A-stolpe, Høyre A-stolpe, Tak, Panser
50.8		Bulk (er):	Venstre bakdør, Høyre fordør, Venstre fordør
50.10		Skadet:	Bakluke, Støtfanger foran, Panser
54.1	Differensial.	Oljelekkasje:	Bakre differensial
60.2	Bremsekiver innvendig.	Slitt bremsekive:	Venstre foran, Høyre foran
73.10	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsekive:	Høyre foran, Venstre foran
73.13		Bremsene ligger på:	Høyre bak, Venstre bak
76.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	Høyre foran, Høyre bak, Venstre bak, Venstre foran
80.2	Motor og drivlinje - virkemåte	Ulyd fra motor	
81.2	Kjøreegenskaper.	Svak eller Ingen servovirkning	
82.4	Unormal lyd!	Ulyd. Muligens svinghjul. Nærmere kontroll på verksted	
83.12	Bremser - virkemåte	Bremsene ligger på:	Høyre bak, Venstre bak
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
39.8	Dørtrekk.	Liten skade i dørtrekk:	Bakluke/-dør
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	



6113534

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
59.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
62.10	Støtdempere.	Svetting fra støtdemper	Venstre foran, Høyre foran
72.12	Fjærer / fjærbein.	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
73.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Høyre bak, Venstre bak
73.22		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
73.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
77.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	
82.14	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ikke utførte


Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt


Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6113534

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	R	38 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	O
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	42 - Seter.	R
7 - Brems pedal.	✓	45 - Tilhengerfeste.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	48 - Bagasjeromstildekning/rollo	R
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
12 - Glassruter.	O	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Setevarmer.	✓	Underside.	
14 - Innvendig speil.	✓	51 - Vognbunn/understell.	O
15 - Utvendig speil.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Solskjermet.	✓	53 - Stabilisator.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	R	54 - Differensial.	R
19 - Taktrekk.	✓	55 - Drivaksler.	✓
21 - Interiør generelt.	✓	57 - Bremseslanger.	✓
Motor.		58 - Bremseslanger.	✓
22 - Panser.	✓	59 - Bremsbelegg innvendig.	O
23 - Understellsnummer.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	R
24 - Feilkodeutlesing.	R	61 - Parkbrems.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	62 - Støtdempere.	O
26 - Lykter/lys - tilstand.	✓	63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	64 - Lekkasje.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	66 - Mellomaksel.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	67 - Eksosanlegg.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	68 - Travers.	✓
31 - Oljenivå motor.	R	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
33 - Motorfester.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
34 - Registerreim.	R	72 - Fjærer / fjærbein.	O
35 - Drivreim generator.	R		



6113534

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	R
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	R
77 - Ekstra hjulsett..	O

Prøvekjøring.


78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	R
81 - Kjøreegenskaper.	R
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremses - virkemåte	R



6113534

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	1 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	10 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
73	Bremseskive/klosser utvendig		Ikke mulig å måle uten demontering
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	3,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	4,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	7,00 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6113534

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6113534

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt




10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6113534


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Bremseskive/klosser utvendig



R 24. Differensial.

R



6113534

Bilder og vedlegg



25. Dørtrekk.




O 26. Felg.



R 27. Lakk / karosseri utvendig.



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.



31. Lakk / karosseri utvendig.




R 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.




34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.



R 36. Lakk / karosseri utvendig.



6113534


Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.




R 38. Lakk / karosseri utvendig.



R 39. Lakk / karosseri utvendig.



40. Lakk / karosseri utvendig.




R 41. Seter.



R 42. Seter.



43. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).



R 44. Varmeapparat / klimaanlegg (AC).



R 45. Varsellamper/ meldinger.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
DN32634	WVGZZZ5NZAW059121
Årsmodell	Merke/Modell
07-11	Tiguan 2.0 16V TDI 4Motion
Motorkode	Km
CBAB	Ukjent

Utført med feil (37)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10ABF0 U101100	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low Voltage supply — Voltage too low
Airbag	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
All-wheel electronics	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Brake electronics	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Diagn. interface bus	1044	ECU — Coding missing or faulty
Door electronics RL	1813	Door ECU RL — Faulty power supply
Door electronics RR	1814	Door ECU RR — Faulty power supply
Driver door electronics	1811	Driver door ECU — Faulty power supply
Engine electronics I	P0100 P0101 P0102 P0562 P0672 P0673 P068A	Air mass meter 1 — Fault in electric circuit Air-mass sensor — Function faulty. Air mass meter 1 — Short circuit to ground System voltage — Voltage too low Glowplug cylinder 2 — Interruption in electric circuit Glowplug cylinder 3 — Interruption in electric circuit Main relay — Relay voltage supply of term. 30 faulty
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking brake	1316 3200 446 457 532	Brake ECU — Function faulty. Electric parking brake — Switch faulty ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low Body control module — Function faulty. ECU voltage supply — Faulty power supply



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Passenger door electronics	1812	Door ECU passenger side — Faulty power supply
Power steering	1288 3 446 576 668	Power supply of terminal 30 — Voltage incorrect ECU — Function/electric circuit faulty ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low Voltage supply through "ignition ON" — Voltage supply/power supply low Voltage supply B positive — Voltage/current supply faulty
Radio tuner	3138 446 532	Auxiliary input (AUX) — Function faulty. ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Faulty power supply
Trailer function	532	ECU voltage supply — Faulty power supply
Vehicle electrics 1	2395 446 447 532	Parking light FR — Function faulty. ECU voltage supply — Voltage supply/power supply low ECU voltage supply — Voltage/power supply too high ECU voltage supply — Faulty power supply

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	