



6111134

NAF Bruktbiltest

Testdato
25.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565365



Kjøretøy

Bilmerke	Jeep	Motorstørrelse	2987 cm ³
Modell	Grand Cherokee	Motoreffekt	184 kW
Type	WK	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BD89180	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	1C4RJFJM1FC630772	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	92404	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2014
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	23.10.2014
		Frist for neste EU kontroll	30.10.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6111134

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/Dokumentasjon.	Iht. servicehefte er ikke alle servicer fulgt	
6.1	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe lyser, se bilde	
10.3	Dashbord /midtkonsoll.	Hull/rift/flenge:	Dashbord
10.4		* Knapper/brytere til offroadmodul virker ikke.	
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
26.5	Lykter/lys - tilstand.	Skade på refleks:	Venstre side
28.4	Bremsevæske.	Forurenset bremsevæske, anbefaler skift	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Støtfanger foran, Støtfanger bak
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser
50.17		* Gjenger/mutter til tauekrok er defekt, får ikke ut tauekrok.	
72.4	Fjærer / fjærbein.	Luftfjærer virker ikke:	
76.3	Felg.	Vesentlig riper / hakk:	Høyre bak, Høyre foran
82.2	Unormal lyd!	Ulyd fra hjuloppheng foran	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
31.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
45.13	Tilhengerfeste.	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
47.10	Laste-/bagasjerom.	* Gulv/luke sitter fast/åpner ikke	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
73.23		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilter.	Ikke tilgjengelig for kontroll
Reservehjul / dekkreparasjonssett.	Ikke tilgjengelig for kontroll

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring -5 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6111134

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	38 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	R	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	42 - Seter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	45 - Tilhengerfeste.	O
8 - Bremskraftforsterker.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
9 - Instrumenter.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	R	48 - Bagasjeromstildekning/rollo	✓
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	
12 - Glassruter.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
13 - Setevarmer.	✓	Underside.	
14 - Innvendig speil.	✓	51 - Vognbunn/understell.	O
15 - Utvendig speil.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
16 - Solskjerm.	✓	53 - Stabilisator.	✓
17 - Takluke/Panoramatak.	✓	54 - Differensial.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	55 - Drivaksler.	✓
19 - Taktrekk.	✓	57 - Bremsørør.	✓
21 - Interiør generelt.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
Motor.		59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
22 - Panser.	✓	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	61 - Parkbrems.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	R	62 - Støtdempere.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	R	64 - Lekkasje.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	O	66 - Mellomaksel.	✓
28 - Bremsvæske.	R	67 - Eksosanlegg.	✓
29 - Kjølesystem.	✓	68 - Travers.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
31 - Oljenivå motor.	O	70 - Styrestag/ledd.	✓
32 - Utvendig tilstand motor.	✓	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
33 - Motorfester.	✓	72 - Fjærer / fjærbein.	R
34 - Registerreim.	✓		
35 - Drivreim generator.	✓		



6111134

Hjul, dekk.

73 - Bremseskive/klosser utvendig	O
74 - Hjullager.	✓
75 - Dekk.	✓
76 - Felg.	R
77 - Ekstra hjulsett..	✓

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
82 - Unormal lyd!	R
83 - Bremses - virkemåte	✓



6111134

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34	Registerreim.		Bilen har registerkjede
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	30,50 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	32,00 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	32,00 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	20,50 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	22,00 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	22,00 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	7,50 mm
75.3		Mønsterdybde HF	7,50 mm
75.4		Mønsterdybde VB	7,50 mm
75.5		Mønsterdybde HB	8,50 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77.1	Ekstra hjulsett..	Mønsterdybde	5,50 mm
77.2		Mønsterdybde	5,50 mm
77.3		Mønsterdybde	5,50 mm
77.4		Mønsterdybde	5,50 mm
77.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
77.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6111134

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6111134


Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6111134


Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt




6111134

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Dashbord /midtkonsoll.

R



28. Dashbord /midtkonsoll.



29. Felg.



30. Lakk / karosseri utvendig.

R



31. Lakk / karosseri utvendig.



32. Lakk / karosseri utvendig.



33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.



35. Lykter/lys - tilstand.



36. Varsellamper/ meldinger.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BD89180	1C4RJFJM1FC630772
Årsmodell	Merke/Modell
13-14	Grand Cherokee (WK) 3.0 V6 TURBO
Motorkode	DIESEL 4x4
EXF	Km
	Ukjent

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Air suspension ECU	C212A	System voltage — Voltage too low
	U0422	CAN bus connection to body control module — Communication faulty
Audio amplifier	U0184	CAN bus/connection to radio — Communication faulty
Body control module	U1207	Offroad switch — Communication faulty
Driver seat ECU	B1D9B	Seat adjustment actuators driver seat — One or more actuators faulty
Power steering	U0002	CAN bus C — Function shut down
Tire pressure monitoring	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low

Utført uten feil (26)

System	Beskrivelse
ABS	ABS/ESC ECU
Air conditioning	Air conditioning ECU
Airbag	Airbag ECU
Anti-theft device	Anti theft ECU
Audio/Video	Car radio
	CD drive
Comfort	Adaptive forward lighting control
	Driver door ECU



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System

Beskrivelse

Hatchback module

Instrument cluster

Multifunction module

Passenger door ECU

Radio frequency hub module

Seat heater module/steering wheel heating module

Engine

Diesel engine

OBD

Safety

Adaptive cruise control

Front camera system

Lane change assist left

Lane change assist right

Parking assist

Steering

Steering column module

Transmission

Active brake limited-slip differential

Automatic gearbox

Four-wheel drive ECU

Gear selector lever module