

EV42817 - 2019 Peugeot Partner Stasjonsvogn

Km.stand	75 282	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	1	Antirustgaranti	Vet ikke	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff		Heftelser	Vet ikke	Siste service, dato	18.08.2025
Farge	Hvit	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	64 640
Egenvekt	1628	Medfølger sommerdekk	Vet ikke	PKK utført	23.07.2024
Effekt	48	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	VF37RZKYZJJ637485	Tilhengerfeste	Nei	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	22.01.2019	Er prøvekjørt	Nei	Utskrift dato	02.03.2026

FORKLARING:  = I orden  = Defekt - = Ikke testet

Identitet

1.1		Understellsnr.
1.2		Kjennemerke
1.3		Dokumentasjon/godkjenninger
1.4		Nøkler

Eksteriør

2.1		Lakk
2.2		Antirustbehandling/under bil
2.3		Panser
2.4		Kanaler
2.5		Dører/bakluke
2.6		Låser/tyverisikring
2.7		Skjermer
2.8		Støtfanger/grill
2.9		Sensorer/parkeringssensor
2.10		Tak/Takluke/Panoramatak
2.11		Cabriolet/Hardtop
2.12		Speil
2.13		Elektronisk forb. til tilhenger
2.14		Rust
2.15		Frontvindu/vinduer
2.16		Vinduspussere/-spyler
2.17		Dekk/reservehjul
2.18		Felger
2.19		Hjulmuttere/-bolter
2.20		Avtagbar tilhengerkule
2.21		Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1		Lysfunksjon foran
3.2		Lysfunksjon bak
3.3		Markeringslys
3.4		Retningslys
3.5		Nødsignallys
3.6		Parkeringslys
3.7		Refleks
3.8		Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1		Dashbord
4.2		Instrumenter og brytere
4.3		Midtkonsoll/midtarmlene
4.4		Dørtrekk
4.5		Seter
4.6		Taktrekk
4.7		Tepper/bekledning
4.8		Bagasjeromskjuler
4.9		Vindusheiser
4.10		Bilbelte
4.11		Airbager
4.12		Varme/AC/Klima
4.13		Signalhorn/Lydsignal
4.14		Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15		Navigasjon
4.16		Refleksvest
4.17		Varseltrekant
4.18		Skillevegg varerom

Motor

5.1		Avlesning av feilkoder
5.2		Batteri
5.3		Tenningsanlegg
5.4		Drivstoffanlegg
5.5		Dynamo/lading
5.6		Eksosanlegg
5.7		Elektroniske styresystemer
5.8		Kjølesystem/vannpumpe
5.9		Motorfester/demper
5.10		Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11		Service
5.12		Start/arbeidslyd
5.13		Trekraft
5.14		Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15		Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1		Støy
6.2		Avgass
6.3		Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1		Girkassefunksjon
7.2		Differensial funksjon
7.3		Clutch/kobling
7.4		System for stabilitet (ESP)


Hjuloppheng og styring

8.1		Ratt/styringsmekanisme
8.2		Ledd
8.3		Retningstabilitet/selvopprettig
8.4		Aksler
8.5		For-/bakstilling
8.6		Fjærer/luftbelger
8.7		Stabilisatorstag
8.8		Hjullager

Brems

9.1		Bremsefunksjon/ABS
9.2		Pedal/vandring
9.3		Parkeringsbrems betjening
9.4		Bremsekraftforsterker
9.5		Lasteavhengig ventil
9.6		Bremsebelegg
9.7		Tromler/Skiver
9.8		Rør/slanger
9.9		Lekkasjer
9.10		Bremsevæske


GENERELL BESKRIVELSE

Dato: 02.03.2026
Signatur selgerDato: 02.03.2026
Signatur kunde


KOMMENTARER

- 2.1 Eksteriør - Lakk - .
- 3.2 Utvendig lys - Lysfunksjon bak - Ettermonterte arbeidslys
- 4.18 Interiør og instrumenter - Skillevegg varerom - Diverse bruksmerker i varerom
- 5.11 Motor - Service - Servicehefte

BILDER



5.11 Servicehefte



5.11 Servicehefte

A white Renault Kangoo van is parked in a large industrial workshop. The van is equipped with roof-mounted sensors and cameras, indicating it is used for autonomous driving research. The workshop has a high ceiling with exposed metal beams and various tools and equipment hanging from the ceiling. The floor is concrete, and there are some black blocks or weights on the ground in the foreground.

A rear view of a white Citroën Berlingo van parked on a metal lift in a garage. The van has a green license plate that reads 'EV 42817' and a small 'N' on the left. The background shows a typical garage environment with various tools and equipment.

2.1 .



2.1 .



2.1 .

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	0	0	0	0	
Vinterdekk	9	9	9	9	Uke 20, 2024
Bremseklosser	50%	50%	50%	50%	