



6097752

NAF Bruktbiltest

Testdato
19.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565770



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	PASSAT	Motoreffekt	88 kW
Type	3C	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BT44621	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WVWZZZ3CZGE221836	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	155880	Bruktimportert	Nei
Farge	Sølv	Registreringsår	2016
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	09.05.2016
		Frist for neste EU kontroll	13.11.2025



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6097752

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.8	Unormal lyd	Ulyd fra motor	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
4.8		Aktivert serviceindikator	
4.9		Frist for EU kontroll er overskredet	
6.10	Bremseskiver	Rust på bremseskive:	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
17.7	Lys	Kraketert lykteglass	Venstre baklys, Høyre baklys
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
22.5		Varsellampe for ESP (Traction control) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
50.4	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Svak eller ingen kjølevirkning fra AC	
58.5	Tilstand 12 volt batteri	Bør skifte batteri!	
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Skift	
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Mangelfull kvalitet på replakkering:	Høyre bakskjerm
86.3		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.4		Lakkblærer	Bakluke
86.6		Bulk (er):	Venstre bakskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser, Venstre fordør
90.2	Tilhengerfeste	Elektrisk nedfelling av hengerfeste virker ikke	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
9.13	Bremsevirkning	Pulserende bremsevirkning:	
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
60.8		Fjernkontroll ikke funnet	
77.13	Fjærer / fjærbein	Nedre fjær-ende er ikke tilgjengelig for kontroll (ikke synlig)	Venstre bak, Høyre bak
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Batteri ytre tilstand	Ikke tilgjengelig for kontroll
Tilhengerkontakt	Ikke tilgjengelig for kontroll



6097752

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-12 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6097752

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	R	45 - Instrumenter	✓
Bremser		46 - Radio / Multimedia	✓
5 - Bremsbelegg	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
6 - Bremseskiver	R	48 - Oppvarmet bakrute	O
8 - Parkeringsbrems	✓	49 - Kupevifte	✓
9 - Bremsvirkning	O	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	R
10 - Bremsvæsknivå	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	53 - Sentrallås	✓
12 - Bremsørør	✓	54 - Setevarmer	✓
13 - Bremseslanger	✓	56 - Drivrem generator	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	57 - Batteri ytre tilstand	
15 - Brems pedal	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
Lys og signaler		59 - Tilhengerkontakt	
17 - Lys	R	60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
19 - Refleks	✓	Hjul, dekk, felg	
20 - Lyd / lyssignaler	✓	65 - Dekk	✓
21 - Varsellamper	✓	66 - Felg	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	67 - Ekstra hjulsett	✓
e-Diagnose		68 - Hjullager	✓
23 - Full systemskann	R	70 - Hjulskapsler/navkopper	✓
Motor		Styring	
27 - Motor virkemåte	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	72 - Styresnekke, tannstang	✓
29 - Oljenivå motor	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
30 - Kjølevæske	✓	74 - Styreservo	✓
31 - Kjølevifte	✓	Hjuloppheng	
32 - Kjølesystem	✓	75 - Støtdempere	✓
33 - Eksosanlegg	✓	76 - Stabilisator	✓
35 - Motorfester	✓	77 - Fjærer / fjærbein	O
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
37 - Registerreim	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6097752

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
83 - Dør-/panseråpner	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	✓
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	R

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓
104 - Varseltrekant	✓



6097752

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. skader/avvik som forhindrer måling
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	6,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,50 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,50 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	6,50 mm
67.2		Mønsterdybde	6,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,50 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6097752

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6097752

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6097752


Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6097752

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Bakluke



R 29. Bremseskiver



R 30. Bremseskiver

R



31. Frontrute



R 32. Høyre baksjerm



R 33. Lys

R



34. Panser



R 35. Støtfanger bak



R 36. Støtfanger bak

R



6097752

Bilder og vedlegg



37. Venstre bakskjerm



R 38. Venstre fordør

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT44621	WVWZZZ3CZGE221836
Årsmodell	Merke/Modell
14-18	Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motorkode	Km
DCXA	Ukjent

Utført med feil (52)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
A/C/heater	B10ABF0	REFRIGANT PRESSURE — Pressure too low
	B10CD00	Functional restriction through battery monitoring ECU — System active
	B10CE00	Blower reduction due to energy management — Function faulty.
Access and start system interface	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Airbag	U112300	Data bus — Message faulty
Brake electronics	B116804	Steering-angle sensor — Function faulty.
	B116816	Steering-angle sensor — Voltage too low
	C114602	Tire pressure monitoring system — Signal faulty
Diagn. interface bus	U000200	Drive CAN bus — Communication disturbed
	U010100	Communication with gearbox ECU — Communication faulty
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
	U141100	Battery terminal recognition — Interruption in electric circuit
Driver door electronics	B122B11	Drives for c/locking — Short circuit to ground
	B122D29	C/locking lock unit — Signal implausible
	B131FF5	Power window driver side rear — Under- or excess voltage is determined!
	B132102	Power window motor driver side rear — Signal implausible
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Engine electronics I	U042800	Steering-angle sensor — Signal implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Headlight levelling	C108116	Power module left headlights — Voltage too low
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Information electronics	B106713	Boomer RR — Interruption in electric circuit
	B201A00	ECU — Possibly coding or software version wrong
	U101100	Voltage supply — Voltage too low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	U10BA00	Local data bus — Communication disturbed
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Instrument cluster	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Parking assist	U112300	Data bus — Message faulty
Parking heater/auxiliary heater	B138100	Fuel burning heater — Function deactivated due to power consumer cutoff
	B138A00	Parking heater/auxiliary heater — Flame abortion
	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Passenger door electronics	B1320F5	Power window passenger side rear — Under- or excess voltage is determined!
	B132202	Power window motor passenger side rear — Signal implausible
	U101100	Voltage supply — Voltage too low
Power steering	B1168F2	Steering-angle sensor — Initialization faulty
Radar sensor of adaptive cruise control	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage
Vehicle electrics 1	B147918	Remote key 1 — Current value too low
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	