

6048257

NAF Bruktbiltest

Testdato
29.01.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	554899



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	SV79497	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZHH126776	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	151378	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2017
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	24.03.2017
		Frist for neste EU kontroll	27.09.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6048257

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
2.6	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng foran	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
21.17		* Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
22.3	Varsellamper utvidet	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
48.3	Oppvarmet bakrute	Skade på varmetråder:	
67.12	Ekstra hjulsett	Dekk har feil dimensjon, hastighetskode og/eller lastindeks:	4 dekk
76.1	Stabilisator	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Høyre foran
76.4		Slitt foring i hjuloppheng:	Venstre foran, Høyre foran
81.2	Frontrute	En eller flere steinsprutrosetter som ikke er utbedret Reparasjonsmetode:Reparasjon	
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Høyre sidekanal
86.3		Lakkriper:	Bakluke
86.6		Bulk (er):	Tak, Bakluke, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakskjerm
86.12		Rustangrep:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør, Høyre bakskjerm, Venstre sidekanal
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
86.15		Lakkslipp/flassing	Panser
87.6	Utvendig speil	Speilvarme virker ikke:	Venstre side
88.2	Underside	Skadet/løst plastdeksel:	Høyre

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
23.4	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
23.6		Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
50.16	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Skade / tæring i radiatorregister. Funksjon god på testetidspunktet	
60.7	Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	Ikke funksjonsprøvd	
75.12	Støtdempere	* Rust dempere bak	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
81.10		Slitt frontrute	
86.24	Lakk / karosseri utvendig	Lakkriper:	Støtfanger foran
88.12	Underside	Rustangrep i vognbunn / understell	
98.7	Seter	Ett eller flere seter har varetrekk. Originaltrekk ikke kontrollert.	
102.8	Laste-/bagasjerom	Lasterom har spesialinnredning	




6048257

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-6 °C
Føreforhold ved prøvekjøring	Glatt;Isete;Tørt
Bilen ble prøvekjørt:	Driftsvarm motor
Er bilen skitten eller nediset:	Nei



6048257

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	✓	40 - Girkasse (automatisk)	✓
2 - Unormal lyd	R	41 - Differensial	✓
		42 - Drivaksler	✓
		43 - Mellomaksel	✓
Generell informasjon		Elektriske anlegg	
3 - Nøkler / Utstyr	R	44 - Instrument belysning	✓
4 - Service/ Dokum.	✓	45 - Instrumenter	✓
		47 - Elektrisk vindusheis	✓
		48 - Oppvarmet bakrute	R
		49 - Kupevifte	✓
		50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
		51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
		53 - Sentrallås	✓
		54 - Setevarmer	✓
		55 - Ladespenning generator	✓
		56 - Drivrem generator	✓
		57 - Batteri ytre tilstand	✓
		58 - Tilstand 12 volt batteri	✓
		60 - Tilleggsvarmer / parkeringsvarmer	O
Lys og signaler		Hjul, dekk, felg	
17 - Lys	✓	65 - Dekk	✓
19 - Refleks	✓	66 - Felg	✓
20 - Lyd / lyssignaler	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
21 - Varsellamper	R	68 - Hjullager	✓
22 - Varsellamper utvidet	R		
e-Diagnose		Styring	
23 - Full systemskann	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
		72 - Styresnekke, tannstang	✓
		73 - Styrestag/ledd	✓
		74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	O
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	R
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
31 - Kjølevifte	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	80 - Travers	✓
33 - Eksosanlegg	✓		
35 - Motorfester	✓		
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓		
37 - Registerreim	✓		



6048257

Karosseri

81 - Frontrute	R
82 - Siderute/bakrute	✓
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	R
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	✓

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	O
99 - Bilbelte	✓
102 - Laste-/bagasjerom	O
103 - Interiør generelt	✓



6048257

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6	Bremseskiver		Kontrollert visuelt
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	200,00
9.4		Bremsevirkning, HB	200,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	40 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,90 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,90 volt
58.1	Tilstand 12 volt batteri	Referanseverdi norm:	EN
58.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	800 ampere
58.3		Målt kaldstart-kapasitet:	751 ampere
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	8,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	8,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	8,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	8,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	7,00 mm
67.2		Mønsterdybde	7,00 mm
67.3		Mønsterdybde	6,00 mm
67.4		Mønsterdybde	6,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6048257

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.


Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6048257

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt




7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



6048257

Bilder og vedlegg



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




6048257

Bilder og vedlegg



19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



6048257


Bilder og vedlegg



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt




31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt




34. Generelt



35. Generelt




36. Generelt




6048257


Bilder og vedlegg




37. Generelt




38. Generelt




39. Generelt



40. Generelt




41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt




45. Generelt



6048257


Bilder og vedlegg




46. Generelt




47. Generelt



48. Generelt



49. Generelt



50. Generelt



51. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
SV79497	WV1ZZZ7HZHH126776
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Kasten 4Motion
Motorkode	Km
CXHA	Ukjent

Utført med feil (25)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	P2209	NOx sensor heater 1 bank 1 — Function faulty.
	U029D	NOx sensor A — Communication disturbed
A/C/heater	B10A612	Activation seat heater FL — Interruption/short circuit to plus
	B10A613	Activation seat heater FL — Interruption in electric circuit
Battery control	2256	No-load current — Current value faulty
Engine electronics I	P012100	Throttle position sensor — Signal implausible
	P064100	Sensor referential voltage A — Interruption in electric circuit
	P065100	Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit
	P069700	Sensor referential voltage C — Interruption in electric circuit
	P06A300	Sensor referential voltage D — Interruption in electric circuit
	P220900	NOx sensor heater 1 bank 1 — Signal implausible
	U029D00	NOx sensor 1 bank 1 — Communication disturbed
Parking heater/auxiliary heater	U112100	Data bus — Missing message!
Trailer function	2564	Trailer rear light left — Fault in electric circuit

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
Audio/Video	Information electronics