



6121150

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	566927



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	AJ95545	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZPH080521	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	96221	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2023
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	05.10.2023
		Frist for neste EU kontroll	04.10.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6121150

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
15.1	Setevarmer.	Setevarme virker ikke:	Høyre foran
25.1	Kjøreegenskaper.	Ratt ut av midtstilling	
39.1	Oppvarmet rute/speil.	Speilvarme virker ikke:	Høyre side
59.2	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
85.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
23.7	Interiør generelt.	* Bruksmerker og bruksslitasje	
24.11	Motor virkemåte.	* Noe tikkelyd, mistenker dysene .	
36.6	Feilkodeutlesing.	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
43.6	Oljenivå motor.	Lavt oljenivå	
44.10	Utvendig tilstand motor.	* Manglende delvis innsyn på utvendige tilstand på motor og girkassen .	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	Venstre fordør, Høyre fordør
54.11	Seter.	* Ikke vurdert pga setebeskytter monter på setene . Liten skade på setebeskytter trekk foran .	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	Bakluke, Høyre sidekanal
62.22		Steinsprut:	
62.23		Lakkriper:	Venstre bakdør
62.25		Småbulker:	Høyre sidekanal
62.26		Små lakkblærer:	Venstre bakdør, Venstre baksjerm
62.37		Lakk/karosseri er vurdert, men vanskelig når bilen er:	våt
62.38		* Noe bruksmerker på støtfanger bak . Noe limrester på div. steder på lakken .	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
71.7	Bremsebelegg innvendig.	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
72.9	Bremsekiver innvendig.	Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
72.10		Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.22	Bremsekive/klosser utvendig	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran
86.5	Hjullager.	* Noe lett vibrasjon på begge side bak , kan være begynnelsen på gåen hjullager .	
88.12	Felg.	Oksidering / oksidert felg	
88.13		* Noe riper/ skade på hjulkapsler h.s .	
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	



6121150

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Vått



6121150

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	47 - Drivreim generator.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	Karosseri.	
4 - Service/Dokumentasjon.	O	48 - Dører.	✓
Interiør.		49 - Elektrisk vindusheis.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	50 - Døråpning.	O
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	51 - Dørtrekk.	O
7 - Brems pedal.	✓	52 - Bilbelte.	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
9 - Instrumenter.	✓	54 - Seter.	O
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	57 - Tilhengerfeste.	✓
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	R
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	O
14 - Glassruter.	O	Underside.	
15 - Setevarmer.	R	63 - Vognbunn/understell.	O
16 - Innvendig speil.	✓	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
17 - Utvendig speil.	✓	65 - Stabilisator.	✓
18 - Solskjerm.	✓	67 - Drivaksler.	✓
20 - Taktrekk.	✓	69 - Bremsørør.	✓
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	70 - Bremseslanger.	✓
23 - Interiør generelt.	O	71 - Bremsbelegg innvendig.	O
Prøvekjøring.		72 - Bremseskiver innvendig.	O
24 - Motor virkemåte.	O	73 - Parkbrems.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	74 - Støtdempere.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
30 - Parkeringsbrems.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	80 - Travers.	✓
Motor.		81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
34 - Panser.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	83 - Styresnekke, tannstang.	O
36 - Feilkodeutlesing.	O	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	Hjul,dekk.	
38 - Lykter/lys - tilstand.	✓	85 - Bremseskive/klosser utvendig	R
39 - Oppvarmet rute/speil.	R	86 - Hjullager.	O
41 - Kjølesystem.	✓	87 - Dekk.	✓
42 - Batteri 12 volt.	✓	88 - Felg.	O
43 - Oljenivå motor.	O	89 - Ekstra hjulsett..	O
44 - Utvendig tilstand motor.	O		
45 - Motorfester.	✓		
46 - Registerreim.	✓		



6121150

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	250,00
31.2		Bremsevirkning, HF	200,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	45 °C
42.3	Batteri 12 volt.	Målt kaldstart-kapasitet:	560 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,50 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	27,70 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	28,00 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,50 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	20,00 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	20,00 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,00 mm
87.3		Mønsterdybde HF	8,00 mm
87.4		Mønsterdybde VB	5,00 mm
87.5		Mønsterdybde HB	6,00 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6121150

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6121150

Bilder og vedlegg




1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6121150

Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt




17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6121150


Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Bremseskive/klosser utvendig



☒ 29. Dørtrekk.



☐ 30. Dørtrekk.

☐



31. Døråpning.



☐ 32. Felg.



☐ 33. Felg.

☐



34. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 35. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 36. Lakk / karosseri utvendig.

☐



6121150

Bilder og vedlegg



37. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 38. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 39. Lakk / karosseri utvendig.

☐



40. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 41. Lakk / karosseri utvendig.



☐ 42. Laste-/bagasjerom.

R



43. Laste-/bagasjerom.



R 44. Laste-/bagasjerom.



R 45. Seter.

☐



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr

AJ95545

Årsmodell

20-24

Motorkode

DNAA

VIN

WV1ZZZ7HZPH080521

Merke/Modell

Transp.T6.1 2.0 16V TDI Kasten

Km

Ukjent

Utført med feil (22)

System**Feilkoder og Beskrivelse**

	P0401	EGR system A — Exhaust gas flow rate too low
A/C/heater	B131207	CONTROL MODULE — Button function faulty
Diagn. interface bus	U120200	Data bus — Faulty system diagnosis!
Engine electronics I	P040100	EGR system — Exhaust gas flow rate too low
	U112300	Data bus — Message faulty
Instrument cluster	B104C29	Trouble codes — Fault code is not documented yet.
Parking heater/auxiliary heater	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
Radar sensor of adaptive cruise control	B200500	ECU — Faulty data record
	B200FF0	ECU — Internal fault
	C110BF0	Sensor for automatic distance control — Field of view partly/entirely restricted
	U112200	Data bus — Message implausible
	U112300	Data bus — Message faulty
Trailer function	C10F315	Trailer brake light — Fault in electric circuit
	C10F415	Trailer rear light right — Fault in electric circuit
	C10F515	Trailer rear light left — Fault in electric circuit
	C10F615	Trailer turn indicator right — Fault in electric circuit
	C10F715	Trailer turn indicator left — Fault in electric circuit
Vehicle electrics 1	B1A72F0	Rotary latch actuator of sliding door rear driver side — Fault in electric circuit



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Airbag	Airbag
	Emergency call system/telematics system
Audio/Video	Information electronics
Comfort	Headlight levelling
	Light control left 2
	Light control right 2
Safety	Parking assist
Steering	Power steering
Transmission	Transmission electronics

NAF Senter skien
Nensetbakken 27
3637 Skien
Telephone: +4791745225
Fax:
E-mail: Jan.arnesen@naf.no
Web: www.naf.no



2. mar. 2026

Vehicle: Volkswagen Transporter T6.1 2.0 16V TDI Van
Engine code: DNAA
Year of constr.: 20-24
Milage: 96221 (read out from ECU) 2. mar. 2026 13:01:39
Licence number : AJ95545
VIN: WV1ZZZ7HZPH080521 (read out from ECU)
checked: 2. mar. 2026 13:02:07

Car History: Trouble codes / Powertrain / Engine electronics I / No system information present

2 Fault

Trouble codes: 17159 / (Original trouble code: U112300)
Data bus

Message faulty

Trouble codes: 19208 / (Original trouble code: P040100)
EGR system

Exhaust gas flow rate too low