




# Teknisk test med påkost

VOLKSWAGEN GOLF GTE FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 11.02.2026



CHASSISNR: VVWZZZAUZFW801201

BRUKTIMPORT: Ja


KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 20.03.2027

Testen er en vurdering av kjøretøyets tilstand på testtidspunktet.

Punkter kjøretøyet er testet etter fremkommer under Punkter Kontrollert.

Feil funnet under testen vises under Anmerkninger.



## OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY

✓ OK 🔍 Anmerkninger se neste side



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE





INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING



| PUNKT                        | BESKRIVELSE                                                                                        | PLASSERING  | PÅKOST    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Eksteriør                    |                                                                                                    |             |           |
| 1.1 Dekk/Felger -            | Betydelig oksidering. Mye korrosjon                                                                | venstre bak |           |
| 1.2 Dekk/Felger              | Hjulsett to takseres ved innlevering.                                                              |             |           |
| 1.3 Dekk/Felger -            | Ulovlige vinterdekk. Feil dimensjon                                                                | venstre bak |           |
| 1.4 Dekk/Felger -            | Piggdekk mangler pigger. Trenger 4 nye vinterdekk. Svært lite pigger,å sprekkdannelser i alle dekk | alle        |           |
| 1.5 Støtfanger -             | Sprukket.                                                                                          | foran       |           |
| Motor                        |                                                                                                    |             |           |
| 2.1 Service                  | Varsler service. Olje service & inspeksjon                                                         |             |           |
| Hjuloppheng/styring          |                                                                                                    |             |           |
| 3.1 Forstilling -            | 4-hjulsmåling/forstillingskontroll. Sliter dekk på innsiden av alle dekk                           | alle        |           |
| Opplysninger/klargjøring     |                                                                                                    |             |           |
| 4.1 Øvrig utstyr/klargjøring | Øvrige feil. Dekk rep sett er gått ut på dato                                                      |             |           |
|                              |                                                                                                    |             | inkl. mva |



## KJØRETØYDATA

|               |   |                   |  |
|---------------|---|-------------------|--|
| ANTALL NØKLER | 0 | ANTALL LADEKABLER |  |
|---------------|---|-------------------|--|

## KLIMAAANLEGG

|                                 |  |                               |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|
| TEMPERATUR INN TIL KLIMAAANLEGG |  | TEMPERATUR UT AV KLIMAAANLEGG |  |
|---------------------------------|--|-------------------------------|--|

## AKSLINGER : 2

## SOMMERDEKK :

| SOMMERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-3      |                      |

## VINTERDEKK :

| VINTERDEKK | PRODUKSJONSDATO DEKK |
|------------|----------------------|
| min-5      |                      |

## SERVICEINFORMASJON

| KOMPLETT HISTORIKK |
|--------------------|
| Ikke kontrollert   |



Kontrollert |



Ikke kontrollert |



Kontrollert, anmerkning

## Identitet

- ✓ Kjennemerke
- ✓ Understellsnummer
- ✓ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ✓ Nøkler

## Assistentsystemer og diagnose

- ✓ Kamera
- ✓ Sensor
- ✓ Systemfunksjoner
- ✓ Diagnose
- ✓ Prøvekjøring

## Eksteriør

- ✓ Lakk
- ✓ Antirustbehandling
- ✓ Under bil
- ✓ Panser
- ✓ Dører
- ✓ Bakluke
- ✓ Låser/tyverisikring
- ✓ Skjermer
- ✓ Speil
- ✓ Korrosjon
- ✓ Vinduspussere/-spyler
- ✓ Verktøy/nødutstyr
- ✗ Dekk/Felger
- ✓ Hjulmuttere/-bolter
- ✓ Døråpning
- ✓ Terskler/innlastningssone
- ✗ Støtfanger
- ✓ Grill
- ✓ Tak
- ✓ Frontvindu
- ✓ Vinduer
- ✓ Kanal
- ✓ Stolpe
- ✓ Alle flater
- ✓ Ladeluke/tanklokk

## Lys

- ✓ Lys foran
- ✓ Lys bak
- ✓ Markeringslys
- ✓ Retningslys
- ✓ Nødsignallys
- ✓ Parkeringslys
- ✓ Refleks
- ✓ Andre lys

## Motor

- ✓ Avgass
- ✓ Batteri(er)
- ✓ El/hybrid batteripakke
- ✓ Tenningsanlegg
- ✓ Drivstoffanlegg/-ledninger
- ✓ Dynamo/lading
- ✓ Eksosanlegg
- ✓ Elektroniske styresystemer
- ✓ Kjølesystem/vannpumpe
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Motorfester/-demper
- ✓ Oljenivå/røykutvikling
- ✗ Service
- ✓ Startmotor
- ✓ Trekkraft
- ✓ Turbo
- ✓ Ladeluftkjøler
- ✓ Kompressor
- ✓ Motor

## Hjuloppheng/styring

- ✓ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ✓ Ratt/styringsmekanisme
- ✓ Hjullager
- ✓ Fjærer/støtdemper
- ✓ Ledd
- ✓ Stabilisatorer/stag
- ✗ Forstilling
- ✓ Bakstilling

## Bremser

- ✓ Bremsfunksjon
- ✓ Parkeringsbrems
- ✓ Bremskraftforsterker
- ✓ Bremsvæske
- ✓ Lekkasjer
- ✓ Rør/slanger
- ✓ Skiver
- ✓ Bremseskjold

## Gir og drivlinje

- ✓ Girkasse
- ✓ Differensial
- ✓ Clutch/kobling/svinghjul
- ✓ Aksler
- ✓ Fordelingskasse

## Interiør

- ✓ Dashbord
- ✓ Instrumenter og brytere
- ✓ Midtkonsoll/midtarmlene
- ✓ Dørtrekk
- ✓ Seter
- ✓ Taktrekk
- ✓ Teppet/bekledning
- ✓ Vindusheiser
- ✓ Bilbelte
- ✓ Varme/AC/Klima
- ✓ Signalhorn/Lydsignal
- ✓ Multimedia
- ✓ Multifunksjonsratt
- ✓ Ratt
- ✓ Deksel

## Opplysninger/klargjøring

- ✓ Opplysninger
- ✓ Interiør
- ✗ Øvrig utstyr/klargjøring
- ✓ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant