

Tilstandsrapport

Teknisk kontroll og vurdering av kjøretøy

Grunnleggende informasjon

Dokument nr: -	Dato: 4.11.2025
Verksted: Mobile Sørlandsparken	Utføres innen: -
Merke/modell: MERCEDES	Reg.nr: ZZ25282
VIN: WDD2130501A308674	Km-stand: 125250

Kjøretøyopplysninger

Kjøpt: Brukt Brukt som: Privat

Prøvekjøring

5	Ulyder	✓ Ok	-
6	Prøvekjørt	✓ Ok	-
7	Vibrasjoner	✓ Ok	-
9	Vinduspussere / -spyler	✓ Ok	-
10	Setevarmer	✓ Ok	-
11	Klima	✓ Ok	-
12	Kamera	✓ Ok	-
13	Systemfunksjoner	✓ Ok	-
15	Trekraft	✓ Ok	-
16	Retningsstabilitet / selvoppretting	✓ Ok	-
17	Bremsefunksjon	✓ Ok	-
18	Parkeringsbrems	✓ Ok	-

Bil på bakken

20	Identitet	✓ Ok	-
21	Understellsnummer	✓ Ok	-
22	Dokumentasjon utstyr / godkjenning	✓ Ok	-
23	Service	Anmerk.	Varsler for service
24	Nøkler	✓ Ok	-
25	Lakk	Anmerk.	Diverse bruksmerker/riper rundt om på bil.
26	Speil	✓ Ok	-
27	Karosseriskader / rust	Anmerk.	Sprekk i støtfanger under h.s. Støtfanger h.s glipper noe ved h forskjerm
28	Verktøy / nødutstyr	✓ Ok	-
30	Terskler / innlastningssone	✓ Ok	-
31	Frontvindu	✓ Ok	-
33	Lys foran	✓ Ok	-
34	Lys bak	✓ Ok	-
35	Refleks	✓ Ok	-
36	Andre lys	✓ Ok	-
38	Batteri(er)	✓ Ok	-
40	Dynamo / lading	✓ Ok	-
43	Dashbord	✓ Ok	-
44	Instrumenter og brytere	✓ Ok	-
45	Midtkonsoll / midtarmleane	✓ Ok	-
46	Dørtrekk	✓ Ok	-
47	Seter	✓ Ok	-
48	Taktrekk	✓ Ok	-
49	Tepper / bekledning	✓ Ok	-

50	Vindusheiser	✓ Ok	-
51	Bilbelte	✓ Ok	-
52	Varme / AC / Klima	✓ Ok	-
53	Signalhorn / Lydsignal	✓ Ok	-
54	Multimedia	✓ Ok	-
55	Multifunksjonsratt	✓ Ok	-
57	Tilhengerfeste	✓ Ok	-

Dekk - Mønsterdybde (mm)

VF: 4 HF: 4 VB: 4 HB: 4

Elektrisk drivlinje

Ladeport: Ok

Elektrisk system

90	Høyspenningssystem	✓ Ok	-
91	Ladekabler	✓ Ok	-
92	Elektrisk motor	✓ Ok	-
93	Inverter	✓ Ok	-
94	DC/DC-konverter	✓ Ok	-
95	Kjøle batteri	✓ Ok	-

Signatur og godkjenning

Utført av: Vitali Zhuk

Dato: 4.11.2025

VZ