



6122444

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565929



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1598 cm ³
Modell	CADDY	Motoreffekt	55 kW
Type	2KN	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	XR57249	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ2KZCX067753	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	115481	Bruktimportert	Nei
Farge	Grå	Registreringsår	2012
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	03.01.2012
		Frist for neste EU kontroll	29.09.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6122444

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
16.2	Solskjem.	Løs/skadet/mangler	Høyre side
24.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
26.2	Lykter/lys - tilstand.	Vann/kondens i lykt/lampe:	Venstre baklys, Høyre baklys
29.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæskennivå	
32.2	Utvendig tilstand motor.	Drivstofflekkasje i motorrom	
47.4	Laste-/bagasjerom.	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
50.2	Lakk / karosseri utvendig.	Lakkriper:	Venstre fordør, Venstre bakhjør
50.3		Steinsprut/lakksår	Panser
50.4		Rustangrep:	Venstre fordør
50.8		Bulk (er):	Høyre forskjerm, Høyre bakhjør, Venstre fordør, Venstre bakhjør

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
12.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
12.11		* Skadet solfilm på bakrute	
20.6	Parkeringsvarmer / tilleggsvvarmer.	Ikke funksjonsprøvd	
20.7		Fjernkontroll ikke funnet	
21.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
24.3	Feilkodeutlesing.	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
27.6	Oppvarmet rute/speil.	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
50.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
50.20		Diverse steinsprut/lakksår	
50.23		Lakkriper:	Støtfanger bak
50.32		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
51.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
73.18	Bremsekive/klosser utvendig	Slitt bremsebelegg	Venstre foran, Høyre foran
73.19		Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
73.20		Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	Venstre bak, Høyre bak, Venstre foran, Høyre foran
76.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	Venstre bak
77.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Skilte.	Ikke tilgjengelig for kontroll



6122444

Servicehistorikk

Bilder er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 50 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 0 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Vått
Er bilen skitten, våt eller nediset? Nei



6122444

Generell informasjon.		Karosseri.	
1 - Bildeserie	✓	36 - Dører.	✓
2 - Skilter.		37 - Elektrisk vindusheis.	✓
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	38 - Døråpning.	✓
4 - Service/Dokumentasjon.	✓	39 - Dørtrekk.	✓
Interiør.		40 - Bilbelte.	✓
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	✓	41 - Gulvmatter/-teppe.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	✓	42 - Seter.	✓
7 - Brems pedal.	✓	46 - Varseltrekant / refleksvest	✓
8 - Bremskraftforsterker.	✓	47 - Laste-/bagasjerom.	R
9 - Instrumenter.	✓	49 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	✓
10 - Dashbord /midtkonsoll.	✓	50 - Lakk / karosseri utvendig.	R
11 - Lyd / lyssignaler.	✓	Underside.	
12 - Glassruter.	○	51 - Vognbunn/understell.	○
13 - Setevarmer.	✓	52 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
14 - Innvendig speil.	✓	53 - Stabilisator.	✓
15 - Utvendig speil.	✓	54 - Differensial.	✓
16 - Solskjerm.	R	55 - Drivaksler.	✓
18 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	✓	57 - Bremsørør.	✓
19 - Taktrekk.	✓	58 - Bremseslanger.	✓
20 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	○	59 - Bremsbelegg innvendig.	✓
21 - Interiør generelt.	○	60 - Bremseskiver innvendig.	✓
Motor.		61 - Parkbrems.	✓
22 - Panser.	✓	62 - Støtdempere.	✓
23 - Understellsnummer.	✓	63 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
24 - Feilkodeutlesing.	R	64 - Lekkasje.	✓
25 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	67 - Eksosanlegg.	✓
26 - Lykter/lys - tilstand.	R	68 - Travers.	✓
27 - Oppvarmet rute/speil.	○	69 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	✓
28 - Bremsvæske.	✓	70 - Styrestag/ledd.	✓
29 - Kjølesystem.	R	71 - Styresnekke, tannstang.	✓
30 - Batteri 12 volt.	✓	72 - Fjærer / fjærbein.	✓
31 - Oljenivå motor.	✓	Hjul,dekk.	
32 - Utvendig tilstand motor.	R	73 - Bremseskive/klosser utvendig	○
33 - Motorfester.	✓	74 - Hjullager.	✓
34 - Registerreim.	✓	75 - Dekk.	✓
35 - Drivreim generator.	✓	76 - Felg.	○
		77 - Ekstra hjulsett..	○



6122444

Prøvekjøring.

78 - Viskere, spylersystem	✓
79 - Lyktespylersystem	✓
80 - Motor og drivlinje - virkemåte	✓
81 - Kjøreegenskaper.	✓
83 - Bremses - virkemåte	✓



6122444

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
18.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
18.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	8 °C
28	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
29.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
30	Batteri 12 volt.		Kontrollert visuelt
34.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	210000
73.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	19,00 mm
73.2		Bremseskivetykkelse VF	20,00 mm
73.3		Bremseskivetykkelse HF	20,00 mm
73.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	8,00 mm
73.5		Bremseskivetykkelse VB	8,50 mm
73.6		Bremseskivetykkelse HB	8,50 mm
75.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
75.2		Mønsterdybde VF	6,00 mm
75.3		Mønsterdybde HF	5,00 mm
75.4		Mønsterdybde VB	6,00 mm
75.5		Mønsterdybde HB	5,50 mm
76.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
77	Ekstra hjulsett..		Ligger ikke i bilen
83	Bremser - virkemåte		Kontrollert visuelt



6122444

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.




6122444

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt




6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt




9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt




6122444


Bilder og vedlegg




13. Generelt




14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt




18. Generelt



19. Generelt




20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt




6122444

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Glassruter.




O 27. Lakk / karosseri utvendig.

R



28. Lakk / karosseri utvendig.



R 29. Lakk / karosseri utvendig.



R 30. Lakk / karosseri utvendig.


R



31. Lakk / karosseri utvendig.



O 32. Lakk / karosseri utvendig.



R 33. Lakk / karosseri utvendig.

R



34. Lakk / karosseri utvendig.



R 35. Lakk / karosseri utvendig.




R 36. Laste-/bagasjerom.

R



6122444

Bilder og vedlegg



37. Lykter/lys - tilstand.

R




38. Lykter/lys - tilstand.



39. Solskjerm.

R



40. Utvendig tilstand motor.

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
XR57249	WV1ZZZ2KZCX067753
Årsmodell	Merke/Modell
10-13	Caddy 1.6 16V TDI BlueMotion
Motorkode	Km
CAYE	Ukjent

Utført med feil (7)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Battery control	2256	No-load current — Current value faulty
Diagn. interface bus	1304	CAN bus to radio ECU — Communication disturbed
Driver door electronics	943	Driver mirror heating-Z4 — Driver mirror heating-Z4
Parking assist system 2	1546	Sensor for park assist RL centre G204 — Function/signal faulty
Parking heater/auxiliary heater	664	Fuel gauge — Fault in fuel gauge
Vehicle electrics 1	1504 907	Lamp for license-plate light — Function faulty. Load management intervention — ---

Utført uten feil (1)

System	Beskrivelse
OBD	