



6115768

NAF Bruktbiltest

Testdato
26.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	565345



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	2400 cm ³
Modell	XC70	Motoreffekt	162 kW
Type	B	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	KZ64287	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1BZ97C6G1267075	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	233619	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2016
		Registrert første gang	19.10.2016
		Frist for neste EU kontroll	29.11.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6115768

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle servicer fulgt	
21.17	Varsellamper	* Knust rygge kamera.	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
67.24	Ekstra hjulsett	* Får ikke hjul ut av bur bak ikke kontrollert tilstand.	
79.5	Opphengs- / bærearmer bakaksel	Slitt foring / løsnet i vulkanisering:	Fremre venstre nedre
96.1	Dørtrekk	Hull/rift/flenge i dørtrekk:	Venstre fordør, Høyre fordør, Venstre bakdør, Høyre bakdør
103.1	Interiør generelt	Forurensing og/eller ubehagelig lukt	
103.4		* Mangler terskel	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.20	Bremseskiver	* Noe rust	
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
29.12	Oljenivå motor	Bilen er ikke utstyrt med peilepinne, oljenivå er ikke kontrollert	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
67.31	Ekstra hjulsett	Dekk har lite mønsterdybde, tillatt men anbefales byttet:	
72.9	Styresnekke, tannstang	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.36	Lakk / karosseri utvendig	* Bruksslitasje se bilder	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
97.8	Døråpning	* Bruksmerker	
102.9	Laste-/bagasjerom	* Ikke kontrollert	

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring 60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring 3 °C
Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;Isete;Mørkt
Er bilen skitten eller nediset: Nei



6115768

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper	✓	44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	✓	46 - Radio / Multimedia	✓
4 - Service/ Dokum.	R	47 - Elektrisk vindusheis	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
6 - Bremseskiver	○	53 - Sentrallås	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	54 - Setevarmer	✓
9 - Bremsevirkning	✓	56 - Drivrem generator	✓
12 - Bremsørør	✓	Hjul, dekk, felg	
13 - Bremseslanger	✓	65 - Dekk	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	66 - Felg	○
15 - Brems pedal	✓	67 - Ekstra hjulsett	R
Lys og signaler		68 - Hjullager	✓
17 - Lys	✓	Styring	
18 - Markeringslys/-lykter	✓	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
19 - Refleks	✓	72 - Styresnekke, tannstang	○
20 - Lyd / lyssignaler	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
21 - Varsellamper	R	74 - Styreservo	✓
22 - Varsellamper utvidet	✓	Hjuloppheng	
e-Diagnose		75 - Støtdempere	✓
23 - Full systemskann	○	76 - Stabilisator	✓
Motor		77 - Fjærer / fjærbein	✓
27 - Motor virkemåte	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	R
29 - Oljenivå motor	○	80 - Travers	✓
30 - Kjølevæske	✓	Karosseri	
31 - Kjølevifte	✓	81 - Frontrute	○
32 - Kjølesystem	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
33 - Eksosanlegg	✓	83 - Dør-/panseråpner	✓
35 - Motorfester	✓	84 - Lås	✓
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	86 - Lakk / karosseri utvendig	○
37 - Registerreim	R	87 - Utvendig speil	✓
Drivverk		88 - Underside	○
40 - Girkasse (automatisk)	✓	90 - Tilhengerfeste	✓
41 - Differensial	✓		
42 - Drivaksler	✓		
43 - Mellomaksel	✓		



6115768

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	R
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	R



6115768

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	3 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	26,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	28,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	28,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	21,70 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	21,70 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	200,00
9.2		Bremsevirkning, HF	200,00
9.3		Bremsevirkning, VB	150,00
9.4		Bremsevirkning, HB	150,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	25 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	180000
37.2		eller ved, måneder:	120
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67.1	Ekstra hjulsett	Mønsterdybde	3,00 mm
67.2		Mønsterdybde	3,00 mm
67.3		Mønsterdybde	3,00 mm
67.4		Mønsterdybde	3,00 mm
67.5		Ekstra hjulsett er utrustet med:	Sommerdekk
67.6		Felg på ekstra hjulsett:	Lettmetallfelg



6115768

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6115768


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6115768

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6115768

Bilder og vedlegg



25. Generelt




26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt



6115768

Bilder og vedlegg



37. Generelt




38. Generelt



39. Generelt



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt



43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt



46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6115768

Bilder og vedlegg



49. Bakluke



R 50. Dørtrekk



R 51. Dørtrekk



52. Dørtrekk




R 53. Dørtrekk



R 54. Dørråpning



55. Dørråpning



R 56. Interiør generelt



R 57. Støtfanger bak



58. Støtfanger foran



R 59. Støtfanger foran



R 60. Varsellamper



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
KZ64287	YV1BZ97C6G1267075
Årsmodell	Merke/Modell
15-16	XC70 D5 2.4 20V CDI AWD
Motorkode	Km
D 5244 T20	Ukjent

Utført med feil (38)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	C0077	Tyre-pressure warning — Tyre pressure too low
CEM Central electrics module	B109A	No-load current monitoring — Current value faulty
	B10ED	Dual locking actuator door rear driver side — Function faulty.
	B10EE	Dual locking actuator door rear passenger side — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B110A	Central locking actuator driver side rear — Function faulty.
	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.
	B1C90	Relay additional headlight — Function faulty.
	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
Diesel engine	U0252	CAN bus connection to light control B rear — Communication faulty
	P065A	Alternator — Function faulty.
	P065C	Alternator — Function faulty.
	P0672	Glowplug cylinder 2 — Interruption in electric circuit
	P0673	Glowplug cylinder 3 — Interruption in electric circuit
	P0674	Glowplug cylinder 4 — Interruption in electric circuit
	P0675	Glow plug cyl. 5 — Interruption in electric circuit
	P2000	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
Driver door module	U0167	CAN bus connection to immobilizer ECU — No communication
	B10ED	Dual locking actuator door rear driver side — Function faulty.
	B110A	Central locking actuator driver side rear — Function faulty.
Electr. power steering	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
Electr. seat adjustment	B1C02	Keyboard activation memory key M — Function faulty.
	B1C05	Keyboard activation memory key 3 — Function faulty.
HCM Lighting	B109A	No-load current monitoring — Current value faulty
	B10ED	Dual locking actuator door rear driver side — Function faulty.
	B10EE	Dual locking actuator door rear passenger side — Function faulty.
	B1108	Central locking motor of driver door — Function faulty.
	B110A	Central locking actuator driver side rear — Function faulty.
	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
	B1C90	Relay additional headlight — Function faulty.
	U0164	CAN bus connection to air conditioning ECU — Communication disturbed
	U0252	CAN bus connection to light control B rear — Communication faulty
ICM control panel	B119F	Aerial GPS — Fault in electric circuit
PAC Rearview camera	B100E	Video inlet A — Fault in electric circuit
Passenger door module	B110B	Central locking actuator passenger side rear — Function faulty.
Transmission	P0744	Converter clutch (automatic transmission) — Sporadic interruption in electric circuit
	P0815	Gearshift paddle "shifting up" — Fault in electric circuit

Utført uten feil (10)

System	Beskrivelse
ABS	PBM parking brake
	SAS Steering-Angle Sensor
Air conditioning	CCM Air conditioning control
	CPM Auxiliary heater
Airbag	SRS airbag
Comfort	Instrument cluster
	Trailer module
OBD	
Safety	Collision velocity module
Transmission	DEM Differential electronic module