



6121345

NAF Bruktbiltest

Testdato
02.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	567142



Kjøretøy

Bilmerke	Volvo	Motorstørrelse	1560 cm ³
Modell	V50	Motoreffekt	84 kW
Type	M	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BD86171	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	YV1MW84E1C2659284	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	189682	Bruktimportert	Ja
Farge	Blå	Registreringsår	2011
Karosseritype	Flerbruksbil	Registrert første gang	05.10.2011
		Frist for neste EU kontroll	18.03.2027



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6121345

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
1.11	Kjøreegenskaper	* Ikke prøvekjørt pga løs støtdemper venstre bak.	
2.7	Unormal lyd	Ulyd fra hjuloppheng bak	
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
4.1	Service/ Dokum.	Iht. servicehefte/servicedokumentasjon er ikke alle services fulgt	Tid mellom services er overskredet, Kjørelengde mellom services er overskredet
4.8		Aktivert serviceindikator	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
28.1	Utvendig tilstand motor	Oljelekkasje på motor - rengjør før nærmere kontroll	
30.2	Kjølevæske	Lavt væskennivå	
37.3	Registerreim	Det foreligger ingen dokumentasjon på bytte av registerreim iht oppgitt intervall. Nærmere undersøkelse/kontroll anbefales	
58.6	Tilstand 12 volt batteri	Bør lade batteri	
59.5	Tilhengerkontakt	Korrosjon / irr.	
65.18	Dekk	Ulovlig kombinasjon av dekktyper på samme aksel:	Høyre foran, Venstre foran
65.19		* Piggfritt dekk venstre foran og piggdekk høyre foran	
66.8	Felg	Vesentlig ripe / hakk:	3 felger
66.9		* Forskjellige felger foran.	
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
69.4	Reservehjul / dekkreparasjonssett	Reservehjul mangler	
75.3	Støtdempere	Oljelekkasje fra støtdemper:	Venstre bak
75.7		Feil på øvre innfesting:	Venstre bak
82.6	Siderute/bakrute	Lett synlig ripe/slitasje:	Bakrute
83.6	Dør-/panseråpner	Defekt gassfjær / fjær:	Bakluke/-dør
83.9		Feil ved dørstopper:	Venstre foran
86.1	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Støtfanger foran, Bakluke
86.2		Lakkriper:	Støtfanger bak
86.3		Lakkblærer	Venstre bakdør, Høyre bakdør, Venstre bakskjerm
86.12		Rustangrep:	Venstre forskjerm, Høyre forskjerm
86.14		Steinsprut/lakksår	Panser
87.3	Utvendig speil	Skade på speilglass:	Venstre side
87.5		Skade på speilramme / -hus	Venstre side
97.4	Døråpning	* Skadet dørpakning høyre bak	
Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
5.9	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.16	Bremsekiver	Overflaterust eller mindre enn 25% av overflaten rustet	Begge sider foran



6121345

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
6.17		Overflaterust eller mindre enn 50% av overflaten rustet	Begge sider bak
23.7	Full systemskann	Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
29.11	Oljenivå motor	Lavt oljenivå	
48.6	Oppvarmet bakrute	Ikke funksjonsprøvd grunnet høy utetemperatur	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.26		Bilen er delvis omlakkert:	
86.35		Lakkrens ut over normal klargjøring:	
88.13	Underside	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
90.11	Tilhengerfeste	Låsemekanisme er ikke funksjonsprøvd	
91.5	Dashbord / midtkonsoll	* Diverse bruksslitasje	
103.6	Interiør generelt	* Diverse bruksslitasje	

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Clutch	Bilen er ikke prøvekjørt
Girkasse (manuell)	Bilen er ikke prøvekjørt

Servicehistorikk

Servicehistorikk er vedlagt

Testforhold

Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:

løs støtdemper
venstre bak



6121345

Prøvekjøring		Drivverk	
1 - Kjøreegenskaper	R	38 - Clutch	
2 - Unormal lyd	R	39 - Girkasse (manuell)	
Generell informasjon		41 - Differensial	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	42 - Drivaksler	✓
4 - Service/ Dokum.	R	Elektriske anlegg	
Bremses		44 - Instrument belysning	✓
5 - Bremsbelegg	O	45 - Instrumenter	✓
6 - Bremseskiver	O	46 - Radio / Multimedia	✓
8 - Parkeringsbrems	✓	47 - Elektrisk vindusheis	✓
9 - Bremsvirkning	✓	48 - Oppvarmet bakrute	O
10 - Bremsvæsknivå	✓	49 - Kupevifte	✓
11 - Bremsvæskens kokepunkt	✓	50 - Varmerapparat / klimaanlegg (AC)	✓
12 - Bremseslanger	✓	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
13 - Bremseskiver	✓	53 - Sentrallås	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	54 - Setevarmer	✓
15 - Bremspedal	✓	56 - Drivrem generator	✓
Lys og signaler		57 - Batteri ytre tilstand	✓
17 - Lys	✓	58 - Tilstand 12 volt batteri	R
19 - Refleks	✓	59 - Tilhengerkontakt	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Hjul, dekk, felg	
21 - Varsellamper	✓	65 - Dekk	R
22 - Varsellamper utvidet	✓	66 - Felg	R
e-Diagnose		67 - Ekstra hjulsett	R
23 - Full systemskann	R	68 - Hjullager	R
Motor		69 - Reservehjul / dekkreparasjonssett	R
27 - Motor virkemåte	✓	70 - Hjulskapsler/navkoppler	✓
28 - Utvendig tilstand motor	R	Styring	
29 - Oljenivå motor	O	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
30 - Kjølevæske	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
31 - Kjølevifte	✓	73 - Styrestag/ledd	✓
32 - Kjølesystem	✓	74 - Styreservo	✓
33 - Eksosanlegg	✓	Hjuloppheng	
35 - Motorfester	✓	75 - Støtdempere	R
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	76 - Stabilisator	✓
37 - Registerreim	R	77 - Fjærer / fjærbein	✓
		78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
		79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
		80 - Travers	✓



6121345

Karosseri

81 - Frontrute	O
82 - Siderute/bakrute	R
83 - Dør-/panseråpner	R
84 - Lås	✓
86 - Lakk / karosseri utvendig	R
87 - Utvendig speil	R
88 - Underside	O
89 - Understellsnummer	✓
90 - Tilhengerfeste	O

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	O
92 - Luftdyse kupé	✓
93 - Taktrekk	✓
94 - Solskjerm	✓
95 - Innvendig speil	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	R
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	✓
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	O
104 - Varseltrekant	✓



6121345

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fråse	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremseskiver	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	23,00 mm
6.2		Bremseskivetykkelse VF	25,00 mm
6.3		Bremseskivetykkelse HF	25,00 mm
6.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	9,00 mm
6.5		Bremseskivetykkelse VB	10,50 mm
6.6		Bremseskivetykkelse HB	10,50 mm
9	Bremsevirkning		Kontrollert visuelt
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	35 °C
37.1	Registerreim	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	140000
37.2		eller ved, måneder:	120
50.1	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Temperatur på luft inn i klimaanlegg	20 °C
50.2		Temperatur på luft ut av klimaanlegg	9 °C
58	Tilstand 12 volt batteri		Kontrollert visuelt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,50 mm
65.2		Mønsterdybde HF	5,50 mm
65.3		Mønsterdybde VB	7,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	7,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Vinterdekk m/pigg
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ligger ikke i bilen



6121345

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6121345


Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt




3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt




6121345


Bilder og vedlegg




13. Generelt



14. Generelt




15. Generelt




16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Bakluke

R



22. Døråpning



R 23. Felg



R 24. Høyre bakdør

O




6121345

Bilder og vedlegg




25. Høyre forskjerm

R



26. Siderute/bakrute

R



27. Støtdempere

R



28. Støtfanger bak

R



29. Støtfanger bak

R



30. Støtfanger foran

R



31. Tilhengerkontakt

R



32. Utvendig speil

R




33. Utvendig speil

R



34. Venstre bakdør

O




35. Venstre baksjerm

R



36. Venstre baksjerm

O



6121345

Bilder og vedlegg



37. Venstre forskjerm



R 38. Venstre speil

R



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BD86171	YV1MW84E1C2659284
Årsmodell	Merke/Modell
09-	V50 D2 1.6 CDI
Motorkode	Km
D 4162 T	Ukjent

Utført med feil (27)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS BCM	U0401	CAN bus connection to engine ECU — Received invalid data
	U0428	CAN bus connection to steering angle sensor — Received invalid data
	U3003	Battery voltage — Voltage/current supply faulty
CCM Air conditioning control	4	Cabin temperature sensor — Signal too high
	DD31	Recirculation air flap actuator — Missing feedback poti signal or short in/to positive
Diesel engine	P0113	Intake-air temperature sensor 1 bank 1 — Signal too high
	P02CF	Injector 2 — Upper adaptation limit reached
	P0512	Starter actuation — Fault in electric circuit
	P0562	System voltage — Voltage too low
	P0616	Starter solenoid — Signal too low
	P0830	Clutch pedal switch A — Fault in electric circuit
	P083F	Clutch pedal switch A/B — Signals faulty/implausible among one another
	P115A	Low fuel level — Power-output limitation
	P115B	Low fuel level — Engine shutdown
	P2544	Request signal A engine torque control — Input signal faulty
Electr. power steering	U0126	CAN bus connection to steering angle sensor — Communication disturbed
	U0418	CAN bus connection from brake system ECU — Received invalid data
	U3006	ECU — Input electric circuit A faulty
Instrument cluster	1	Milometer — Data manipulated!
	E003	CAN bus connection — Data for vehicle configuration missing/wrong
Passenger door module	0x0002	Central locking switch — Jams in active state
SAS Steering-Angle Sensor	B124E	Window wiper switch — Function faulty.
	U2101	ECU — Configuration faulty
SRS airbag	0x0005	Voltage supply — Voltage supply low



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Utført uten feil (2)

System

Comfort

Beskrivelse

Driver door module

OBD