

KIA E-SOUL FORHJULSDRIFT

TESTDATO: 04.03.2026

KODE: 1964280



EB68291



45 271 KM



14.07.2020

Førstegang registrert



Elektrisitet

CHASSISNR: KNAJ3811FM7012599

BRUKTIMPORT: Ja

KJØRETØY: Personbil

FRIST FOR PKK: 15.12.2027

NBF Tilstandsrapport er utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund og Forbrukerrådet.

NBF Tilstandsrapport gir en detaljert beskrivelse av bilens tilstand, og gir den som kjøper bilen økt trygghet ved kjøpet. Rapporten utarbeides av teknisk kyndig personell, som gjør en grundig kontroll og inspeksjon.

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet hensyntatt bilens alder og kilometerstand, med det utstyret som er i og på bilen.

Se mer om forutsetningene for vurderingen og andre vilkår på siste side.



OPPSUMMERT STATUS PÅ KJØRETØY



Ingen anmerkning



Anmerkning(er)



IDENTITET



ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE



EKSTERIØR



LYS



MOTOR



HJULOPPHENG/STYRING



BREMSER



GIR OG DRIVLINJE



INTERIØR



OPPLYSNINGER/KLARGJØRING




Punkt	Beskrivelse	Plassering
1. EKSTERIØR		
1.1 Bakluke	Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette ubetydelig karakter	
1.2 Dekk/Felger	Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantskjørt	
2. INTERIØR		
2.1 Bagasjeromskjuler	Mangler bagasjeromskjuler	
3. OPPLYSNINGER/KLARGJØRING		
3.1 Opplysninger	Medfølger kun en ladekabel	
3.2 Annet	Mangler nøkler til takstativ	



1.1 Noe korrosjon på innsiden av bakluke, dette ubetydelig karakter




1.2 Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantkjørt



1.2 Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantkjørt



1.2 Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantkjørt



1.2 Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantkjørt



1.2 Alle vinterfelger og en sommerfelg er kantkjørt

Service – Inspektion

Mit Abstempelung bestätigt die wartungsausführende Werkstatt, dass die Inspektion nach Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion nach		Inspektion nach		Inspektion nach	
oder	km	oder	km	oder	km
Datum: 15.06		Datum: 20.06.12		Datum: 15.06.12	
km-Stand: 658277	Monaten	km-Stand: 12903	Monaten	km-Stand: 20904	Monaten
Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐	Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐	Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐
Klimaanlagenwartung	☐	Klimaanlagenwartung	☐	Klimaanlagenwartung	☐
Kühlfüssigkeit	☐	Kühlfüssigkeit	☐	Kühlfüssigkeit	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐
Wartung nach Gasanlagen-	☐	Wartung nach Gasanlagen-	☐	Wartung nach Gasanlagen-	☐
Wartungsplan durchgeführt	☐	Wartungsplan durchgeführt	☐	Wartungsplan durchgeführt	☐
Unterschrift: Bertel O. Steen Lorenskog		Unterschrift: Bertel O. Steen Brobekk		Unterschrift: Bertel O. Steen Brobekk	
Tlf. 67 91 42 00		Tlf. 22 88 28 50		Tlf. 22 88 28 50	
Org.nr. 987 211 682		Org.nr. 7011 05 02344		Org.nr. 7011 05 02344	
www.bos.no					
nächster Termin		nächster Termin		nächster Termin	
oder		oder		oder	
km		km		km	
Monaten		Monaten		Monaten	

Inspektion nach		Inspektion nach		Inspektion nach	
oder	km	oder	km	oder	km
Datum: 15.06		Datum: 15.06		Datum: 15.06	
km-Stand: 658277	Monaten	km-Stand: 12903	Monaten	km-Stand: 20904	Monaten
Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:		Öl-Bezeichnung/Viskosität:	
Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:		Leistungen durchgeführt:	
Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐	Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐	Bremsflüssigkeit	ja ☐ nein ☐
Klimaanlagenwartung	☐	Klimaanlagenwartung	☐	Klimaanlagenwartung	☐
Kühlfüssigkeit	☐	Kühlfüssigkeit	☐	Kühlfüssigkeit	☐
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐	Zahnriemen mit Spannrolle	☐
Wartung nach Gasanlagen-	☐	Wartung nach Gasanlagen-	☐	Wartung nach Gasanlagen-	☐
Wartungsplan durchgeführt	☐	Wartungsplan durchgeführt	☐	Wartungsplan durchgeführt	☐
Unterschrift: Rebil Mobility AS		Unterschrift: Rebil Mobility AS		Unterschrift: Rebil Mobility AS	
Tlf. 51 68 22 00		Tlf. 51 68 22 00		Tlf. 51 68 22 00	
Org.nr. 987 211 682		Org.nr. 7011 05 02344		Org.nr. 7011 05 02344	
www.bos.no					
nächster Termin		nächster Termin		nächster Termin	
oder		oder		oder	
km		km		km	
Monaten		Monaten		Monaten	

KJØRETØYDATA

ANTALL NØKLER	2	ANTALL LADEKABLER	1
TIDLIGERE STØRRE SKADE	Nei	TIDLIGERE BRUK	Normal bruk

PRØVEKJØRING

PRØVEKJØRT	HASTIGHET	TESTFORHOLD
Ja	60	Tørt

DEKK OG BREMSER

PRODUKSJONSDATO SOMMERDEKK	Uke 15, 2020	PRODUKSJONSDATO VINTERDEKK	Uke 10, 2019
----------------------------	--------------	----------------------------	--------------

	VENSTRE FORAN	HØYRE FORAN	VENSTRE BAK	HØYRE BAK
MØNSTERDYBDE SOMMERDEKK (MM)	5,5	5,5	5	5
MØNSTERDYBDE VINTERDEKK (MM)	5,5	6,5	7	6,5

SERVICEINFORMASJON

KOMPLETT HISTORIKK	ELEKTRONISK SERVICEHEFTE
Ja	Ja
SISTE SERVICEDATO	KILOMETERSTAND
	45127
SERVICER UTFØRT	KILOMETERSTAND
15.12.2025	45127

☒ **Kontrollert** /
 ☐ **Ikke kontrollert** /
 ☒ **Kontrollert, anmerkning**

IDENTITET

- ☒ Kjennemerke
- ☒ Understellsnummer
- ☒ Dokumentasjon utstyr/godkjenning
- ☒ Nøkler

ASSISTENTSYSTEMER OG DIAGNOSE

- ☒ Kamera
- ☒ Sensor
- ☒ Systemfunksjoner
- ☒ Diagnose
- ☒ Prøvekjøring

EKSTERIØR

- ☒ Lakk
- ☒ Antirustbehandling
- ☒ Under bil
- ☒ Panser
- ☒ Dører
- ☒ Bakluke
- ☒ Låser/tyverisikring
- ☒ Skjermer
- ☒ Speil
- ☒ Korrosjon
- ☒ Vinduspussere/-spyler
- ☒ Verktøy/nødutstyr
- ☒ Dekk/Felger
- ☒ Hjulmuttere/-bolter
- ☒ Døråpning
- ☒ Terskler/innlastningssone
- ☒ Støtfanger
- ☒ Grill
- ☒ Tak
- ☒ Frontvindu
- ☒ Vinduer
- ☒ Kanal
- ☒ Stolpe
- ☒ Alle flater
- ☒ Ladeluke/tanklokk

LYS

- ☒ Lys foran
- ☒ Lys bak
- ☒ Markeringslys
- ☒ Retningslys
- ☒ Nødsignallys
- ☒ Parkeringslys
- ☒ Refleks
- ☒ Andre lys

MOTOR

- ☒ Batteri(er)
- ☒ El/hybrid batteripakke
- ☒ Elektroniske styresystemer
- ☒ Lekkasje
- ☒ Motorfester/-demper
- ☒ Service
- ☒ Startmotor
- ☒ Trekraft

HJULOPPHENG/STYRING

- ☒ Retningsstabilitet/selvoppretting
- ☒ Ratt/styringsmekanisme
- ☒ Hjullager
- ☒ Fjærer/støtdemper
- ☒ Ledd
- ☒ Stabilisatorer/stag
- ☒ Forstilling
- ☒ Bakstilling

BREMSER

- ☒ Bremsfunksjon
- ☒ Parkeringsbrems
- ☒ Bremskraftforsterker
- ☒ Bremsvæske
- ☒ Lekkasje
- ☒ Rør/slanger
- ☒ Skiver
- ☒ Bremseskjold

GIR OG DRIVLINJE

- ☒ Girkasse
- ☒ Differensial
- ☒ Aksler
- ☒ Fordelingskasse

INTERIØR

- ☒ Dashbord
- ☒ Instrumenter og brytere
- ☒ Midtkonsoll/midtarmlene
- ☒ Dørtrekk
- ☒ Seter
- ☒ Taktrekk
- ☒ Tepper/bekledning
- ☒ Bagasjeromskjuler
- ☒ Vindusheiser
- ☒ Bilbelte
- ☒ Varme/AC/Klima
- ☒ Signalhorn/Lydsignal
- ☒ Multimedia
- ☒ Multifunksjonsratt
- ☒ Ratt
- ☒ Deksel

OPPLYSNINGER/KLARGJØRING

- ☒ Opplysninger
- ☒ Interiør
- ☒ Øvrig utstyr/klargjøring
- ☒ Annet

Det tas forbehold om mulige avvik i kontrollpunktene avhengig av biltype og modellvariant

Vilkår, tilstandsrapport

Hva som er vurdert, forutsetninger for vurderingen

Tilstandsrapporten beskriver bilens tilstand på testtidspunktet med det utstyret som var i og på bilen.

Den tekniske vurderingen av bilen er gjort med utgangspunkt i bilens alder og kjørelengde. Rapporten beskriver om bilens tilstand vurderes som normal ut fra bilens alder og kjørelengde og/eller om det er anmerkninger eller øvrige kommentarer. Kontrollpunktene som er vurdert er listet opp i rapporten.

Bilen er ikke demontert ved vurderingen, og tilstandsrapporten påpeker dermed ikke eventuelle feil som kun kan avdekkes ved demontering eller ved lengre tids bruk ut over ordinær prøvekjøring.

Kapasiteten på driftsbatteriet på el- og hybridbiler er ikke målt, og er derfor ikke en del av tilstandsrapport

Feilmeldinger som bilens produsent har gitt tilgang til og som er tilgjengelige på vurderingstidspunktet/testtidspunktet er avlest. Avlesing av feilmeldinger skjer med tilgjengelig diagnoseutstyr. Ved usikkerhet omkring feilkodene anbefales videre undersøkelser.

Bilen er prøvekjørt, men kun ved en kortere tur. Tekniske egenskaper ved bilen som forutsetter spesielle kjøreforhold er kun vurdert om kjøreforholdene på vurderingstidspunktet gjorde dette mulig.

Periodiske feil og avvik for eksempel ved oljeforbruket på fossile biler kan forekomme uten at dette kan avdekkes, ettersom vurderingen kun gir et øyeblikksbilde av bilens tilstand.

Sted og Dato

Sted og Dato

Signatur selger

Signatur kjøper

Selger og kjøper bekrefter med sine underskrifter at ved inngåelsen av kjøpsavtalen ble tilstandsrapporten gjennomgått med kjøper, og at det spesielt ble informert om avvik fra kravene i forbrukerkjøpslovens § 15 i de tilfeller slike fremkommer i rapporten, og at kjøper aksepterer disse avvikene.