

HT14712 - 2014 Nissan Kombi (5-dørs)

Km.stand	180 079	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Bensin	Heftelser	Nei	Siste service, dato	15.10.2025
Farge	Brun	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	176 070
Egenvekt	1275	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	15.10.2025
Effekt	116	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja
Chassisnr.	SJNFEAJ11U1083350	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	14.07.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	05.03.2026

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	-	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring

8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Brems


9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe steinsprut/merker/riper rundt om på bil.
Noe svetting fra registerdeksel.

Dato: 05.03.2026
Signatur selger

Dato: 05.03.2026
Signatur kunde



KOMMENTARER

- #6 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Merker/slitasje på dørterskel v.s.f
- #5 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Merker i døråpning v.s.b
- #2 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - Bulk på dør v.s.f
- #1 2.5 Eksteriør - Dører/bakluke - 2stk små ulker på dør v.s.f
- #4 2.8 Eksteriør - Støtfanger/grill - Merker/riper støtfanger bak
- #3 2.10 Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Steinsprut på tak
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Merke på baksete
- 4.5 Interiør og instrumenter - Seter - Merke på seterygg bak

BILDER



2.5 Merker/slitasje på dørterskel v.s.f



2.5 Merker i døråpning v.s.b



4.5 Merke på baksete



4.5 Merke på seterygg bak



2.8 Merker/riper støtfanger bak



2.8 Merker/riper støtfanger bak

BILDER



2.10 Steinsprut på tak



2.5 Bulk på dør v.s.f



2.5 2stk små ulker på dør v.s.f

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vinter, opphold	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6.5	6.5	6	6	Uke 04, 2022
Vinterdekk	8	8	8	8	Uke 16, 2024