

BT13245 - 2014 Volvo XC60 163 hk Kinetic

Km.stand	136 617	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	07.12.2025
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	136 617
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	07.12.2025
Farge	Blå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	136 617
Egenvekt	1836	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	03.12.2025
Effekt	163	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Ja / Nei
Chassisnr.	YV1DZ8756F2678543	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	20.10.2014	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	12.12.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennemerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	B	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	B	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	B	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	B	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	B	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	B	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensning)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremses

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe steinsprut/merker rundt om på bil.

Dato: 12.12.2025
Signatur selgerDato: 12.12.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

#1	2.3	Eksteriør - Panser - Noe steinsprut
#7	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Lite merke/skade på bakluke
#5	2.7	Eksteriør - Skjermer - Litt rust i skjerm h.s.b
#8	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Lakk som har flasket av rundt sensor på fanger bak
#6	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Merke på fanger h.s.b
#3	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Liten skade v.s.f
#2	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Ripe v.s.f
#4	2.10	Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - Steinsprut over frontrute

BILDER



2.8 Lakk som har flasket av rundt sensor på fanger bak



2.5 Lite merke/skade på bakluke



2.8 Merke på fanger h.s.b



2.7 Litt rust i skjerm h.s.b

BILDER



2.10 Steinsprut over frontrute



2.8 Liten skade v.s.f



2.8 Ripe v.s.f



2.3 Noe steinsprut

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Vinter, opphold	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 02, 2019
Vinterdekk	8.5	8.5	8.5	8.5	Uke 35, 2021