

FT50738 - 2015 Mazda Offroad

Km.stand	166 549	Bruktimportert	Nei	Reg.reim skiftet, dato	
Ant. nøkler	2	Antirustgaranti	Nei	Reg.reim skiftet, km	0
Drivstoff	Diesel	Heftelser	Nei	Siste service, dato	14.05.2025
Farge	Grå	Koll.puter utkoblet	Nei	Siste service, km	165 594
Egenvekt	1495	Medfølger sommerdekk	Ja	PKK utført	09.12.2025
Effekt	150	Medfølger vinterdekk	Ja	Servicehefte/servicer fulgt	Nei
Chassisnr.	JMZKEN91800405129	Tilhengerfeste	Ja	Vognmappe m/instruksjonsbok	Ja
Første reg.	27.08.2015	Er prøvekjørt	Ja	Utskrift dato	11.12.2025

FORKLARING: A = Nytt/Byttet B = Normal iht. alder/km. C = Slitt/Svak funksjon iht. alder/km. D = Defekt – = Ikke testet

Identitet

1.1	A	Understellsnr.
1.2	A	Kjennermerke
1.3	A	Dokumentasjon/godkjenninger
1.4	B	Nøkler

Eksteriør

2.1	C	Lakk
2.2	B	Antirustbehandling/under bil
2.3	B	Panser
2.4	B	Kanaler
2.5	B	Dører/bakluke
2.6	B	Låser/tyverisikring
2.7	B	Skjermer
2.8	C	Støtfanger/grill
2.9	B	Sensorer/parkeringsensor
2.10	B	Tak/Takluke/Panoramatak
2.11	-	Cabriolet/Hardtop
2.12	B	Speil
2.13	B	Elektronisk forb. til tilhenger
2.14	B	Rust
2.15	B	Frontvindu/vinduer
2.16	B	Vinduspussere/-spyler
2.17	B	Dekk/reservehjul
2.18	B	Felger
2.19	B	Hjulmuttere/-bolter
2.20	-	Avtagbar tilhengerkule
2.21	B	Tilhengerfeste

Utvendig lys

3.1	B	Lysfunksjon foran
3.2	B	Lysfunksjon bak
3.3	B	Markeringslys
3.4	B	Retningslys
3.5	B	Nødsignallys
3.6	B	Parkeringslys
3.7	B	Refleks
3.8	-	Andre lys

Interiør og instrumenter

4.1	B	Dashbord
4.2	B	Instrumenter og brytere
4.3	B	Midtkonsoll/midtarmlene
4.4	B	Dørtrekk
4.5	B	Seter
4.6	B	Taktrekk
4.7	B	Tepper/bekledning
4.8	B	Bagasjeromskjuler
4.9	B	Vindusheiser
4.10	B	Bilbelte
4.11	B	Airbager
4.12	B	Varme/AC/Klima
4.13	B	Signalhorn/Lydsignal
4.14	B	Radio/CD/audio/iPod/USB
4.15	B	Navigasjon
4.16	B	Refleksvest
4.17	B	Varseltrekant
4.18	-	Skillevegg varerom

Motor

5.1	B	Avlesning av feilkoder
5.2	B	Batteri
5.3	B	Tenningsanlegg
5.4	B	Drivstoffanlegg
5.5	B	Dynamo/lading
5.6	B	Eksosanlegg
5.7	B	Elektroniske styresystemer
5.8	B	Kjølesystem/vannpumpe
5.9	B	Motorfester/demper
5.10	B	Oljeforbruk/Røykutvikling
5.11	-	Service
5.12	B	Start/arbeidslyd
5.13	B	Trekraft
5.14	B	Turbo/Ladeluftkjøler/Kompressor
5.15	B	Dieselpumpe/dyser/gløding

Miljø

6.1	A	Støy
6.2	A	Avgass
6.3	A	Lekkasjer (forurensing)

Gir og drivlinje

7.1	B	Girkassefunksjon
7.2	B	Differensial funksjon
7.3	B	Clutch/kobling
7.4	B	System for stabilitet (ESP)

Hjuloppheng og styring


8.1	B	Ratt/styringsmekanisme
8.2	B	Ledd
8.3	B	Retningstabilitet/selvopprettig
8.4	B	Aksler
8.5	B	For-/bakstilling
8.6	B	Fjærer/luftbelger
8.7	B	Stabilisatorstag
8.8	B	Hjullager

Bremses

9.1	B	Bremsefunksjon/ABS
9.2	B	Pedal/vandring
9.3	B	Parkeringsbrems betjening
9.4	B	Bremsekraftforsterker
9.5	B	Lasteavhengig ventil
9.6	B	Bremsebelegg
9.7	B	Tromler/Skiver
9.8	B	Rør/slanger
9.9	B	Lekkasjer
9.10	B	Bremsevæske

GENERELL BESKRIVELSE

Noe bruksmerker/steinsprut/riper rundt om på bil.

Dato: 11.12.2025
Signatur selgerDato: 11.12.2025
Signatur kunde

KOMMENTARER

#7	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Div merker/riper rundt om
#1	2.5	Eksteriør - Dører/bakluke - Riper/merker dørterskel begge sider foran
#2	2.7	Eksteriør - Skjermer - Liten bulk på skjerm + ripe på fanger h.s.b
#3	2.7	Eksteriør - Skjermer - Sprekt hjulbuelist + ripe på skjerm/fanger h.s.f
#4	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Sprekt nederst i front
#5	2.8	Eksteriør - Støtfanger/grill - Merker frontfanger
#6	2.10	Eksteriør - Tak/Takluke/Panoramatak - 2stk små bulker på tak + noe steinsprut/merker

BILDER



2.7 Sprekt hjulbuelist + ripe på skjerm/fanger h.s.f



2.7 Liten bulk på skjerm + ripe på fanger h.s.b



2.5 Div merker/riper rundt om



2.5 Div merker/riper rundt om

BILDER




2.10 2stk små bulker på tak + noe steinsprut/merker



2.8 Merker frontfanger



2.8 Merker frontfanger



2.5 Riper/merker dørterskel begge sider foran



2.5 Riper/merker dørterskel begge sider foran



2.8 Sprekt nederst i front

PRØVEKJØRING / TESTFORHOLD

Prøvekjørt	Føreforhold	Maks hastighet	Unormal lyd
Ja	Høst,opphold	80 km/t	Nei

DEKK / BREMSER

Målt i millimeter	VF	HF	VB	HB	Prod. uke
Sommerdekk	6	6	6	6	Uke 52, 2023
Vinterdekk	6.5	6.5	6.5	6.5	Uke 31, 2021