



6124613

NAF Bruktbiltest

Testdato
03.03.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no As
Medlemsnummer	94448735
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	568699



Kjøretøy

Bilmerke	Volkswagen	Motorstørrelse	1968 cm ³
Modell	TRANSPORTER	Motoreffekt	110 kW
Type	7J0	Aksler i drift	2
Registreringsnr.	BT78489	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WV1ZZZ7HZJH137840	Kjøretøygruppe	315
Km.stand.	107298	Bruktimportert	Nei
Farge	Hvit	Registreringsår	2018
Karosseritype	Integrert førerhus	Registrert første gang	27.03.2018
		Frist for neste EU kontroll	20.08.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6124613

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
5.2	Ratt, rattaksel, ledd.	Løs / slitt rattpolstring	
6.4	Varsellamper/ meldinger.	Varsellampe for OBD (Motorlampe) lyser	
20.3	Taktrekk.	Skittent taktrekk	Foran
22.2	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Varmer virker ikke	
24.1	Motor virkemåte.	Ulyd fra motor	
25.8	Kjøreegenskaper.	Vibrasjoner ved bremsing	
26.2	Unormal lyd.	Ulyd fra hjuloppheng foran	
26.11		* Vibrasjon og durelyd ved pådrag . Anbefales nærmere kontroll .	
36.1	Feilkodeutlesing.	Det finnes feilkoder, se rapport	
38.1	Lykter/lys - tilstand.	Skadet lyktelass:	Venstre baklys, Høyre baklys
38.5		Skade på refleks:	Høyre side
41.3	Kjølesystem.	Lavt kjølevæsknivå	
43.2	Oljenivå motor.	For høyt oljenivå	
48.1	Dører.	Slitt / skade på gummilist:	Høyre bak
48.10		* Pakning på åpningen til bakluke delvis ute av stilling.	
50.1	Døråpning.	Slitt / skade på gummilist:	Venstre foran
50.4		Rust:	Venstre fordør
61.8	Reservehjul / dekkreparasjonssett.	* Skjevslitte dekk	
62.3	Lakk / karosseri utvendig.	Steinsprut/lakksår	
62.4		Rustangrep:	
62.6		Lakkblærer	
62.8		Bulk (er):	
62.9		Rust / korrosjon i innvendig kant:	
62.10		Skadet:	
63.1	Vognbunn/understell.	Skadet/løst plastdeksel:	Foran
65.1	Stabilisator.	Slakk i lenkarm til stabilisatorstag:	Venstre foran
72.1	Bremsekiver innvendig.	Rust på bremsekive:	Venstre foran, Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran
85.12	Bremsekive/klosser utvendig	Rust på bremsekive:	Venstre bak, Høyre bak, Høyre foran, Venstre foran
88.6	Felg.	Vesentlig oksidering/rust	

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.7	Service/Dokumentasjon.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
10.6	Dashbord /midtkonsoll.	* Bruksmerker	
14.7	Glassruter.	Noe steinsprut på frontrute	
21.19	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
22.5	Parkeringsvarmer / tilleggsvarmer.	Feilkode i styreenhetsminnet, nærmere feilsøking anbefales	
23.5	Interiør generelt.	Diverse bruksslitasje	
26.20	Unormal lyd.	* Noe ulyd ved kjøring , mistenker fra rusta på skivene . Anbefales nærmere kontroll .	



6124613

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
44.10	Utvendig tilstand motor.	* Ikke innsyn på utvendige tilstand motor og drivverk.	
46.5	Registerreim.	Så langt det er mulig, oppgis de intervallene som er anbefalt av bilprodusenten. I de tilfeller det ikke finnes anbefalinger fra bilprodusenten, må avgjørelsen om å skifte reim bygge på grundig undersøkelse av den reima som er montert.	
50.6	Døråpning.	Diverse lakkriper/bruksslitasje	Høyre fordør
50.7		Mindre rustdannelse	Venstre bakdør
51.7	Dørtrekk.	Brukslitasje	Venstre fordør, Høyre fordør
54.11	Seter.	* Ikke vurdert pga monter bilsetetrekk . Noe små sprekker og bruksmerker på bilsetetrekk .	
59.7	Laste-/bagasjerom.	Skader i deksler/panel/vegger/gulv	
62.19	Lakk / karosseri utvendig.	Diverse småbulker/lakkriper	
62.22		Steinsprut:	
62.26		Små lakkblærer:	
62.38		* Mangler gummipropper på taket etter lastestativ .	
63.12	Vognbunn/understell.	Stedvis rustdannelser i vognbunn/understell	
63.14		* Mye leire/ gjørme i understellet, motor og drivverk . Vanskelig å kontrollere .	
81.10	Opphengs- / bærearmer foraksel.	* Liten slakk i hjuloppheng h.s foran . Anbefales nærmere kontroll.	
83.10	Styresnekke, tannstang.	Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel	
85.20	Bremsekive/klosser utvendig	Bremsekivetykkelse er fortsatt innenfor fabrikantens toleranser, men nærmer seg minimums tykkelse	
88.11	Felg.	Riper/slitasje på felg	
89.16	Ekstra hjulsett..	Ekstra hjulsett mangler	

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

Maks hastighet ved prøvekjøring 70 km/t

Utetemperatur ved prøvekjøring 4 °C

Føreforhold ved prøvekjøring Glatt;lsete;Vått



6124613

Generell informasjon.		Motor.	
1 - Bildeserie	✓	42 - Batteri 12 volt.	✓
2 - Skilter.	✓	43 - Oljenivå motor.	R
3 - Sentrallås/nøkler.	✓	44 - Utvendig tilstand motor.	O
4 - Service/Dokumentasjon.	O	45 - Motorfester.	✓
Interiør.		46 - Registerreim.	O
5 - Ratt, rattaksel, ledd.	R	47 - Drivreim generator.	✓
6 - Varsellamper/ meldinger.	R	Karosseri.	
7 - Brems pedal.	✓	48 - Dører.	R
8 - Bremskraftforsterker.	✓	49 - Elektrisk vindusheis.	✓
9 - Instrumenter.	✓	50 - Døråpning.	R
10 - Dashbord /midtkonsoll.	O	51 - Dørtrekk.	O
11 - Vindusvisker, spyler.	✓	52 - Bilbelte.	✓
12 - Lyktespyler / Visker.	✓	53 - Gulvmatter/-teppe.	✓
13 - Lyd / lyssignaler.	✓	54 - Seter.	O
14 - Glassruter.	O	57 - Tilhengerfeste.	✓
15 - Setevarmer.	✓	59 - Laste-/bagasjerom.	O
16 - Innvendig speil.	✓	61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.	R
17 - Utvendig speil.	✓	62 - Lakk / karosseri utvendig.	R
18 - Solskjerm.	✓	Underside.	
20 - Taktrekk.	R	63 - Vognbunn/understell.	R
21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC).	O	64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.	✓
22 - Parkeringsvarmer /tilleggsvarmer.	R	65 - Stabilisator.	R
23 - Interiør generelt.	O	66 - Differensial.	✓
Prøvekjøring.		67 - Drivaksler.	✓
24 - Motor virkemåte.	R	69 - Bremsørør.	✓
25 - Kjøreegenskaper.	R	70 - Bremseslanger.	✓
26 - Unormal lyd.	R	71 - Bremsbelegg innvendig.	✓
27 - Girkasse. (automatisk)	✓	72 - Bremseskiver innvendig.	R
30 - Parkeringsbrems.	✓	73 - Parkbrems.	✓
31 - Bremsvirkning.	✓	75 - Drivstofftank, rør, slange.	✓
Motor.		78 - Mellomaksel.	✓
34 - Panser.	✓	79 - Eksosanlegg.	✓
35 - Understellsnummer.	✓	80 - Travers.	✓
36 - Feilkodeutlesing.	R	81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.	O
37 - Lykter/lys - virkemåte.	✓	82 - Styrestag/ledd.	✓
38 - Lykter/lys - tilstand.	R	83 - Styresnekke, tannstang.	O
39 - Oppvarmet rute/speil.	✓	84 - Fjærer / fjærbein.	✓
40 - Bremsvæske.	✓		
41 - Kjølesystem.	R		



6124613

Hjul,dekk.

85 - Bremseskive/klosser utvendig

R

86 - Hjullager.

✓

87 - Dekk.

✓

88 - Felg.

R

89 - Ekstra hjulsett..

O



6124613

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Fraser	Måleverdi
1.1	Bildeserie	Bilder	Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført
3.1	Sentrallås/nøkler.	Antall nøkler:	2 stk
21	Varmeapparat / klimaanlegg (AC).		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
31.1	Bremsevirkning.	Bremsevirkning, VF	150,00
31.2		Bremsevirkning, HF	150,00
31.3		Bremsevirkning, VB	150,00
31.4		Bremsevirkning, HB	150,00
40	Bremsevæske.		Kontrollert visuelt
41.1	Kjølesystem.	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
42.1	Batteri 12 volt.	Referanseverdi norm:	EN
42.2		Referanseverdi kaldstart-kapasitet:	850 ampere
42.3		Målt kaldstart-kapasitet:	800 ampere
46.1	Registerreim.	Bilfabrikanten anbefaler under normale forhold skifte ved km:	200000
85.1	Bremseskive/klosser utvendig	Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:	29,50 mm
85.2		Bremseskivetykkelse VF	29,90 mm
85.3		Bremseskivetykkelse HF	29,80 mm
85.4		Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:	19,00 mm
85.5		Bremseskivetykkelse VB	22,40 mm
85.6		Bremseskivetykkelse HB	22,60 mm
87.1	Dekk.	Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
87.2		Mønsterdybde VF	7,40 mm
87.3		Mønsterdybde HF	7,40 mm
87.4		Mønsterdybde VB	7,30 mm
87.5		Mønsterdybde HB	7,60 mm
88.1	Felg.	Felg montert på bilen:	Stålfelg
89	Ekstra hjulsett..		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6124613

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.


Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6124613

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt




4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt



6124613

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt



19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



22. Generelt



23. Generelt



24. Generelt



6124613

Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt




29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt



32. Generelt



33. Dører.

R



34. Dører.



R 35. Dører.



R 36. Dørtrekk.

O



6124613

Bilder og vedlegg



37. Dørtrekk.



O 38. Døråpning.



R 39. Døråpning.

R



40. Døråpning.



O 41. Døråpning.




O 42. Felg.


R



43. Felg.



R 44. Kjølesystem.



R 45. Lakk / karosseri utvendig.


R



46. Lakk / karosseri utvendig.



R 47. Lakk / karosseri utvendig.



R 48. Lakk / karosseri utvendig.

R



6124613

Bilder og vedlegg




49. Lakk / karosseri utvendig.



R 50. Lakk / karosseri utvendig.



R 51. Lakk / karosseri utvendig.



52. Lakk / karosseri utvendig.



R 53. Lakk / karosseri utvendig.



R 54. Lakk / karosseri utvendig.



55. Lakk / karosseri utvendig.



R 56. Lakk / karosseri utvendig.




R 57. Lakk / karosseri utvendig.



58. Lakk / karosseri utvendig.



R 59. Lakk / karosseri utvendig.



R 60. Lakk / karosseri utvendig.




6124613


Bilder og vedlegg



61. Lakk / karosseri utvendig.




O 62. Lakk / karosseri utvendig.



R 63. Lakk / karosseri utvendig.



64. Lykter/lys - tilstand.



R 65. Lykter/lys - tilstand.



R 66. Lykter/lys - tilstand.



67. Ratt, rattaksel, ledd.



68. Reservehjul / dekkreparasjonssett.




69. Seter.



6124613

Bilder og vedlegg



70. Seter.




☐ 71. Taktrekk.



☒ 72. Taktrekk.



73. Varsellamper/ meldinger.




☒ 74. Vognbunn/understell.




☒ 75. Vognbunn/understell.



76. Vognbunn/understell.



☐ 77. Vognbunn/understell.




☐ 78. Vognbunn/understell.



79. Vognbunn/understell.



☒ 80. Vognbunn/understell.



☒ 81. Vognbunn/understell.



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BT78489	WV1ZZZ7HZJH137840
Årsmodell	Merke/Modell
15-19	Transp.T6 2.0 16V TDI Multivan 4Motion
Motorkode	Km
CXHA	Ukjent

Utført med feil (28)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Battery control	P0673	Glowplug cylinder 3 — Interruption in electric circuit
	2256	No-load current — Current value faulty
Display/control module roof	16347	ECU — Defective ECU
Engine electronics I	P012100	Throttle position sensor — Signal implausible
	P064100	Sensor referential voltage A — Interruption in electric circuit
	P065100	Sensor referential voltage B — Interruption in electric circuit
	P067300	Glowplug cylinder 3 — Fault in electric circuit
	P069700	Sensor referential voltage C — Interruption in electric circuit
	P06A300	Sensor referential voltage D — Interruption in electric circuit
	P06EF00	Engine ECU — System re-start through system monitoring faulty (ECU internal).
	P164D00	Oil pressure switch for reduced oil pressure — Function faulty.
	P20EE00	Lean NOx catalyst Bank 1 — Efficiency below minimum
	P305400	STARTER — Start does not turn, mechanical/electrical fault
	U041600	CAN bus connection to ABS/ESC control unit — Received invalid data
	U112300	Data bus — Message faulty
Information electronics	B110231	Rearview camera — Signal faulty
	B129E07	Infotainment control/display unit 1 — Function faulty.
Parking heater/auxiliary heater	B138407	Combustion air blower — Mechanical fault
	B13851B	Auxiliary heater heater plug — Resistance too high
	B1389F1	No flame developing — Flame buildup failure
	B138A00	Parking heater/auxiliary heater — Flame abortion
	B138B00	Flame abortion through normal operation — Repeated flame breakoff during heating operation
	B138C00	Parking heater/auxiliary heater — Lack of fuel
	B138F00	Parking heater/auxiliary heater — Defect locking active
	P125000	Fuel level — Level TOO LOW
	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
Radar sensor of adaptive cruise control	U140000	Functional restriction — Function restricted due to undervoltage

Utført uten feil (13)

System	Beskrivelse
ABS	Brake electronics
Air conditioning	A/C/heater
Airbag	Airbag
Anti-theft device	Immobiliser
Comfort	Diagn. interface bus
	Headlight levelling
	Instrument cluster
	Trailer function
	Vehicle electrics 1
Safety	Parking assist system 2
Steering	Steering angle
Transmission	All-wheel electronics
	Transmission electronics