

6131898

# NAF Bruktbiltest

**Testdato**  
05.03.2026

## Kunde

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Navn                | Auksjonen.no As |
| Medlemsnummer       | 94448735        |
| Adresse             | Døvlevei 23     |
| Postnummer og -sted | 3170 SEM        |
| Telefon             | 33300540        |
| Ekstern referanse   | 570642          |



## Kjøretøy

|                  |                   |                             |                   |
|------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|
| Bilmerke         | Ford              | Motorstørrelse              | - cm <sup>3</sup> |
| Modell           | Mustang Mach-E    | Motoreffekt                 | 273 kW            |
| Type             | LSK               | Aksler i drift              | 2                 |
| Registreringsnr. | ED74719           | Drivstofftype               | Elektrisk         |
| Understellsnr.   | WF0TK3SS2MMA51988 | Kjøretøygruppe              | 101               |
| Km.stand.        | 43849             | Bruktimportert              | Nei               |
| Farge            | Hvit              | Registreringsår             | 2022              |
| Karosseritype    | Kombikupé         | Registrert første gang      | 31.03.2022        |
|                  |                   | Frist for neste EU kontroll | 30.03.2026        |




## Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler. Testen er utstedt til.



6131898

## Testresultater

| Ref.Id | Repareres                  | Resultat                                                         | Beskrivelse                         |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 38.2   | Lykter/lys - tilstand.     | Vann/kondens i lykt/lampe:                                       | Venstre sideblink, Midtre bremselys |
| 38.5   |                            | Skade på refleks:                                                | Venstre side                        |
| 38.9   |                            | * Høyre indre baklykt delvis løst. Kondens i begge indre baklys. |                                     |
| 48.2   | Dører.                     | Ulyd fra dørstopper/ hengsel                                     | Høyre foran                         |
| 48.10  |                            | * Sprekk i deksler . Se bilder .                                 |                                     |
| 54.1   | Seter.                     | Hull/rift gjennom setetrekk:                                     | Høyre bak                           |
| 62.9   | Lakk / karosseri utvendig. | Rust / korrosjon i innvendig kant:                               | Venstre fordør, Høyre fordør        |

| Ref.Id | Opplysning                       | Resultat                                                                                              | Beskrivelse            |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3.12   | Sentrallås/nøkler.               | * Varsler for lavt batteri i nøkkel .                                                                 |                        |
| 4.7    | Service/Dokumentasjon.           | Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF                                        |                        |
| 21.19  | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur                                    |                        |
| 23.7   | Interiør generelt.               | * Generelt bruksmerker .                                                                              |                        |
| 36.3   | Feilkodeutlesing.                | Diagnoseavlesing ligger i testrapport                                                                 |                        |
| 36.6   |                                  | Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen |                        |
| 44.10  | Utvendig tilstand motor.         | * Ikke innsyn på utvendige tilstand på motor og drivverk.                                             |                        |
| 50.6   | Døråpning.                       | Diverse lakkriper/bruksslitasje                                                                       |                        |
| 51.7   | Dørtrekk.                        | Brukslitasje                                                                                          | Bakluke/-dør           |
| 62.20  | Lakk / karosseri utvendig.       | Diverse steinsprut/lakksår                                                                            |                        |
| 62.22  |                                  | Steinsprut:                                                                                           |                        |
| 62.23  |                                  | Lakkriper:                                                                                            |                        |
| 62.38  |                                  | * +                                                                                                   |                        |
| 71.8   | Bremsebelegg innvendig.          | Bremsekloss/-er ikke kontrollert pga manglende innsyn:                                                | Venstre bak, Høyre bak |
| 83.10  | Styresnekke, tannstang.          | Ikke innsyn til tannstang/snekke/rattaksel                                                            |                        |
| 85.24  | Bremsekive/klosser utvendig      | * Noe riper bremseskivene bak .                                                                       |                        |
| 88.11  | Felg.                            | Riper/slitasje på felg                                                                                |                        |
| 89.18  | Ekstra hjulsett..                | Ripe/slitasje på felg                                                                                 |                        |

## Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.


## Kunde- og testforhold

NAFs kunde var ikke tilstede under testen

**Maks hastighet ved prøvekjøring** 70 km/t


**Utetemperatur ved prøvekjøring** 4 °C

**Føreforhold ved prøvekjøring** Tørt



6131898


| Generell informasjon.                 |   | Karosseri.                                         |   |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|---|
| 1 - Bildeserie                        | ✓ | 48 - Dører.                                        | R |
| 3 - Sentrallås/nøkler.                | ○ | 49 - Elektrisk vindusheis.                         | ✓ |
| 4 - Service/Dokumentasjon.            | ○ | 50 - Døråpning.                                    | ○ |
| Interiør.                             |   | 51 - Dørtrekk.                                     | ○ |
| 5 - Ratt, rattaksel, ledd.            | ✓ | 52 - Bilbelte.                                     | ✓ |
| 6 - Varsellamper/ meldinger.          | ✓ | 53 - Gulvmatter/-teppe.                            | ✓ |
| 7 - Brems pedal.                      | ✓ | 54 - Seter.                                        | R |
| 8 - Bremskraftforsterker.             | ✓ | 55 - Ladekontakt elbil/hybrid.                     | ✓ |
| 9 - Instrumenter.                     | ✓ | 56 - Ladekabel elbil/hybrid.                       | ✓ |
| 10 - Dashbord /midtkonsoll.           | ✓ | 57 - Tilhengerfeste.                               | ✓ |
| 11 - Vindusvisker, spyler.            | ✓ | 58 - Varseltrekant / refleksvest                   | ✓ |
| 13 - Lyd / lyssignaler.               | ✓ | 59 - Laste-/bagasjerom.                            | ✓ |
| 14 - Glassruter.                      | ✓ | 60 - Bagasjeromstildekning/rollo                   | ✓ |
| 15 - Setevarmer.                      | ✓ | 61 - Reservehjul / dekkreparasjonssett.            | ✓ |
| 16 - Innvendig speil.                 | ✓ | 62 - Lakk / karosseri utvendig.                    | R |
| 17 - Utvendig speil.                  | ✓ | Underside.                                         |   |
| 18 - Solskjermer.                     | ✓ | 63 - Vognbunn/understell.                          | ✓ |
| 20 - Taktrekk.                        | ✓ | 64 - Opphengs- / bærearmer bakaksel.               | ✓ |
| 21 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC). | ○ | 67 - Drivaksler.                                   | ✓ |
| 23 - Interiør generelt.               | ○ | 69 - Bremseslør.                                   | ✓ |
| Prøvekjøring.                         |   | 70 - Bremseslanger.                                | ✓ |
| 24 - Motor virkemåte.                 | ✓ | 71 - Bremsbelegg innvendig.                        | ○ |
| 25 - Kjøreegenskaper.                 | ✓ | 72 - Bremseskiver innvendig.                       | ✓ |
| 27 - Girkasse. (automatisk)           | ✓ | 73 - Parkbrems.                                    | ✓ |
| 30 - Parkeringsbrems.                 | ✓ | 74 - Støtdempere.                                  | ✓ |
| 31 - Bremsvirkning.                   | ✓ | 77 - Utv. tilstand fremdriftsbatteri elbil/hybrid. | ✓ |
| Motor.                                |   | 80 - Travers.                                      | ✓ |
| 34 - Panser.                          | ✓ | 81 - Opphengs- / bærearmer foraksel.               | ✓ |
| 35 - Understellsnummer.               | ✓ | 82 - Styrestag/ledd.                               | ✓ |
| 36 - Feilkodeutlesing.                | ✓ | 83 - Styresnekke, tannstang.                       | ○ |
| 37 - Lykter/lys - virkemåte.          | ○ | 84 - Fjærer / fjærbein.                            | ✓ |
| 38 - Lykter/lys - tilstand.           | ✓ | Hjul,dekk.                                         |   |
| 39 - Oppvarmet rute/speil.            | R | 85 - Bremseskive/klosser utvendig                  | ○ |
| 40 - Bremsvæske.                      | ✓ | 86 - Hjullager.                                    | ✓ |
| 41 - Kjølesystem.                     | ✓ | 87 - Dekk.                                         | ✓ |
| 42 - Batteri 12 volt.                 | ✓ | 88 - Felg.                                         | ○ |
| 44 - Utvendig tilstand motor.         | ○ | 89 - Ekstra hjulsett..                             | ○ |
| 45 - Motorfester.                     | ✓ |                                                    |   |



6131898

**Måleverdier**

| Ref.Id | Punkt                            | Frage                                               | Måleverdi                                                           |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.1    | Bildeserie                       | Bilder                                              | Ingen bestemt bildeserie for kunde, NAF standard bilder gjennomført |
| 3.1    | Sentrallås/nøkler.               | Antall nøkler:                                      | 2 stk                                                               |
| 21     | Varmeapparat / klimaanlegg (AC). |                                                     | Ikke målt pga. for lav utetemperatur                                |
| 31.1   | Bremsevirkning.                  | Bremsevirkning, VF                                  | 250,00                                                              |
| 31.2   |                                  | Bremsevirkning, HF                                  | 250,00                                                              |
| 31.3   |                                  | Bremsevirkning, VB                                  | 250,00                                                              |
| 31.4   |                                  | Bremsevirkning, HB                                  | 250,00                                                              |
| 40     | Bremsevæske.                     |                                                     | Kontrollert visuelt                                                 |
| 41.1   | Kjølesystem.                     | Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus: | 40 °C                                                               |
| 42     | Batteri 12 volt.                 |                                                     | Ikke mulig å måle uten demontering                                  |
| 56.1   | Ladekabel elbil/hybrid.          | Antall ladekabler i bilen:                          | 1 stk                                                               |
| 85.1   | Bremseskive/klosser utvendig     | Min. bremseskivetykkelse før utskifting foran:      | 25,00 mm                                                            |
| 85.2   |                                  | Bremseskivetykkelse VF                              | 26,80 mm                                                            |
| 85.3   |                                  | Bremseskivetykkelse HF                              | 26,70 mm                                                            |
| 85.4   |                                  | Min. bremseskivetykkelse før utskifting bak:        | 9,00 mm                                                             |
| 85.5   |                                  | Bremseskivetykkelse VB                              | 11,00 mm                                                            |
| 85.6   |                                  | Bremseskivetykkelse HB                              | 10,90 mm                                                            |
| 87.1   | Dekk.                            | Bilen er utrustet med:                              | Piggfrie vinterdekk                                                 |
| 87.2   |                                  | Mønsterdybde VF                                     | 6,00 mm                                                             |
| 87.3   |                                  | Mønsterdybde HF                                     | 5,80 mm                                                             |
| 87.4   |                                  | Mønsterdybde VB                                     | 5,90 mm                                                             |
| 87.5   |                                  | Mønsterdybde HB                                     | 5,90 mm                                                             |
| 88.1   | Felg.                            | Felg montert på bilen:                              | Lettmetallfelg                                                      |
| 89.1   | Ekstra hjulsett..                | Mønsterdybde                                        | 4,80 mm                                                             |
| 89.2   |                                  | Mønsterdybde                                        | 4,80 mm                                                             |
| 89.3   |                                  | Mønsterdybde                                        | 4,80 mm                                                             |
| 89.4   |                                  | Mønsterdybde                                        | 4,80 mm                                                             |
| 89.5   |                                  | Ekstra hjulsett er utrustet med:                    | Sommerdekk                                                          |
| 89.6   |                                  | Felg på ekstra hjulsett:                            | Lettmetallfelg                                                      |



6131898

## Leveransebetingelser

### 1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

### 2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

### 3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

### 4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

### 5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

### 6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

### 7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

### 8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

### 9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

### 10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.


Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.


NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.






6131898

## Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt




5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt




8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt




12. Generelt





6131898

## Bilder og vedlegg



13. Generelt




14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt




21. Generelt



22. Generelt




23. Generelt




24. Generelt





6131898


## Bilder og vedlegg



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt



28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



31. Generelt




32. Generelt




33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt





6131898

## Bilder og vedlegg



37. Generelt



38. Dører.



**R** 39. Dører.



40. Dørtrekk.




**O** 41. Lakk / karosseri utvendig.




**O** 42. Lakk / karosseri utvendig.



43. Lakk / karosseri utvendig.



**R** 44. Lakk / karosseri utvendig.



**O** 45. Lakk / karosseri utvendig.




46. Lykter/lys - tilstand.



**R** 47. Lykter/lys - tilstand.



**R** 48. Lykter/lys - tilstand.



6131898

## Bilder og vedlegg



49. Lykter/lys - tilstand.



**R** 50. Lykter/lys - tilstand.



**R** 51. Seter.

**R**





# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Reg.nr</b>    | <b>VIN</b>                        |
| ED74719          | WF0TK3SS2MMA51988                 |
| <b>Årsmodell</b> | <b>Merke/Modell</b>               |
| 20-              | Mustang Mach-E Standard Range AWD |
| <b>Motorkode</b> | <b>Km</b>                         |
| EJLU             | Ukjent                            |

## Utført med feil (3)

| System             | Feilkoder og Beskrivelse |                                                       |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
| Remote control CAN | U200D                    | ECU outlet power supply A — Fault in electric circuit |
|                    | U200E                    | ECU outlet power supply B — Fault in electric circuit |
|                    | U200F                    | ECU outlet power supply C — Fault in electric circuit |

## Utført uten feil (36)

| System           | Beskrivelse                               |
|------------------|-------------------------------------------|
| ABS              | ABS (CAN)                                 |
| Air conditioning | Air conditioning module                   |
|                  | Automatic air conditioning CAN            |
| Airbag           | Airbag (CAN)                              |
| Audio/Video      | APIM accessory parts interface module CAN |
|                  | Audio module CAN                          |
|                  | Info module CAN                           |
| Comfort          | BCM body control module                   |
|                  | BCMC body control module C                |
|                  | Cruise control CCMii CAN                  |
|                  | DC-DC converter CAN                       |
|                  | DCME door ECU E                           |
|                  | DCMF door ECU F                           |
|                  | DCMG door ECU G                           |
|                  | DCMH door ECU H                           |
|                  | Driver door module CAN                    |



# Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

**System**

**Beskrivelse**

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
|              | Driver seat module CAN                    |
|              | Gateway module A CAN                      |
|              | IPC instrument cluster CAN                |
|              | Lighting HCM CAN                          |
|              | Passenger door module (CAN)               |
|              | SCCM steering column module               |
|              | Telematics (CAN)                          |
| Engine       | WACM charging module wireless accessories |
|              | BECM battery monitoring ECU               |
|              | OBC Charge management                     |
|              | PCM powertrain control module             |
|              | SOBDM charge status monitoring            |
|              | SOBDMB charge status monitoring B         |
| Safety       | SOBDMC charge status monitoring C         |
|              | Image processing module (A)               |
|              | Lateral obstacle recogn. module left      |
|              | Lateral obstacle recogn. module right     |
| Steering     | PACM pedestrian warning                   |
|              | Electr. steering CAN                      |
| Transmission | Gear shift module                         |