

6089947

NAF Bruktbiltest

Testdato
16.02.2026

Kunde

Navn	Auksjonen.no Co/Santander
Medlemsnummer	95140190
Adresse	Døvleveien 23
Postnummer og -sted	3170 SEM
Telefon	33300540
Ekstern referanse	561843



Kjøretøy

Bilmerke	Mercedes-Benz	Motorstørrelse	2143 cm ³
Modell	E 220 CDI	Motoreffekt	125 kW
Type	212 K	Aksler i drift	1
Registreringsnr.	BS38428	Drivstofftype	Diesel
Understellsnr.	WDD2122021A538234	Kjøretøygruppe	101
Km.stand.	256638	Bruktimportert	Nei
Farge	Svart	Registreringsår	2012
Karosseritype	Stasjonsvogn	Registrert første gang	03.01.2012
		Frist for neste EU kontroll	21.02.2026



Informasjon

NAF Bruktbiltest (BBT) er en uavhengig vurdering av kjøretøyets tekniske tilstand iht. definerte kontrollpunkter. De aktuelle kontrollpunktene fremkommer i testen og vurderes / bedømmes etter NAF sine definisjoner og retningslinjer som også hensyntar bilens alder og km-stand.

NAF anmerker kun feil, mangler og avvik som avdekkes på testtidspunktet. Forutsetninger for utført test er angitt på side 2 i denne rapporten. NAF demonterer ikke for kontroll. Det kan være indikasjon knyttet til tekniske forhold som krever ytterligere utredning for å kunne fastslå omfang. Det kan også være periodiske feil som ikke kan avdekkes på testtidspunktet. Se utfyllende leveransebeskrivelse side 6.

NAF Bruktbiltest er utført på oppdrag av bilforhandler. Alle henvendelser til testen og øvrige forhold til bilens tekniske tilstand må avklares mellom kjøper av bilen og bilforhandler testen er utstedt til.



6089947

Testresultater

Ref.Id	Repareres	Resultat	Beskrivelse
3.3	Nøkler / Utstyr	Nøkkel mangler 1 stk	
5.3	Bremsebelegg	Slitt bremsebelegg	Venstre bak, Høyre bak
6.7	Bremsekiver	Bremseskivetykkelse er under fabrikantens minimumsmål	Venstre foran, Høyre foran, Venstre bak, Høyre bak
8.5	Parkeringsbrems	Virker ikke:	Venstre, Høyre
9.11	Bremsevirkning	* - Ingen bremsevirkning bak.	
10.1	Bremsevæsknivå	Lavt bremsevæsknivå	
12.4	Bremserør	Rustskade på bremserør:	Venstre bak
17.5	Lys	Skadet lyktelass:	Midtre bremselys
17.7		Kraketert lyktelass	Høyre sideblink, Venstre sideblink
21.7	Varsellamper	Varsellampe for bremsesystemet lyser	
21.9		Varsellampe for bremsevæsknivå lyser	
22.2	Varsellamper utvidet	Varsellampe for TPMS (Dekktrykk) lyser	
23.1	Full systemskann	Det finnes feilkoder, se rapport	
47.3	Elektrisk vindusheis	Elektrisk vindusheis, feil funksjon/virkning	Venstre fordør
67.8	Ekstra hjulsett	Ekstra hjulsett mangler	
68.1	Hjullager	Ulyd i hjullager:	Høyre foran
86.2	Lakk / karosseri utvendig	Skadet:	Venstre fordør
86.5		Pyntelist løs, skadet eller mangler:	Støtfanger foran, Venstre sidekanal
86.6		Bulk (er):	Høyre bakdør
86.12		Rustangrep:	Venstre bakskjerm, Høyre bakskjerm
101.3	Bagasjeromstildekning	Mangler:	Rollo, Hattehyll

Ref.Id	Opplysning	Resultat	Beskrivelse
4.13	Service/ Dokum.	Bilen har digital servicebok, denne er ikke kontrollert av NAF	
17.30	Lys	Kraketert lyktelass	Venstre baklys, Høyre baklys
23.6	Full systemskann	Etter avtale med kunde er feilkode/r slettet, feilsøking må påregnes dersom feilkode dukker opp igjen	
23.7		Diagnoseavlesing ligger i testrapport	
41.7	Differensial	Oljelekkasje/ svetting:	Bakre differensial
41.8		* - Liten ulyd fra bakre differensial må eventuelt videre feilsøkes.	
50.15	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	Kjølefunksjon er ikke funksjonsprøvd grunnet for lav utetemperatur	
66.10	Felg	Ripe/slitasje på felg	
81.9	Frontrute	Noe steinsprut	
86.21	Lakk / karosseri utvendig	Diverse småbulker/lakkriper	
86.22		Diverse lakkrust	
86.23		Steinsprut:	Panser, Tak, Høyre fordør
88.13	Underside	Stedvis rustdannelse i vognbunn/understell	



6089947

Ikke utførte

Punkt	Årsak
Kjøreegenskaper	Bilen er ikke i forsvarlig stand

Servicehistorikk

Elektronisk servicedokumentasjon er ikke sjekket av NAF på grunn av manglende tilgang.

Testforhold

Maks hastighet ved prøvekjøring	60 km/t
Utetemperatur ved prøvekjøring	-2 °C
Bilen har ikke blitt prøvekjørt pga:	Ikke bremsvirkning bak.



6089947

Prøvekjøring		Elektriske anlegg	
1 - Kjøreegenskaper		44 - Instrument belysning	✓
Generell informasjon		45 - Instrumenter	✓
3 - Nøkler / Utstyr	R	47 - Elektrisk vindusheis	R
4 - Service/ Dokum.	O	48 - Oppvarmet bakrute	✓
Bremser		49 - Kupevifte	✓
5 - Bremsbelegg	R	50 - Varmeapparat / klimaanlegg (AC)	O
6 - Bremseskiver	R	51 - Vindusvisker, spyler (foran/bak)	✓
8 - Parkeringsbrems	R	53 - Sentrallås	✓
9 - Bremsvirkning	R	54 - Setevarmer	✓
10 - Bremsvæsknivå	R	55 - Ladespenning generator	✓
12 - Bremserør	R	56 - Drivrem generator	✓
13 - Bremseslanger	✓	57 - Batteri ytre tilstand	✓
14 - Bremskraftforsterker	✓	Hjul, dekk, felg	
15 - Brems pedal	✓	65 - Dekk	✓
Lys og signaler		66 - Felg	O
17 - Lys	R	67 - Ekstra hjulsett	R
19 - Refleks	✓	68 - Hjullager	R
20 - Lyd / lyssignaler	✓	Styring	
21 - Varsellamper	R	71 - Ratt, rattaksel, ledd	✓
22 - Varsellamper utvidet	R	72 - Styresnekke, tannstang	✓
e-Diagnose		73 - Styrestag/ledd	✓
23 - Full systemskann	R	74 - Styreservo	✓
Motor		Hjuloppheng	
27 - Motor virkemåte	✓	75 - Støtdempere	✓
28 - Utvendig tilstand motor	✓	76 - Stabilisator	✓
29 - Oljenivå motor	✓	77 - Fjærer / fjærbein	✓
30 - Kjølevæske	✓	78 - Opphengs- / bærearmer foraksel	✓
32 - Kjølesystem	✓	79 - Opphengs- / bærearmer bakaksel	✓
33 - Eksosanlegg	✓	80 - Travers	✓
35 - Motorfester	✓	Karosseri	
36 - Drivstofftank, rør, slange	✓	81 - Frontrute	O
37 - Registerreim	✓	82 - Siderute/bakrute	✓
Drivverk		83 - Dør-/panseråpner	✓
40 - Girkasse (automatisk)	✓	84 - Lås	✓
41 - Differensial	O	86 - Lakk / karosseri utvendig	R
42 - Drivaksler	✓	87 - Utvendig speil	✓
43 - Mellomaksel	✓	88 - Underside	O
		89 - Understellsnummer	✓
		90 - Tilhengerfeste	✓



6089947

Interiør

91 - Dashbord / midtkonsoll	✓
93 - Taktrekk	✓
96 - Dørtrekk	✓
97 - Døråpning	✓
98 - Seter	✓
99 - Bilbelte	✓
100 - Gulvmatter/-teppe	✓
101 - Bagasjeromstildekning	R
102 - Laste-/bagasjerom	✓
103 - Interiør generelt	✓



6089947

Måleverdier

Ref.Id	Punkt	Frage	Måleverdi
3.1	Nøkler / Utstyr	Antall nøkler:	1 stk
6.1	Bremsekiver	Min. bremsekivetykkelse før utskifting foran:	30,50 mm
6.2		Bremsekivetykkelse VF	29,00 mm
6.3		Bremsekivetykkelse HF	29,00 mm
6.4		Min. bremsekivetykkelse før utskifting bak:	8,80 mm
6.5		Bremsekivetykkelse VB	7,80 mm
6.6		Bremsekivetykkelse HB	7,80 mm
9.1	Bremsevirkning	Bremsevirkning, VF	250,00
9.2		Bremsevirkning, HF	250,00
9.3		Bremsevirkning, VB	0,00
9.4		Bremsevirkning, HB	0,00
30.1	Kjølevæske	Kjølevæskens frysepunkt, frostsikker ned til minus:	50 °C
37	Registerreim		Bilen har registerkjede
50	Varmeapparat / klimaanlegg (AC)		Ikke målt pga. for lav utetemperatur
55.1	Ladespenning generator	Ladespenning med last (V)	14,80 volt
55.2		Ladespenning uten last (V)	14,80 volt
65.1	Dekk	Mønsterdybde VF	7,00 mm
65.2		Mønsterdybde HF	7,00 mm
65.3		Mønsterdybde VB	5,00 mm
65.4		Mønsterdybde HB	5,00 mm
65.5		Bilen er utrustet med:	Piggfrie vinterdekk
66.1	Felg	Felg montert på bilen:	Lettmetallfelg
67	Ekstra hjulsett		Ikke målt grunnet manglende tilgjengelighet



6089947

Leveransebetingelser

1. Testrapporten

Testrapporten inneholder identifikasjon av kjøretøy og kunde samt beskrivelse av testens omfang med måleresultater der det foreligger.

2. Bedømming–vurderingsdefinisjon

Forklaring til bokstavkodene som benyttes ved PDF rapport:

V = Normalt. Tilstand vurdert «normal» iht. kjøretøyets alder og kjørelengde

R = Reparasjon. Anbefaler utbedring iht. kontrollpunkt

O = Opplysning. Informasjon iht. kontrollpunkt og/eller kjøretøy

S = Skiftet. Kontrollpunkt inkl. komponentskifte

J = Justert. Kontrollpunkt inkl. justering

I = Ikkeutført. Kontrollpunkt ikke vurdert

3. Gjennomføring av test.

Test utføres på et NAF Senter hvis ikke annet er beskrevet.

4. Eiendomsrett

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten, og eventuelle henvendelser i forbindelse med testen må utføres av registrert kunde. Testresultatene leveres ikke ut til andre uten samtykke fra NAFs kunde.

5. Demontering

NAF demonterer ikke for kontroll/vurdering, og kan dermed ikke påpeke feil som kun avdekkes ved demontering. Dersom NAF oppdager avvik der det trengs demontering for kontroll/vurdering, vil dette anmerkes i testrapporten.

6. Prøvekjøring, periodiske feil og fremtidige problemer

NAF anmerker kun feil og avvik som oppdages på testtidspunktet. Periodiske feil/avvik kan forekomme uten at dette avdekkes pga. manglende symptom(fremtredelse) ved testtidspunktet. Det er ikke mulig å forutse framtidige problemer, feil eller avvik.

NAF prøvekjører bilen kun i begrenset grad.

7. Avlesing av elektronisk lagrede feilkoder via kjøretøyets OBD kontakt

NAF leser feilkoder på de elektroniske styresystemene som bilprodusenten har gitt tilgang til. Tilgang kan variere mellom ulike bilmerker og modeller og systemene leses med det testutstyret som benyttes av NAF. Det skilles ikke mellom permanente og periodiske feilkoder. NAF kan ikke påvise avvik i bilens oppgitte kilometerstand ved hjelp av diagnose.

8. NAFs ansvar

NAF har vurdert alle kontrollpunkter i den aktuelle testrapporten i henhold til NAFs definisjoner og retningslinjer. Kontrollpunkter som ikke omtales i rapporten er ikke inkludert eller vurdert.

Feil/avvik som avdekkes i etterkant av testen, kan ikke lastes NAF uten at det dokumenteres at følgende kumulative vilkår foreligger:

- feil/avvik må anses å ha foreligget ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes etter gjeldende definisjoner og retningslinjer(innhold) av kontrollpunkt ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved benyttet testutstyr i NAF ved testtidspunktet
- feil/avvik kan avdekkes ved gjeldende testforutsetninger ved testtidspunktet
- feil/avvik medfører konsekvenstap
- NAF har opptrådt uaktsomt ved testtidspunktet

9. Klageadgang næringsmarked

Testens resultat tilhører NAFs kunde. Kundens navn er registrert på side 1 i testrapporten. Ved eventuelle uoverensstemmelser i forbindelse med levert dokumentasjon, skal kunde ta dette opp med NAF. NAF er forretningsmessig leverandør til kunde og forholder seg kun til denne avtalepart.

Alle reklamasjoner må være NAF i hende skriftlig senest 10 dager etter at testen er utført.

10. Reklamasjonsansvaret til NAF

Ved uoverensstemmelse mellom tekst og bilder i testrapport og ett av disse viser riktig tilstand, er feilen ikke reklamasjonsgrunn.

NAF AS er ikke ansvarlig for feil i opplysninger som er hentet elektronisk fra 3. -part.

NAF AS kan kreve at bilen stilles til disposisjon for kontroll.

Ved reklamasjon kan NAF AS forlange å få mulighet til å reparere på eget verksted.

Hvis kjøper starter reparasjon på annet verksted uten skriftlig godkjenning fra NAF AS bortfaller retten til å kreve utgiften refundert av NAF AS.

Ved reparasjon på kjøpers verksted beregnes priser etter NAF AS sine innkjøpspriser (Meca eller tilsvarende) og selvkost på timepris. Benyttes DBS-systemet som grunnlag for delepriser benyttes importørpriser uten fraktpåslag.

Arbeidstidsettes iht. Haynes Pro med faktor 1

Diagnoserapport vedlegges der kunden har bestilt dette. Diagnoserapporten betraktes som en del av testrapporten.

Reklamasjonskravets størrelse er under alle omstendigheter oppad begrenset til prisen på testen, med mindre noe annet er særskilt avtalt.

NAF AS anbefaler at budgivere selv inspiserer objektet.



6089947

Bilder og vedlegg



1. Generelt



2. Generelt



3. Generelt



4. Generelt



5. Generelt



6. Generelt



7. Generelt



8. Generelt



9. Generelt



10. Generelt



11. Generelt



12. Generelt



6089947

Bilder og vedlegg



13. Generelt



14. Generelt



15. Generelt



16. Generelt



17. Generelt



18. Generelt




19. Generelt



20. Generelt



21. Generelt



6089947


Bilder og vedlegg



22. Generelt



23. Generelt




24. Generelt



25. Generelt



26. Generelt



27. Generelt




28. Generelt



29. Generelt



30. Generelt



6089947

Bilder og vedlegg



31. Generelt



32. Generelt



33. Generelt



34. Generelt



35. Generelt



36. Generelt




37. Generelt



38. Generelt




39. Generelt



6089947

Bilder og vedlegg



40. Generelt



41. Generelt



42. Generelt




43. Generelt



44. Generelt



45. Generelt




46. Generelt



47. Generelt



48. Generelt



6089947

Bilder og vedlegg



49. Generelt



50. Generelt



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

Reg.nr	VIN
BS38428	WDD2122021A538234
Årsmodell	Merke/Modell
09-13	E 220 CDI (S212) T-Mod. BlueTEC
Motorkode	Km
OM 651.924	Ukjent

Utført med feil (27)

System	Feilkoder og Beskrivelse	
ABS/ESP OBD	42A4	Dynamic drive control ECU — The voltage supply is too low.
	6274	Electronic ignition lock — Faulty buffer battery
	6439	SAM ECU front — Function faulty.
Door ECU FL UDS OBD	9759	Door warning light/entrance light — Function faulty.
	C215	Door controls — Communication faulty
Door ECU FR UDS OBD	9759	Door warning light/entrance light — Function faulty.
ISM = Intelligent Servo Module	B2266	Authorisation data — RECEIVED INVALID DATA
KLA Electronic climate control	9113	Footwell vent temperature sensor right — Function faulty.
	912F	Blower resistance — Function faulty.
	A10D	Voltage supply — Voltage too low
OBF digital OBD	B1E21	Auxiliary battery — Function faulty.
	C0049	Brake fluid — Level or recognition faulty
	P2611	Refrigerant distributor valve — Interruption in electric circuit
PTS OBD	9230	Sensor 8 parking assist system — Function faulty.
	9235	Sensor 9 parking assist system — Function faulty.
RevGUS VR reversible seat belt tensioner FR	640300	ECU — Faulty software
SAM battery sensor	B170F	Bootspace light — Function faulty.
	B1713	Bootspace light — Function faulty.
	B176D	Signal light in hatchback — Function faulty.
	B1771	Signal light in hatchback — Function faulty.
SAM driver	B1E21	Auxiliary battery — Function faulty.
	C0049	Brake fluid — Level or recognition faulty
	P2611	Refrigerant distributor valve — Interruption in electric circuit

Reg.nr: **BS38428**, VIN: **WDD2122021A538234**



Feilkodeutlesing

Analyse av kjøretøyets systemer

System	Feilkoder og Beskrivelse	
SAM hinten Body control module rear	B170F	Bootspace light — Function faulty.
	B1713	Bootspace light — Function faulty.
	B176D	Signal light in hatchback — Function faulty.
	B1771	Signal light in hatchback — Function faulty.

Utført uten feil (22)

System	Beskrivelse
Airbag	Airbag digital OBD
	RevGUS VL reversible seat belt tensioner FL
Audio/Video	Command APS OBD
	UCI Media Interface
	ZAN infotainment display
	ZBE 2
Comfort	AHE: Trailer recognition
	Door ECU RL UDS OBD
	Door ECU RR UDS OBD
	EZS digital OBD
	HKS
	Instrument cluster
	MRM OBD
	XALWA-L OBD
	XALWA-R OBD
	ZGW OBD
Engine	Diesel engine
	FSCU UDS OBD
OBD	
Safety	MFK: Multi-function camera
Suspension	ENR/Airmatic
Transmission	EGS digital OBD